Cilindros de trava fina/cilindro de travamento

Série CL

Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100, Ø125, Ø140, Ø160


Método de travamento	Travamento por mola	Travamento pneumático	Travamento por mola e pneumático
Caracterís- ticas	Destravamento Descarregamento faz com que a trava opere.	Travamento por pressão A força de retenção pode variar de acordo com a pressão de ar aplicada à porta.	Travamento por pressão A força de retenção pode variar de acordo com a pressão de ar aplicada à porta. Destravamento Descarregar o ar faz com que a trava opere.

(Os cilindros de trava têm somente travamento da mola.)

É possível travar em ambas as direções.

O travamento em qualquer lado do curso do cilindro também é possível.

(O cilindro de travamento pode ser travado somente em uma direção.)





Leia antes do manuseio.

As precauções nessas páginas são para cilindros de trava fina e cilindros de travamento. Para precauções gerais do atuador, consulte Precauções do Atuador nas páginas 3 a 7.

Desenho do equipamento e do maguinário

∧ Atenção

- Construa de forma que o corpo humano não entre em contato direto com objetos impulsionados ou com as partes em movimento dos cilindros de travamento.
 - Se houver risco de contato, providencie medidas de segurança, tais como proteção, ou um sistema que use sensores que ativam uma parada de emergência antes que o contato seja feito.
- 2. Use um circuito de balanceamento no qual os solavancos seiam levados em consideração. Se a trava for aplicada a uma posição desejada de um curso e o ar comprimido for aplicado somente a um lado do cilindro, ocorrerá um tranco do pistão em alta velocidade no momento em que a trava for liberada. Nesta situação, há risco de ferimentos à equipe ou de danos ao equipamento. Para evitar os trancos do pistão. use um circuito balanceado, como o circuito pneumático recomendado (página 704). Se um cilindro de travamento hidropneumático fino for usado, opere a parte da trava com a pressão de ar. Nunca use óleo no cilindro de travamento porque ele é de um modelo sem lubrificação. O não cumprimento desta orientação pode causar mau funcionamento da trava.

Seleção

∧ Atenção

Consulte os critérios a seguir para carga máxima no estado travado e as definições.


Força de retenção (carga estática máxima) indica a capacidade máxima de retenção de uma carga estática que não é acompanhada de vibração ou impacto em condições em que não há aplicação de carga. Portanto, ela não se refere a uma carga que não pode ser sustentada constantemente. Para garantir a força de frenagem, a carga máxima deve ser definida como descrito babixo.

- Para cargas estáticas constantes, como prevenção de queda:
 - Série de trava fina (série CLJ2/CLM2/ CLG1)
 35% ou menos da força de retenção (carga estática máxima)
 - Nota) Para aplicações como prevenção de queda, considere situações em que a fonte de ar esteja desligada e faça seleções com base na força de retenção no estado de travamento da mola. Não use o travamento pneumático para fins de prevenção de queda.
 - Série de travamento (série CL1)
 50% ou menos da força de retenção (carga estática máxima).

- 2. Quando a energia cinética age em um cilindro no estado travado, como em uma parada intermediária, há restrições para a energia cinética admissível. Portanto, consulte a energia cinética admissível da respectiva série. Além disso, durante o travamento, o mecanismo deve suportar o empuxo do próprio cilindro, além de absorver a energia cinética. Por isso, mesmo com um nível de energia cinética admissível dado, há um limite para a altura da carga que pode ser sustentada.
 - Série de trava fina (série CLJ2/CLM2/ CLG1)
 Carga máxima na montagem horizontal: 70% ou menos da força de retenção (carga estática máxima) para o travamento da mola
 - Carga máxima na montagem vertical: 35% ou menos da força de retenção (carga estática máxima) para o travamento da mola
 - Série de travamento (série CL1)
 - Carga máxima na montagem horizontal: 50% ou menos da força de retenção (carga estática máxima)
 - Carga máxima na montagem vertical: 25% ou menos da força de retenção (carga estática máxima)
- No estado travado, n\u00e3o aplique impacto, vibra\u00f3\u00f3es fortes, for\u00fcas rotacionais, etc.
 - Não aplique impactos, vibrações fortes ou forças rotacionais de fontes externas, pois isso pode danificar ou reduzir a vida útil da unidade de travamento.
- 4. O travamento do cilindro de trava fina é direcional. Embora o cilindro de trava fina possa ser travado em ambas as direções, sua força de retenção é menor em uma das direções.
 - CLJ2/CLM2/CLG1···· A força de retenção no lado estendido da haste do pistão diminui aproximadamente 15%.
- 5. O travamento do cilindro de trava é unidirecional. Como a direção de travamento do cilindro de trava é unidirecional, selecione a direção de travamento de acordo com as condições de operação específicas. Também é possível fabricar um cilindro de trava bidirecional. Para obter detalhes, consulte "Produzido sob encomenda", na página 2126. Devido à natureza de sua construção, um cilindro de travamento tem um jogo de aproximadamente 0,5 mm a 1 mm na direção axial. Portanto, se um batente externo for usado para parar a haste do pistão e a trava for usada, a haste do pistão se moverá na quantidade equivalente à quantidade do jogo axial.

- Para realizar uma parada intermediária, leve em consideração a precisão de parada do cilindro e o excesso.
 - Como a trava é aplicada por meios mecânicos, o pistão não parará imediatamente em resposta um sinal de parada, somente após um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo determina o excesso do curso do pistão. Portanto, a faixa das quantidades máxima e mínima do excesso é a precisão de parada.
 - Coloque o sensor de limite antes da posição de parada desejada somente na quantidade do excesso.
 - O sensor de limite deve ter um comprimento de detecção (comprimento auxiliar) da quantidade de excesso + α.
 - Á faixa de operação dos sensores magnéticos da SMC é entre 8 e 14 mm. (Isso varia de acordo com o modelo do sensor.) Quando a quantidade de excesso ultrapassar a faixa, uma autorretenção do contato deve ser realizada no lado da carga do sensor.

Para saber a precisão de parada, consulte a Série CLJ2 (página 709), Série CLM2 (página 720), Série CLG1 (página 736) e Série CL1 (página 747) respectivamente.



- 7. Para melhorar ainda mais a precisão de parada, o tempo do sinal de parada até a operação da trava deve ser diminuído o máximo possível. Para isso, use um dispositivo, como um circuito
 - Para isso, use um dispositivo, como um circuito de controle elétrico altamente responsivo, ou uma válvula solenoide operada por corrente direta e coloque a válvula solenoide o mais próximo possível do cilindro.
- A precisão de parada é influenciada por alterações na velocidade do pistão.
 - A variação da posição de parada aumenta se houver mudanças na velocidade do pistão ou devido a flutuações de carga durante o movimento recíproco do pistão. Portanto, tome providências para garantir uma velocidade constante do pistão imediatamente antes da posição de parada. Além disso, as variações da posição de parada aumentam quando o pistão estiver em um curso amortecido ou durante a aceleração após o início do movimento.
- 9. Quando o destravamento for realizado, se o empuxo for aplicado ao pistão, o destravamento não será feito com facilidade. Para evitar isso, garanta que o destravamento seja realizado antes que o empuxo seja aplicado ao pistão.







Leia antes do manuseio.

As precauções nessas páginas são para cilindros de trava fina e cilindros de travamento. Para precauções gerais do atuador, consulte Precauções do Atuador nas páginas 3 a 7.

Montagem

∧ Atenção


- Conecte a extremidade da haste à carga com a trava liberada.
 - · Se isso for feito com a trava ativada, uma carga que excede a forca rotacional ou a forca de retenção admissíveis serão aplicadas à haste do pistão, o que pode danificar o mecanismo de travamento. A trava fina e a série CL1 com cilindros de ø40 a ø100 têm um mecanismo de destravamento manual integrado. Portanto, podem ser mantidas no estado destravado sem alimentação de ar. No entanto, é recomendado que a tubulação esteja conectada à porta de destravamento, que seja fornecida uma pressão de ar de 0.3 MPa ou mais e que o trabalho seia realizado no estado destravado. Na série CL1 com cilindros de ø125 a ø160, simplesmente conecte a tubulação à porta de travamento e forneca uma pressão de ar de 0.2 MPa ou mais para liberar a trava e fixar uma carga.

⚠ Cuidado

- Não aplique cargas de contrabalanço na haste do pistão.
 - Preste atenção especial para alinhar o centro de gravidade da carga com o centro axial do cilindro. Se houver um desvio grande, a haste do pistão pode ser usada de modo desigual ou ser daníficada devido ao momento de inércia criado quando a haste do pistão for parada pela trava.



X O centro de gravidade da carga e o centro de eixo do cilindro n\u00e3o correspondem.




 O centro de gravidade da carga e o centro de eixo do cilindro correspondem.

Nota) Pode ser usada se todo momento gerado for absorvido por uma guia eficaz.

- Não gire a haste do pistão com a proteção sanfonada da haste travada.
 Ao girar a haste do pistão, solte a abracadeira uma
- vez e não gire a proteção sanfonada da haste.

 2. Defina o orifício de respiro na proteção sanfonada da haste para baixo ou na direção que evita a entrada de poeira ou água.



Ajuste

- Coloque na posição travada. (Exceto a série CL1 ø125 a ø160.)
 - As travas são soltas manualmente quando os cilindros são enviados de fábrica. Portanto, mude para o estado travado antes de usar os cilindros. Para saber os procedimentos para fazer essa mudança, consulte a página 599 para ver a série de trava fina. Salba que a trava não operará adequadamente se a mudança não foi feita corretamente.
 - Ajuste o equilibrio de ar do cilindro. Quando uma carga estiver fixada no cilindro, libere a trava e ajuste a pressão de ar na extremidade dianteira e traseira do cilindro para obter um balanceamento da carga. Mantendo um equilibrio de ar adequado, será possível evitar trancos na haste do pistão quando a trava for liberada.
- 2. Ajuste a posição de detecções, como as dos sensores magnéticos, etc. Para realizar uma parada intermediária, ajuste a posição de montagem da detecção do sensor magnético levando em consideração a quantidade de operação excessiva em relação à posição de parada desejada.





Leia antes do manuseio.

As precauções nessas páginas são para cilindros de trava fina e cilindros de travamento. Para precauções gerais do atuador, consulte Precauções do Atuador nas páginas 3 a 7.

Circuito pneumático

∧ Atenção

 Use um circuito pneumático que aplicará uma pressão balanceada a ambos os lados do pistão em uma parada travada.

Para prevenir trancos do cilindro depois de uma parada, durante a reinicialização ou o destravamento manual, um circuito deve ser usado para aplicar uma pressão equilibrada em ambos os lados do pistão, cancelando a força gerada pela carga na direção do movimento do pistão.

2. A área efetiva da liberação da trava da válvula solenoide deve ser de pelo menos 50% da área efetiva do cilindro que opera a válvula solenoide, e ela deve ser instalada o mais próximo possível do cilindro para ficar mais próxima que o cilindro que opera a válvula solenoide.

Se a área efetiva da liberação da trava da válvula solenoide for menor que a válvula solenoide de ativação do cilindro ou se ela estiver instalada afastada do cilindro, o tempo exigido para o escape de ar liberar a trava será maior, o que pode causar um retardo na operação de travamento.

O retardo na operação de travamento pode resultar em problemas como um aumento no tempo de operação após uma parada intermediária ou de emergência durante a operação, ou se a posição do estado parado, como na prevenção de quedas, for mantida, as peças de trabalho podem ser derrubadas, dependendo do sincronismo da ação de carga no atraso de operação da trava.

 Evite contrafluxo da pressão de escape quando houver a possibilidade de interferência do ar de escape, por exemplo, em um manifold de válvula de escape comum.

A trava pode não operar normalmente quando houver contrafluxo da pressão de escape do ar devido à interferência do escape de ar durante a liberação da trava. Recomenda-se o uso de um manifold de escape individual ou válvulas individuais.

 Permita pelo menos 0,5 segundo para uma parada travada (parada intermediária do cilindro) antes de liberar a trava.

Se o tempo de parada for muito curto, a haste do pistão (e a carga) podem dar um tranco com velocidade maior que a de controle da válvula reguladora de vazão.

Antes de reiniciar, controle o sinal do sensor para a válvula solenoide travada para que ela opere antes ou ao mesmo tempo que o cilindro que opera a válvula solenoide.


Se o sinal for atrasado, a haste do pistão (e a carga) podem dar um tranco com velocidade maior que a de controle da válvula reguladora de vazão.

 Verifique cuidadosamente a condensação de orvalho devida à alimentação e ao escape contínuos do travamento da válvula solenoide.

O curso de operação da peça de travamento é muito pequeno. Portanto, se a tubulação for longa e a alimentação e o escape de ar forem repetidos, a condensação de orvalho causada pela expansão adiabática acumula na peça de travamento. Isso pode corroer as peças internas, causando falha na liberação da trava ou vazamento de ar.

7. Circuito básico


1) [Horizontal]



SOL. A	SOL B	SOL.C	Ação		
LIG	LIG	DESL	Para frente		
DESL	DESL	DESL	Parada travada	_	0,5 s ou
LIG	DESL	DESL	Destravada	4	mais
LIG	LIG	DESL	Para frente	4	0 a 0,5 s
LIG	DESL	LIG	Para trás		
DESL	DESL	DESL	Parada travada		0,5 s ou
LIG	DESL	DESL	Destravada	4	mais
LIG	DESL	LIG	Para trás	4	0 a 0,5 s


2) [Vertical] Carga na direção da extensão da haste Carga na direção da retração da haste W SOLA SOLC SOLA SOLA SOLC SOLA SOLC SOLA SOLA SOLC SOLA SOLC SOLA SOLC SOLA SOLC

 Uma válvula solenoide de centro aberto positivo de 3 posições e um regulador com válvula de retenção podem ser substituídos por duas válvulas de 3 vias normalmente abertas e um regulador com função de liberação.




[Exemplo]

1) [Horizontal]



2) [Vertical]



 O símbolo para o cilindro de trava fina e do cilindro de travamento no circuito pneumático é o símbolo original da SMC. (Cilindro com trava fina)





Leia antes do manuseio.

As precauções nessas páginas são para cilindros de trava fina e cilindros de travamento. Para precauções gerais do atuador, consulte Precauções do Atuador nas páginas 3 a 7.

Como soltar manualmente a trava e alterar do estado de destravado para travado

A trava é solta manualmente quando o cilindro é enviado da fábrica. Como a trava não funcionará neste estado, troque para o estado travado antes da operação, depois de ajustar o centro axial para a instalação.

Como mudar do estado destravado para o estado travado

1. Série CLJ2, CLM2, CLG1

- 1) Afrouxe a porca de travamento.
- Gire a seção da chave de fenda plana do comando de destravamento manual para a posição TRAVAR marcada na guia do comando.
- Mantendo a chave na posição, aperte a porca de travamento.
- Nota) O comando de destravamento manual será girado em
 - aproximadamente 180°. Não gire a chave excessivamente.

Estado travado

Estado destravado manualmente



⚠ Atenção

- Nunca opere o comando de destravamento até que a segurança seja confirmada. (Não gire para o lado LIBERAR.)
 - Quando o destravamento é realizado com a aplicação de pressão de ar para somente um lado do cilindro, as peças móveis do cilindro podem sofrer um tranco em alta velocidade, causando um sério risco.
 - Quando o destravamento é realizado, confirme se a equipe não está no campo de movimento da carga e que não ocorrerão outros problemas se a carga for movida.
- Antes de operar o comando de destravamento, libere qualquer pressão residual no sistema.
- Tome precauções para evitar queda da carga quando o destravamento for executado.
 - · Realize o trabalho com a carga na posição mais baixa.
 - Tome providências para a prevenção de queda com escoras, etc.

Nota) Para obter detalhes sobre como destravar manualmente o cilindro de travamento (ø40 a ø100) e mudar do estado destravado para o travado, consulte a página 750.

Destravamento manual

A trava de um cilindro de série de trava fina pode ser liberada manualmente com o procedimento descrito abaixo. Entretanto, destrave pneumaticamente a trava antes de poera o cilindro.

Nota) A liberação manual da trava pode criar uma resistência de deslizamento do cilindro major que o destravamento pneumático da trava.

1. Série CLJ2, CLM2, CLG1


- 1) Afrouxe a porca de travamento.
- Forneça pressão de ar de 0,3 MPa ou mais para a porta de liberação da trava.
- Gire a seção da chave de fenda plana do comando de destravamento manual até que ela pare na posição TRAVAR marcada na guia do comando.
- 4) Mantendo a chave na posição, aperte a porca de travamento.



Série CL Antes de usar

Princípio de construção/Série aplicável: CLJ2, CLM2, CLG1, MLGC

Travamento por mola



Travamento por mola (Travamento do escape)

A força da mola aplicada ao pistão de freio cônico é ampliada pelo efeito de solda. Essa força é ampliada ainda mais pela força de AB/AC através da vantagem mecânica de uma alavanca e age sobre a sapata do freio que, por sua vez, aplica uma força grande para apertar e travar a haste do pistão. Para liberar a trava, uma pressão de ar é alimentada pela porta de destravamento, liberando assim a força da mola de freio.


Travamento pneumático



Escape de pressão Alimentação de ar de ar pressurizado

O pistão de freio é operado pela pressão de ar.

Modelo travamento por mola e pneumático




O pistão de freio é operado pela pressão de ar e pela força da mola.



Cilindro com trava fina de dupla ação, haste simples

Série CLJ2

Como pedir



Sensores magnéticos aplicáveis/Consulte as páginas 1893 a 2007 para obter mais informações sobre sensores magnéticos.

			5			Tensão d	a cama		Andeln do ser	nsor magnético	n	Comp	rimer	nto do	cabi	o (m)			
Tipo	Função	Entrada elétrica	indicador	Cabeamento		CC	CA	Montagem po		Montagen		0.5	1	3	5	Nenhum	Conector	Ca	rga :ável
	especial	eletitoa	Ledi	(Saída)		CC	CA	Perpendicular	Em linha	Perpendicular	Em linha	(nada)	(M)	(L)	(Ž)	(N)	pré-cabeado	арис	avei
				3 fios (NPN)		5 V.12 V		M9NV	M9N	M9NV	M9N	•	•	•	0	_	0	Circuito de circuito	
용	_	Grommet		3 fios (PNP)		5 V,12 V		M9PV	M9P	M9PV	M9P				0	-	0	integrado	
sólido	_			2 fins		12 V		M9BV	M9B	M9BV	M9B				0	_	0		
		Conector		2 1108		12 V			H7C	J79C	_		_		•		_		
estado				3 fios (NPN)		5 V,12 V		M9NWV	M9NW	M9NWV	M9NW				0	-	0	Circuito de circuito	Relé,
est	Indicação de diagnóstico (Indicador de 2 cores)		Sim	3 fios (PNP)	24 V	J V,12 V	_	M9PWV	M9PW	M9PWV	M9PW				0	_	0	integrado	CLP
de	(Indicador de 2 cores)			2 fios		12 V		M9BWV	M9BW	M9BWV	M9BW				0	<u> </u>	0	_	
5	Resistente à água	Grommet		3 fios (NPN)		5 V.12 V		M9NAV**	M9NA**	M9NAV**	M9NA**	0	0		0	-	0	Circuito de circuito	
Sensor	(indicador de 2 cores)			3 fios (PNP)		. ,		M9PAV**	M9PA**	M9PAV**	M9PA**	0	0		0	_	0	integrado	
လိ				2 fios		12 V		M9BAV**	M9BA**	M9BAV**	M9BA**	0	0		0	<u> </u>	0	_	
	Com saída de diagnóstico (Indicador de 2 cores)			4 fics (NPN)		5 V,12 V		_	H7NF	_	F79F		<u> </u>		0	-	0	Circuito de circuito integrado	
reed			_	3 fios (equivalente a NPN)	_	5 V	_	A96V	A96	A96V	A96	•	_	•	_	-	_	Circuito de circuito integrado	_
			Sim		1		200 V	_	_	A72	A72H	•	I —		_	Ι_	_		
tipo	_	Grommet					100 V	A93V	A93	A93V	A93	•	_		•	_	_	1 —	D-14
			Não	2 fins		12 V	100 V ou menos	A90V	A90	A90V	A90	•	_	•	•	T-	_	Circuito de circuito integrado	Relé, CLP
ensor			Sm		24 V	12 V	_	_	C73C	A73C	_	•	_		•		_	_	OLI
Sel		Conector	Não]			24 V ou menos	_	C80C	A80C	_	•	_		•		_	Circuito de circuito integrado	
	Indicação de diagnóstico (Indicador de 2 cores)	Grommet	Si	1		_	-	_	_	A79W	_	•			_	1-		_	

- ** Sensores magnéticos resistentes à água podem ser montados nos modelos acima, mas, neste caso, a SMC não pode garantir a resistência à água Consulte a SMC para saber os tipos resistentes à água com os números de modelo acima
- * Símbolos de comprimento do cabo: 0,5 m Nada (Exemplo) M9NW

1 m M 3 m L (Exemplo) M9NWL

Nenhum ······ N (Exemplo) H7CN

- * Há outros sensores magnéticos aplicáveis além dos listados, consulte a página 716 para obter detalhes
- * Para obter detalhes sobre os sensores magnéticos com conector pré-cabeado, consulte as páginas 1960 e 1961.
- Sensores magnéticos de estado sólido marcados com um "O" são produzidos após o recebimento do pedido
 Os sensores magnéticos D-A9□, M9□, M9□, M9□W, A7□□, A80□, F7□□, J7□□ são enviados juntos (mas não mo
- (No entanto, apenas suportes de montagem do sensor magnético são montados para montagem por abraçadeira antes do envio.)



Fornecido com um mecanismo de travamento compacto, é adequado para parada intermediária, parada de emergência e prevenção de queda.

Travamento em ambas as direções.

A haste do pistão pode ser travada em qualquer direção do curso do seu cilindro.

Velocidade máxima do pistão: 500 mm/s

Pode ser usado de 50 a 500 mm/s, contanto que esteja na faixa de energia cinética admissível.



Localização da porta no cabeçote traseiro

Perpendicular ao eixo do cilindro ou em linha com o eixo do cilindro disponível para o modelo básico





Axial

Especificações produzidas sob encomenda

(Para obter detalhes, consulte as páginas 2009 a 2152.)

Símbolo	Especificações
-XA□	Alteração no formato da extremidade da haste

Consulte as páginas 714 a 716 para obter informações sobre cilindros com sensores magnéticos.

- Curso mínimo para montagem do sensor magnético
- Posição adequada de montagem do sensor magnético (detecção no fim do curso) e altura de montagem
- Faixa de operação
- · Suporte de montagem do sensor magnético: Referência

Especificações

Diâmetro (mm)	16		
Ação	Dupla ação, Haste simples		
Lubrificante	Não requer (dispensa lubrificação)		
Operação de travamento	Travamento por mola (Travamento do escape) Travamento pneumático (travamento por pressão) Travamento por mola e pneumático		
Fluido	Ar		
Pressão de teste	1,05 MPa		
Pressão máxima de trabalho	0,7 MPa		
Pressão mínima de trabalho	0,08 MPa		
Temperatura ambiente e do fluido	Sem sensor magnético: -10 a 70 °C° (sem congelamento) Com sensor magnético: -10 a 60 °C (sem congelamento)		
Velocidade do pistão	50 a 500 mm/s *		
Amortecedor	Amortecedor de borracha		
Tolerância de comprimento do curso	+ 1,0 0		
Montagem	Modelo básico, fixação por pés Modelo de flange dianteira, fixação oscilante traseira fêmea		

Restrições associadas à energia cinética admissível são impostas nas velocidades nas quais o pistão pode ser travado. A velocidade máxima de 750 mm/s pode ser acomodada se o pistão deverá ser travado no estado estacionário para fins de prevenção de queda.

Especificações da trava fina

Operação de travamento	Travamento por mola (Travamento do escape) Travamento por mola e pneumático		Travamento pneumático (Travamento de pressão)		
Fluido		Ar			
Pressão máxima de trabalho	0,5 MPa				
Pressão de destravamento	0,3 MPa ou mais 0,1 MPa ou mais				
Pressão inicial de travamento	0,25 MPa ou menos 0,05 MPa ou mais				
Direção de travamento	Ambas as direções				

Curso padrão/ Consulte o curso mínimo para montagem do sensor magnético (página 715) para aqueles com sensor magnético.

(mm) Curso padrão

Diâmetro (mm) 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

Suporte de montagem e acessório/Para obter detalhes, consulte a página 713.

Montagem		Modelo básico	Fixação por pés	Modelo flange dianteiro	Fixação oscilante traseira fêmea
ent	Porca de montagem	•	•	•	_
Equipament o padrão	Porca da haste	•	•	•	•
Equi	Pino da fixação oscilante	_	_	_	•
	Articulação simples	•	•	•	•
Opção	Garfo (com pino) *	•	•	•	•
°	Suporte em T	-	_	_	•

^{*} O pino e o anel de ajuste são fornecidos junto com a fixação oscilante traseira fêmea e o garfo.

Referência do suporte de montagem

Suporte de montagem	Referência
Pé	CLJ-L016B
Flange	CLJ-F016B
Suporte em T*	CJ-T016B

^{*} O suporte em T é usado com fixação oscilante traseira fêmea (D).

^{*} A produção de cursos intermediários em intervalos de 1 mm é possível. (Espaçadores não são usados.)

Peso

	Diâmetro (mm)				
Peso padrão*	320				
Peso adiciona	Peso adicional para cada 15 mm de curso				
	Fixação por pés	27			
Peso do suporte de montagem	Modelo flange dianteiro	21			
	Modelo de fixação oscilante traseira fêmea (com pino) **	10			

- * A porca de montagem e a porca da haste estão incluídas no peso básico.
- ** A porca de montagem não está incluída no modelo fixação oscilante traseira fêmea Cálculo: (Exemplo) CLJ2L16-60
- · Peso básico··· ...320 (ø16)
- Peso adicional------6,5/Curso de 15
-Curso e 60 Curso do cilindro
- 320 + 6,5/15 x 60 + 27 = 373 g

Precisão de parada (sem incluir a tolerância do sistema de controle.)

(Hill)						
Tipo de travamento	Velocidade do pistão (mm/s)					
ripo de travamento	50	100	300	500		
Travamento por mola (Travamento do escape)	± 0,4	± 0,5	± 1,0	± 2,0		
Travamento pneumático (travamento por pressão) Travamento por mola e pneumático	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 1,5		

Condição: carga: 2 kg

Válvula solenoide: montagem na porta de travamento

∧ Cuidado

Seleção/Circuito pneumático recomendado/Manuseie com cuidado

Para especificações detalhadas do cilindro de trava fina, Série CLJ2 mencionada acima, consulte as páginas 702 a 705.


↑ Cuidado/Energia cinética admissível no travamento

Diâmetro (mm)	16
Energia cinética admissível (J)	0,17

- 1. Em termos de condições específicas de carga, essa energia cinética admissível é equivalente a uma carga de 3,7 kg de massa, e a uma velocidade do pistão de 300 mm/s. Portanto, se as condições de operação estiverem abaixo desses valores, os cálculos são desnecessários.
- 2. Use a fórmula a seguir para obter a energia cinética da carga.
 - Ek = $\frac{1}{2}$ mv² Ek: energia cinética da carga (J)
 - m: massa da carga (kg)

(a)

- υ: velocidade do pistão (m/s)
- 3. A velocidade do pistão excederá a velocidade média imediatamente antes do travamento Para determinar a velocidade do pistão para fins de obtenção de energia cinética da carga, use 1,2 vez a velocidade média como guia
- 4. A relação entre a velocidade e a carga está indicada no diagrama abaixo. A área abaixo da linha é a faixa de energia cinética admissível.
- 5. Há um limite para o tamanho da carga que pode ser sustentada. Por isso, um cilindro montado na horizontal deve ser operado abaixo da linha sólida, e um cilindro montado na vertical deve ser operado abaixo da linha pontilhada.




Força de retenção do travamento por mola (carga estática máxima)

Diâmetro (mm)	16
Força de retenção (N)	122

Nota) A força de retenção no lado estendido da haste do pistão diminui em aproximadamente 15%

Força de retenção do travamento pneumático (carga estática máxima)



* Quando selecionar cilindros, consulte Precauções e energia cinética admissível no travamento na página 702, e depois selecione um cilindro.

Cuidado ao travar


Força de retenção (carga estática máxima) indica a capacidade máxima de retenção de uma carga estática que não é acompanhada de vibração ou impacto em condições em que não há aplicação de carga. Portanto, ela não se refere a uma carga que não pode ser sustentada constantemente. Quando for usar (selecionar) este produto, verifique cuidadosamente os seguintes pontos.

- Se a haste do pistão deslizar porque a força de retenção da trava foi excedida, a sapata do fi pode ser danificada, resultando em uma força de retenção reduzida ou menor vida útil.
- O limite superior da carga usado nas condições não associadas à energia cinética no travan tais como prevenção de quedas, deve ser de 35% ou menos da força de retenção.
- · Não use o cilindro no estado travado para sustentar uma carga que envolva impacto.




Construção (Impossível desmontar)

Travamento por mola (Travamento do escape) Travamento por mola e pneumático



Travamento pneumático (travamento por pressão)




Partes componentes

Nº	Descrição	Material	Nota		
1	Cabeçote dianteiro	Liga de alumínio	Anodizado transparente		
2	Cabeçote traseiro	Liga de alumínio	Anodizado transparente		
3	Tampa A	Aço-carbono	Nitretado, revestido com		
4	Tampa B	Liga de alumínio	níquel cromado		
5	Tampa C	Liga de alumínio	Anodizado duro		
6	Tampa intermediária	Liga de alumínio	Anodizado duro		
7	Tubo do cilindro	Aço inoxidável	Anodizado duro		
8	Haste do pistão	Aço inoxidável			
9	Pistão	Liga de alumínio	Revestido com cromo duro		
10	Pistão do freio	Aço-carbono	Cromado		
11	Braço do freio	Aço-carbono	Nitretado		
12	Sapata do freio	Material de fricção especial	Nitretado		
13	Rolete	Aço-carbono			
14	Pino	Aço-carbono	Nitretado		
15	Anel retentor	Aço-carbono	Tratado termicamente		
16	Mola do freio	Aço			
17	Bucha A	Liga de rolamento	Zinco cromado		
18	Bucha B	Liga de rolamento			
19	Comando de liberação manual da trava	Aço cromo-molibdênio			
20	Guia do came	Aço-carbono	Nitretado		
21	Porca de travamento	Aço laminado	Nitretado, pintado em prata platina		

Nº	Descrição	Material	Nota
22	Arruela plana	Aço laminado	
23	Anel retentor	Aço-carbono	
24	Parafuso sextavado interno	Aço cromo-molibdênio	
25	Arruela de pressão	Aço	
26	Parafuso sextavado interno	Aço cromo-molibdênio	
27	Arruela de pressão	Aço	
28	Parafuso sextavado interno	Aço cromo-molibdênio	
29	Arruela de pressão	Aço	
30	Silenciador	Bronze	Somente tipo E
31	Amortecedor	Uretano	
32	Anel de desgaste	Resina	
33	Porca de montagem	Latão	
34	Porca da haste	Aço laminado	
35	Vedação do pistão	NBR	
36	Vedação da haste A	NBR	
37	Vedação da haste B	NBR	
38	Vedação do pistão do freio	NBR	
39	Gaxeta do tubo do cilindro	NBR	
40	Gaxeta da tampa intermediária	NBR	
41	Gaxeta do came	NBR	
42	Gaxeta do pistão	NBR	


Modelo básico (B)

CLJ2B16-□□-₽




Fixação por pés (L)


CLJ2L16-□□-₽



Modelo flange dianteiro (F)




Modelo de fixação oscilante traseira fêmea (D) + O pino da fixação oscilante e o anel retentor são enviados juntos.



Dimensões do suporte do acessório

Dimensões do suporte do acessório


Articulação simples: I-LJ016B



Material: Aço laminado

Garfo: Y-LJ016B

* O pino da articulação e o anel retentor são fornecidos juntos.



Material: Aço laminado


Porca da haste: NT-015A



Material: Aço laminado

Pino da fixação oscilante: CD-Z015


* Os anéis de retenção são fornecidos juntos.



Material: Aço inoxidável

Pino da articulação: IY-J015A

* Os anéis de retenção são fornecidos juntos.




Material: Aço inoxidável

Porca de montagem: SNLJ-016B



Material: Latão

Suporte em T: CJ-T016B




										water	ıaı. Aç	o ian	iiriau	ļ
Referência	Diâmetro (mm)	TC	TD _{H10}	TH	TK	TN	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	i
CJ-T016B	16	5,5	5 ^{+0,048}	35	20	6,4	2,3	14	48	28	38	16	10	

O suporte em T inclui uma base de suporte em T, junta articulada simples, parafuso sextavado interno e arruela de pressão.

Montagem do sensor magnético 1

Posição adequada de montagem do sensor magnético (Detecção no fim do curso) e sua altura de montagem



Posição adequada de montagem do sensor magnético (Detecção no fim do curso) e sua altura de montagem

Posição adequada de montagem do sensor magnético

i osição	uucqui	auu uc	monita	genn ao	301130	ı ınagı	ictioo	(mm)
Modelo do sensor magnético	D 140	Ŵ(V)	D-A9	□(V)	D-C D-C D-C		D-H; D-H; D-H; D-H;	7C 7□W 7BA
(mm)	Α	В	Α	В	B A B		Α	В
16	6,5	6,5	2,5	2.5 2.5 3 3 2				2

Nota) Ajuste o sensor magnético após confirmar as condições de operação na situação real.

Altura de	montagem do	sensor magn	ético	(mm)
Modelo do sensor magnético	D-M9□(V)	D-C7/C8 D-H7□ D-H7□W D-H7NF D-H7BA	D-C73C D-C80C	D-H7C
(mm)	Hs	Hs	Hs	Hs
16	21	20,5	23	23,5

Curso mínimo para montagem do sensor magnético

						(mm)					
Mantananda			Quantidade de sensores magnéticos montados								
Montagem do sensor magnético	Modelo do sensor	1	2	2	n (n: Quantidade de sensores magnéticos)						
scrisor magnetico	magnético	'	Faces diferentes	Mesma face	Faces diferentes	Mesma face					
	D-M9□ D-M9□W D-M9□A D-A9□	10	15 Nota 1)	45 Nota 1)	$15 + 35 \frac{\text{(n-2)}}{2}$ $(n = 2, 4, 6) \text{ Nota 3})$	45 + 15 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)					
	D-M9□V	5	15 Nota 1)	35	$15 + 35 \frac{(n-2)}{2}$ $(n = 2, 4, 6)^{\text{Nota 3}}$	35 + 25 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)					
	D-M9□WV D-M9□AV	10	15 Nota 1)	35	$15 + 35 \frac{(n-2)}{2}$ $(n = 2, 4, 6)^{\text{Nota 3}}$	35 + 25 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)					
Montagem por abraçadeira	D-A9□V	5	10	35	$10 + 35 \frac{(n-2)}{2}$ $(n = 2, 4, 6)^{\text{Nota 3}}$	35 + 25 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)					
	D-C7□ D-C80	10	15	50	$15 + 40 \frac{\text{(n-2)}}{2}$ (n = 2, 4, 6) Nota 3)	50 + 20 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)					
	D-H7□/H7□W D-H7BA D-H7NF	10	15	60	$15 + 45 \frac{(n-2)}{2}$ $(n = 2, 4, 6)^{\text{Nota 3}}$	60 + 22,5 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)					
	D-C73C D-C80C D-H7C	10	15	65	$15 + 50 \frac{\text{(n-2)}}{2}$ (n = 2, 4, 6) Nota 3)	50 + 27,5 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)					

Nota 3) Quando "n" for um número ímpar, o número par imediatamente acima deve ser usado para o cálculo.

Nota 1) Montagem do sensor magnético Com 2 sensores magnéticos Faces diferentes (1 Mesma face (1) Sensor magnético Modelo do sensor D-M9□(V) D-M9□W(V) D-M9□A(V) magnético O sensor magnético é montado deslocando-o levemente em uma direção (circunferência do tubo do cilindro externo) para que o sensor magnético e o cabo não A posição de montagem do sensor magnético adequada é 5,5 mm para dentro da borda do suporte do sensor. A e B acima indicam valores para montagem por interfiram um com o outro. abraçadeira na tabela da página 714. Curso abaixo de 55 Nota 2) Curso abaixo de 20 Nota 2) D-M9 M9 W/M9 A D-A90/A93 Curso abaixo de 50 Nota 2)

Nota 2) Curso mínimo para montagem de sensores magnéticos de modelos diferentes dos mencionados na Nota 1.

Faixa de operação

	(mm)
M. I.I. I.	Diâmetro (mm)
Modelo do sensor magnético	16
D-A9□	7
D-M9□ D-M9□W	3
D-C7□/C80 D-C73C/C80C	7
D-H7 /H7 W/H7BA/H7NF	4
D-H7C	9

Valores apenas para referência incluindo histerese, não significa que seja garantido (assumindo aproximadamente ±30% de dispersão). A variação pode ser grande, dependendo do ambiente.

Montagem do sensor magnético 2

Suporte de montagem do sensor magnético: Referência

Montagem do sensor	Modelo do sensor	Diâmet	ro (mm)
magnético	magnético	10	16
Montagem	D-M9 D-M9 V D-M9 W D-M9 WV D-A9 D-A9 V	Note 1) BJ6-010S	Hota 1) BJ2-016
por abraçadeira	D-M9□A D-M9□AV	BJ6-010S	BJ2-016
	D-C7□/C80 D-C73C/C80C D-H7□/H7□W D-H7BA/H7NF	BJ2-010	BJ2-016

Nota 1) Defina a referência que inclui a abraçadeira de montagem do sensor magnético (BJ2-alla) e o kit de suporte (BJ5-1/Suporte do sensor: Incolor). Como o suporte do sensor (de nylon) é afetado por álcool, clorofórmio, metilamina, ácido cloridrico ou ácido sulfúrico pulverizados, ele não pode ser usado neste tipo de ambiente. Consulte a SMC sobre outros produtos químicos.

Nota 2) Defina a referência que inclui a abraçadeira de montagem do sensor magnético (BJ2-□□□S) e o kit de suporte (BJ4-1/Suporte do sensor Branco).

Nota 3) Para o sensor magnético tipo D-M9 A (V), não instale o suporte do sensor no led indicador.


[Conjunto de parafusos de montagem fabricados em aço inoxidável]

O seguinte conjunto de parafusos de montagem fabricados em aço inoxidável está disponível. Utilize de acordo com o ambiente de trabalho. (Peça o suporte de montagem do sensor magnético separadamente, pois ele não está incluído.)

BBA4: Para tipos D-C7/C8/H7

Nota 2) Consulte a página 1990 para obter detalhes do BBA4.

O sensor magnético D-H7BAL é fixado, na fábrica, no cilindro com os paralusos de aço inoxidável acima. Quando um sensor magnético é fornecido independentemente, BBA4 está incluído.



Além dos modelos listados em Como pedir, os sensores magnéticos a seguir são aplicáveis.

Consulte as páginas 1893 a 2007 para obter as especificações detalhadas.

Sensor magnético	Referência	Entrada elétrica (Direção de atração)	Características		
Reed	D-C73, C76		_		
riccu	D-C80	Grommet (em linha)	Sem led indicador		
Estado sólido	D-H7A1, H7A2, H7B	Grommer (em initia)	_		
Estado solido	D-H7NW, H7PW, H7BW		Indicação de diagnóstico (indicador bicolor)		


Para sensores de estado sólido, também estão disponíveis sensores magnéticos com conector pré-cabeado. Consulte detalhes nas páginas 1960 e 1961.
 Sensores magnéticos de estado sólido normalmente fechado (N.F. = contato b) (tipos D-F9G/F9H) também estão disponíveis. Consulte a página 1911 para obter detalhes.

716

Cilindro com trava fina de dupla ação, haste simples

Série CLM2

Ø20, Ø25, Ø32, Ø40



Sensores magnéticos aplicáveis/Consulte as páginas 1893 a 2007 para obter mais informações sobre sensores magnéticos

36	ensones magneticos apricaveis/consulte as paginas 1695 a 2007 para obiei mais informações sobre sensores magneticos.																		
	F	Entrada	ador			Tensão d	a carga	N	Modelo do ser	nsor magnético)	Comprimento do cabo (m)				o (m)			
Tipo	Função	elétrica	indicador	Cabeamento (Saída)		СС	CA	Montagem po	r abraçadeira	Montagem	em trilho	0,5	1	3	5	Nenhum	Conector pré-cabeado		rga cável
	especial	Olothiou	Pg Pg	(Salua)		00	l on	Perpendicular	Em linha	Perpendicular	Em linha	(Nil)	(M)	(L)	(Z)	(N)	pre-caueauu	фік	avoi
				3 fios (NPN)		5 V.12 V		M9NV	M9N	M9NV	M9N		•		0	_	0	Circuito de circuito	
용		Grommet		3 fios (PNP)	1	5 V,12 V		M9PV	M9P	M9PV	M9P	•	•	•	0	—	0	integrado	
sólido	_			0.5	1	12 V	1	M9BV	M9B	M9BV	M9B				0	_	0		1
		Conector	1	2 fios		12 V		_	H7C	J79C	_	•	_	•	•	•	_	1 —	
ade			1	3 fios (NPN)	1	5 1/ 40 1/	1	M9NWV	M9NW	M9NWV	M9NW	•	•	•	0	—	0	Circuito de circuito	Relé,
estado	Indicação de diagnóstico		Sim	3 fios (PNP)	24 V	5 V,12 V	_	M9PWV	M9PW	M9PWV	M9PW	•			0	—	0	integrado	CLP
de	(Indicador de 2 cores)			2 fios	1	12 V	1	M9BWV	M9BW	M9BWV	M9BW	•	•	•	0	_	0	_	
_	Resistente à áqua	Grommet		3 fios (NPN)	1	5 1/ 40 1/	V,12 V	M9NAV**	M9NA**	M9NAV**	M9NA**	0	0	•	0	—	0	Circuito de circuito	
Senso	(indicador de 2 cores)			3 fios (PNP)	1	5 V, 12 V		M9PAV**	M9PA**	M9PAV**	M9PA**	0	0		0	—	0	integrado	
Se	,			2 fios	1	12 V	1	M9BAV**	M9BA**	M9BAV**	M9BA**	0	0		0	_	0	_	
	Com saída de diagnóstico (Indicador de 2 cores)			4 fios (NPN)	1	5 V,12 V	1	_	H7NF	_	F79F	•	_	•	0	—	0	Circuito de circuito integrado	
reed			_	3 fios (equivalente a NPN)	_	5 V	_	A96V	A96	A96V	A96	•	_	•	_	_	_	Circuito de circuito integrado	_
			Sim		1	_	200 V	_	_	A72	A72H	•	<u> </u>	•	_	—	_		
tipo	_	Grommet					100 V	A93V	A93	A93V	A93		_		•	_	_	1 —	D-14
			Não	2 fins		40.1/	100 V ou menos	A90V	A90	A90V	A90	•	_	•	•	-	_	Circuito de circuito integrado	Relé, CLP
JSC			Sm		24 V	12 V	_	_	C73C	A73C	_	•	_	•	•	•	_	_	CLP
Sensor		Conector	Não	1			24 V ou menos	_	C80C	A80C	_	•	_		•	•	_	Circuito de circuito integrado	
	Indicação de diagnóstico (Indicador de 2 cores)	Grommet	Sim	1		_	-	_	_	A79W	_		 —		_	-	_	_	

- *** Sensores magnéticos resistentes à água podem ser montados nos modelos acima, mas, neste caso, a SMC não pode garantir a resistência à água.
- Consulte a SMC para saber os tipos resistentes à água com os números de modelo acima

* Símbolos de comprimento do cabo: 0,5 m Nada (Exemplo) M9NW

- (Exemplo) M9NWM 1 m M 3 m L (Exemplo) M9NWL
 - 5 m Z
- (Exemplo) M9NWZ (Exemplo) H7CN Nenhum ······ N
- * Os sensores de estado sólido marcados com "O" são produzidos após o recebimento do pedido.
- * Não indique o sufixo "N" para nenhum cabo nos modelos D-A3 A/A44A/G39A/K39A
- Uma vez que há outros sensores magnéticos aplicáveis além dos listados, consulte a página 733 para obter detalhes * Para obter detalhes sobre os sensores magnéticos com conector pré-cabeado, consulte as páginas 1960 e 1961.
- * Os sensores magnéticos D-A9 (V)/M9 (V)/M9 (V)/M9 A(V) são fornecidos juntos (não montados), (Apenas os suportes de montagem do sensor magnético são montados na fábrica.)



Fornecido com um mecanismo de travamento compacto, é adequado para parada intermediária, parada de emergência e prevenção de queda.

Travamento em ambas as direções.

A haste do pistão pode ser travada em qualquer direção do curso do seu cilindro.

Velocidade máxima do pistão: 500 mm/s

Pode ser usado de 50 a 500 mm/s, contanto que esteja na faixa de energia cinética admissível.



Produzido sob encomenda

Especificações produzidas sob encomenda

(Para obter detalhes, consulte as páginas 2009 a 2153.)

Símbolo	Especificações
-XA□	Alteração no formato da extremidade da haste

Material da sanfona de proteção da haste

Símbolo	Material da sanfona de proteção da haste	Temperatura ambiente máxima
J	Lona de nylon	70°C
K	Lona resistente ao calor	110°C *

Temperatura ambiente máxima para a proteção da haste.

Consulte as páginas 714 a 716 para obter informações sobre cilindros com sensores magnéticos.

- Curso mínimo para montagem do sensor magnético
- Posição adequada de montagem do sensor magnético (detecção no fim do curso) e altura de montagem
- Faixa de operação
- Suporte de montagem do sensor magnético: Referência

Especificações

<u> </u>						
Diâmetro (mm)	20	25	32	40		
Ação	Dupla ação, Haste simples					
Tipo	Cilindro pneumático					
Operação de travamento	Travamento por mola (Travamento do escape) Travamento pneumático (travamento pressurizado), travamento por mola e pneumático					
Fluido			Ar			
Pressão de teste	1,5 MPa					
Pressão máxima de trabalho	1,0 MPa					
Pressão mínima de trabalho	0,08 MPa					
Temperatura ambiente e do fluido	Sem sensor magnético: -10 a 70 °C (sem congelamento) Com sensor magnético: -10 a 60 °C (sem congelamento)					
Lubrificação		Não requer (disp	oensa lubrificação)			
Velocidade do pistão		50 a 50	00 mm/s *			
Amortecedor	Amo	rtecedor de borrac	ha (equipamento p	oadrão)		
Tolerância de comprimento do curso		+1,4 0	4			
Tubulação/tipo aparafusado		Rc 1/8		Rc 1/4		
Montagem	Modelo básico, Modelo pé axial, Modelo flange dianteira, Modelo flange traseira, Oscilante traseira macho, Oscilante traseira fémea, Modelo munhão traseiro, Modelo integrado de manilla, Modelo básico com cabeçote traseiro plano, Modelo de flange com saliência					

Restrições associadas à energia cinética admissível são impostas nas velocidades nas quais o pistão pode ser travado.
 A velocidade máxima de 750 mm/s pode ser acomodada se o pistão deverá ser travado no estado estacionário para fins de prevenção de queda.

Especificações da trava fina

Operação de travamento	Travamento por mola (Travamento do escape)	Travamento por mola e pneumático	Travamento pneumático (Travamento por pressão)	
Fluido	Ar			
Pressão máxima de trabalho		0,5 MPa		
Pressão de destravamento	0,3 MPa	ou mais	0,1 MPa ou mais	
Pressão inicial de travamento	0,25 MPa	0,05 MPa ou mais		
Direção de travamento	Ambas as direções			

Consulte informações sobre energia cinética admissível no travamento, força de retenção no travamento da mola e precisão de parada na página 720.

Curso padrão/ consulte o curso mínimo para montagem do sensor magnético (página 732) para aqueles com Curso padrão/ sensor magnético.

Diâmetro (mm)	Curso padrão (1) (mm)	Curso máximo (mm)		
20	25, 50, 75, 100, 125, 150 200, 250, 300	1000		
25		1500		
32		2000		
40		2000		

- Nota 1) Cursos intermediários diferentes dos acima serão produzidos mediante o recebimento do pedido. A produção de cursos intermediários em intervalos de 1 mm é possível. (Espaçadores não são usados.)
- Nota 2) Ao exceder o curso 300, o comprimento máximo do curso permitido é determinado pela tabela de seleção de curso (dados técnicos).

Suporte de montagem e acessório

Acessório	Equipamento padrão			Equipamento padrão Opção					Opção				
Montagem	Porca de montagem	Porca da haste	Pino da fixação oscilante	Articulação simples	Garfo (3)	Suporte do pivô da fixação oscilante (4)	Proteção sanfonada na haste	Suporte do pivô (6)	Pino (7) do suporte do pivô				
Modelo básico	●(1 pc.)	•	-	•	•	-	•	-	-				
Fixação por pés	•(2)	•	-	•	•	-	•	-	-				
Modelo flange dianteiro	● (1)	•	_	•	•	-	•	-	-				
Modelo flange traseiro	● (1)	•	_	•	•	-	•	_	-				
Fixação oscilante integrada	(1)	•	_	•	•	•	•	_	_				
Fixação oscilante traseira macho	—(1)	•	-	•	•	-	•	•	•				
Fixação oscilante traseira fêmea ⁽¹⁾	—(1)	•	(5)	•	•	_	•	_	_				
Modelo munhão traseiro	●(1) ⁽²⁾	•	-	•	•	-	•	•	•				
Modelo básico com cabeçote traseiro plano	● (1)	•	-	•	•	-	•	_	-				
Flange com cabeçote traseiro plano	● (1)	•	_	•	•	_	•	_	_				
Nota					Com pino	Com pino							

Nota 1) A porca de montagem não está equipada com uma fixação oscilante macho e uma fixação oscilante fêmea.

Nota 2) accidente termea.

Nota 2) accidente termea.

Nota 2) accidente termea.

Nota 2) a processo municipation (edit: contrapino) são formedos junto com a fixação oscilante traseira.

Nota 3) a processo can enterior são formedos junto com o suporte do pivô da fixação oscilante.

Nota 4) O pino o a onal retentor são formedos junto com o suporte do pivô da fixação oscilante.

Nota 5) os pinos da fixação oscilante são formedos com aneia retentores (contrapinos para e40).

Nota 6) Os aprotes do pivô não são formedos com prima e anêis retentores operarios.

Nota 7) Os pinos de suporte são fornecidos com anéis retentores

Peso (kg)

	Diâmetro (mm)			32	40
	Modelo básico	0,55	0,87	0,94	1,30
	Fixação por pés	0,70	1,03	1,10	1,57
	Modelo de flange	0,61	0,96	1,03	1,42
_	Fixação oscilante integrada	0,53	0,85	0,93	1,26
Peso básico	Fixação oscilante traseira macho	0,59	0,91	0,98	1,39
	Fixação oscilante traseira fêmea	0,60	0,93	0,99	1,43
	Modelo munhão	0,59	0,94	1,00	1,40
	Modelo básico com cabeçote traseiro plano	0,54	0,85	0,92	1,27
	Flange com cabeçote traseiro plano	0,60	0,94	1,01	1,39
Peso	adicional para cada 50 mm de curso	0,04	0,06	0,08	0,13
	Suporte da fixação oscilante (com pino)		0,07	0,14	0,14
	Articulação simples	0,06	0,06	0,06	0,23
Suporte opcional	Garfo (com pino)	0,07	0,07	0,07	0,20
	Suporte do pivô	0,06	0,06	0,06	0,06
	Pino do suporte do pivô	0,02	0,02	0,02	0,03

Cálculo: (Exemplo) CLM2L32-100-E

 Peso adicional........... 0,08/Curso de 50 Curso do cilindro...... Curso de 100

1,10 + 0,08 x 100/50 = 1,26 kg

Referência do suporte de montagem

Diâmetro (mm)	20	25	32	40		
Pé axial +	CM-L020B	CM-L032B		CM-L032B		CM-L040B
Flange	CM-F020B	CM-F	CM-F032B			
Fixação oscilante traseira macho	CM-C020B	CM-C	CM-C032B			
Fixação oscilante traseira fêmea ++	CM-D020B	CM-D032B		CM-D032B		CM-D040B
Munhão (com porca)	CM-T020B	CM-T032B CM		CM-T040B		

* Ao pedir suporte tipo pé, solicite 2 peças por cilindro.

** O pino da fixação oscilante e o anel retentor (ø40: contrapino) são fornecidos junto com um modelo de fixação oscilante traseira fêmea.

Cabeçote traseiro plano

A saliência do suporte do cabeçote traseiro foi eliminada e o comprimento total do cilindro foi reduzido.



Comparação com a dimensão de comprimento total

(Em relação ao tipo padrão) (m					
ø 20	ø 25	ø 32	ø 40		
▲ 13	▲ 13	▲ 13	▲16		

Modelo de montagem

- Modelo básico com cabeçote traseiro plano (BZ)
- Modelo flange com cabeçote traseiro plano (FZ)

Hidropneumático

CLM2H Modelo de montagem	Diâmetro	_	Curso	Proteção sanfonada na haste
Hidronneumáti	ico			

Cilindro hidráulico de baixa pressão de 1 MPa ou menos

Pelo uso simultâneo da unidade hidropneumática Série CC, é possível operar a uma velocidade constante ou baixa ou realizar uma parada intermediária, igual para uma unidade hidráulica, usando equipamento pneumático, como uma válvula.



Especificações

Fluido	Óleo de turbina (porção de travamento é pneumática)		
Ação	Dupla ação, Haste simples		
Diâmetro (mm)	ø20, ø25, ø32, ø40		
Pressão máxima de trabalho	1,0 MPa		
Pressão mínima de trabalho	0,2 MPa 15 a 300 mm/s		
Velocidade do pistão			
Amortecedor	Amortecedor de borracha (equipamento padrão)		
Tubulação	Tipo parafusado		
Montagem	Modelo básico, fixação por pés, flange dianteiro Flange traseiro, fixação oscilante traseira macho Fixação oscilante traseira fêmea, munhão traseiro Fixação oscilante integrada, cabeçote traseiro plano		

* Capacidade para sensor magnético

• Para ver um diagrama de dimensão externa para identificar os tipos de suporte de montagem, consulte as páginas 722 a 726, pois as dimensões são idênticas às do padrão.


Cuidado/Energia cinética admissível no travamento

Diâmetro (mm)	20	25	32	40
Energia cinética admissível (J)	0,26	0,42	0,67	1,19

- 1. Em termos de condições específicas de carga, a energia cinética admissível indicada na tabela acima é equivalente a uma taxa de carga de 50% a 0,5 MPa, e a uma velocidade do pistão de 300 mm/s. Portanto, se as condições de operação estiverem abaixo desses valores, os cálculos são desnecessários.
- 2. Use a fórmula a seguir para obter a energia cinética da carga.

Ek: energia cinética da carga (J)
m: massa da carga (kg)
υ: velocidade do pistão (m/s)

- 3. A velocidade do pistão excederá a velocidade média imediatamente antes do travamento. Para determinar a velocidade do pistão para fins de obtenção de energia cinética da carga, use 1,2 vez a velocidade média como guia.
- 4. A relação entre a velocidade e a carga dos respectivos diâmetros de tubo é indicada no diagrama abaixo. Use o cilindro na faixa abaixo da linha.
- 5. Mesmo com um nível de energia cinética admissível dado, há um limite para a altura da carga que pode ser sustentada. Por isso, um cilindro montado na horizontal deve ser operado abaixo da linha sólida, e um cilindro montado na vertical deve ser operado abaixo da linha pontilhada.



Precisão de parada (sem incluir a tolerância do sistema de controle.)

(Hill)						
Método de travamento	Velocidade do pistão (mm/s)					
wictodo de travamento	20 *	50	100	300	500	
Travamento por mola (Travamento do escape)	±0,3	±0,4	±0,5	±1,0	±2,0	
Travamento pneumático (travamento por pressão) Travamento por mola e pneumático	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1,5	

Condições: Carga: 25% de força de propulsão a 0,5 MPa

Válvula solenoide: montagem na porta de travamento

20 mm/s marcado com um asterisco no caso de acionamento hidráulico com tipo hidropneumático.

Seleção/Circuito pneumático recomendado/Manuseie com cuidado

Para especificações detalhadas do cilindro de trava fina, série


CLM2 mencionada acima, consulte as páginas 702 a 705.

Força de retenção do travamento por mola (carga estática máxima)

Diâmetro (mm)	20	25	32	40
Força de retenção (N)	196	313	443	784

Nota) A força de retenção no lado estendido da haste do pistão diminui em aproximadamente 15%

Força de retenção do travamento da mola (carga estática máxima)



 Quando selecionar cilindros, consulte Precauções e energia cinética admissível no travamento, na página 702, e depois selecione um cilindro.

⚠ Cuidado

Cuidado no travamento

Força de retenção (carga estática máxima) indica a capacidade máxima de retenção de uma carga estática que não é acompanhada de vibração ou impacto em condições em que não há aplicação de carga. Portanto, ela não se refere a uma carga que não pode ser sustentada constantemente. Ao usar (selecionar) este produto, verifique cuidadosamente os seguintes pontos.

- Se a haste do pistão deslizar porque a força de retenção da trava foi excedida, a sapata do freio pode ser danificada, resultando em uma força de retenção reduzida ou menor vida útil.
- Não use o cilindro no estado travado para sustentar uma carga que envolva impacto.
- O límite superior da carga usado nas condições não associadas à energia cinética no travamento, tais como prevenção de quedas, deve ser de 35% ou menos da forca de retenção.

(mm)


Precauções com a operação

Instale uma proteção da haste sem torcer.


Se o cilindro for instalado com a base torcida, o fole pode ser danificado.

Construção (Impossível desmontar)

Travamento por mola (Travamento do escape) Travamento por mola e pneumático



Travamento pneumático (travamento por pressão)



Partes componentes


Nº	Descrição	Material	Nota
1	Cabeçote dianteiro	Liga de alumínio	Anodizado incolor
2	Cabeçote traseiro	Liga de alumínio	Anodizado incolor
3	Tampa	Aço-carbono	Nitretado, revestido com cromo
4	Tampa intermediária	Liga de alumínio	Anodizado duro
5	Tubo do cilindro	Aço inoxidável	
6	Haste do pistão	Aço-carbono	Revestido com cromo duro
7	Pistão	Liga de alumínio	Cromado
8	Pistão do freio	Aço-carbono	Nitretado
9	Braço do freio	Aço-carbono	Nitretado
10	Sapata do freio	Material de fricção especial	
11	Rolete	Aço-carbono	
12	Pino	Aço-carbono	
13	Anel retentor	Aço-carbono	
14	Mola do freio	Aço	Tratamento anticorrosivo
15	Bucha	Liga do rolamento	
16	Bucha	Liga do rolamento	
17	Anel retentor	Aço inoxidável	
18	Comando de liberação manual da trava	Aço cromo-molibdênio	Revestido com níquel
19	Guia do came	Aço-carbono	Nitretado, pintado
20	Porca de pressão	Aço laminado	
21	Arruela plana	Aço laminado	
22	Anel retentor	Aço-carbono	
23	Parafuso sextavado interno	Aço cromo-molibdênio	

Nº	Descrição	Material	Nota
24	Arruela de pressão	Aço	
25	Parafuso sextavado interno	Aço cromo-molibdênio	
26	Arruela de pressão	Aço	
27	Parafuso sextavado interno	Aço cromo-molibdênio	
28	Arruela de pressão	Aço	
29	Amortecedor A	Uretano	
30	Amortecedor B	Uretano	
31	Anel de desgaste	Resina	
32	Anel de desgaste	Resina	
33	Plugue sextavado interno	Aço-carbono	Somente tipo E
34	Elemento	Bronze	Somente tipo E
35	Vedação do pistão	NBR	
36	Gaxeta do pistão	NBR	
37	Vedação do pistão do freio	NBR	
38	Vedação da haste A	NBR	
39	Vedação da haste B	NBR	
40	Gaxeta da tampa do meio A	NBR	
41	Gaxeta da tampa do meio B	NBR	
42	Gaxeta do came	NBR	
43	Porca de montagem	Aço-carbono	
44	Porca da haste	Aço-carbono	


Modelo básico (B)

CLM2B Diâmetro — Curso


Estilo padrão



Cabeçote traseiro plano



Com proteção sanfonada na haste



																									(mm)
Diâmetro (mm)	Variedade de cursos	Α	AL	B ₁	B2	вс	BN	BP	BQ	BZ	D	Е	F	GA	GB	GC	GD	GK	GL	GQ	GR	Н	H ₁	H ₂	- 1
20	Até 300	18	15,5	13	26	38	80	1/8	1/8	57,5	8	20 _0,033	13	73,5	8	8	55	3,5	6	4	4	41	5	8	28
25	Até 300	22	19,5	17	32	45	90	1/8	1/8	69	10	26 -0,033	13	83,5	8	9	64,5	4	9	7	7	45	6	8	33,5
32	Até 300	22	19,5	17	32	45	90	1/8	1/8	69	12	26 -0,033	13	83,5	8	9	64,5	4	9	7	7	45	6	8	37,5
40	Até 300	24	21	22	41	52	100,5	1/8	1/8	76	14	32 -0,039	16	90,5	11	8	70	4	11	8	7	50	8	10	46,5

												(mm)
Diâmetro (mm)	K	MM	N	NA	NN	Р	PG	PH	PL	PW	S	ZZ
20	5	M8 x 1,25	15	24	M20 x 1,5	1/8	22	19,5	20	38	127	181
25	5,5	M10 x 1,25	15	30	M26 x 1,5	1/8	27	24	24	41	137	195
32	5,5	M10 x 1,25	15	34,5	M26 x 1,5	1/8	27	24	24	41	139	197
40	7	M14 x 1,5	21,5	42,5	M32 x 2	1/4	29	24	24	41	167	233

Cabeçote traseiro plano

Diâmetro (mm)	ZZ
20	168
25	182
32	184
40	217

Com proteção sanfonada na haste

Com pro	neçao	Samo	iaua i	ia iiasi	i.C														(111111)
Diâmetro (mm)	е	-			h					l					ZZ			JH	JW
Diametro (mm)	-	'	1 a 50	51 a 100	101 a 150	151 a 200	201 a 300	1 a 50	51 a 100	101 a 150	151 a 200	201 a 300	1 a 50	51 a 100	101 a 150	151 a 200	201 a 300	(Referência)	(Referência)
20	36	17	68	81	93	106	131	12,5	25	37,5	50	75	208	221	233	246	271	23,5	10,5
25	36	17	72	85	97	110	135	12,5	25	37,5	50	75	222	232	247	260	285	23,5	10,5
32	36	17	72	85	97	110	135	12,5	25	37,5	50	75	224	237	249	262	287	23,5	10,5
40	46	19	77	90	102	115	140	12,5	25	37,5	50	75	260	273	285	298	323	23,5	10,5

64.5

4 9

9

8 70 4 11 8 7 50 8

7 7


45

8

10

6

Fixação por pés (L)



																						(mm)
Diâmetro (mm)	K	LC	LD	LH	LS	LT	LX	LZ	MM	N	NA	NN	Р	PG	PH	PL	PW	S	Х	Υ	Z	ZZ
20	5	4	6,8	25	167	3,2	40	55	M8 x 1,25	15	24	M20 x 1,5	1/8	22	19,5	20	38	127	20	8	21	196
25	5,5	4	6,8	28	177	3,2	40	55	M10 x 1,25	15	30	M26 x 1,5	1/8	27	24	24	41	137	20	8	25	210
32	5,5	4	6,8	28	179	3,2	40	55	M10 x 1,25	15	34,5	M26 x 1,5	1/8	27	24	24	41	139	20	8	25	212
40	7	4	7	30	213	3,2	55	75	M14 x 1,5	21,5	42,5	M32 x 2	1/4	29	24	24	41	167	23	10	27	250

1/8

1/8 80

74,5 12

14 16 90,5 11

13 | 83,5 | 8

1/8

32

45 90

17

Modelo de flange traseiro (G)

24 21 54 22 41 52 100,5 1/8

19,5


47

32

40

Até 450 22

Até 500





Diâmetro (mm)	Variedade de cursos	Α	AL	В	B ₁	B ₂	вс	BN	BP	BQ	BZ	C ₁	D	Е	F	FD	FT	FX	FY	FZ	GA	GB
20	Até 300	18	15,5	34	13	26	38	80	1/8	1/8	57,5	30	8	20 -0,033	13	7	4	60	_	75	73,5	8
25	Até 300	22	19,5	40	17	32	45	90	1/8	1/8	69	37	10	26 -0,033	13	7	4	60		75	83,5	8
32	Até 300	22	19,5	40	17	32	45	90	1/8	1/8	69	37	12	26 -0,033	13	7	4	60	_	75	83,5	8
40	Até 300	24	21	52	22	41	52	100,5	1/8	1/8	76	47,3	14	32 -0,039	16	7	5	66	36	82	90,5	11


															(mm)							
Diâmetro (mm)	GC	GD	GK	GL	GQ	GR	Н	H ₁	H ₂	K	MM	N	NA	NN	Р	PG	PH	PL	PW	S	Z	ZZ
20	8	55	3,5	6	4	4	41	5	8	5	M8 x 1,25	15	24	M20 x 1,5	1/8	22	19,5	20	38	127	172	181
25	9	64,5	4	9	7	7	45	6	8	5,5	M10 x 1,25	15	30	M26 x 1,5	1/8	27	24	24	41	137	186	195
32	9	64,5	4	9	7	7	45	6	8	5,5	M10 x 1,25	15	34,5	M26 x 1,5	1/8	27	24	24	41	139	188	197
40	8	70	4	11	8	7	50	8	10	7	M14 x 1,5	21,5	42,5	M32 x 2	1/4	29	24	24	41	167	222	233

Modelo de flange dianteiro (F)

CLM2F Diâmetro — Curso







																									(mm)
Diâmetro (mr	n) Variedade de cursos	Α	AL	В	B ₁	B ₂	вс	BN	BP	BQ	ΒZ	C ₁	D	E	F	FD	FT	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GK
20	Até 400	18	15,5	34	13	26	38	80	1/8	1/8	57,5	30	8	20 _0,033	13	7	4	60	_	75	73,5	8	8	55	3,5
25	Até 450	22	19,5	40	17	32	45	90	1/8	1/8	69	37	10	26 _0,033	13	7	4	60	_	75	83,5	8	9	64,5	4
32	Até 450	22	19,5	40	17	32	45	90	1/8	1/8	69	37	12	26 _0,033	13	7	4	60	_	75	83,5	8	9	64,5	4
40	Até 500	24	21	52	22	41	52	100,5	1/8	1/8	76	47,3	14	32 -0.039	16	7	5	66	36	82	90,5	11	8	70	4

																				(mm)
Diâmetro (mm)	GL	GQ	GR	Н	H ₁	H ₂	I	K	MM	N	NA	NN	Р	PG	PH	PL	PW	S	Z	ZZ
20	6	4	4	41	5	8	28	5	M8 x 1,25	15	24	M20 x 1,5	1/8	22	19,5	20	38	127	37	181
25	9	7	7	45	6	8	33,5	5,5	M10 x 1,25	15	30	M26 x 1,5	1/8	27	24	24	41	137	41	195
32	9	7	7	45	6	8	37,5	5,5	M10 x 1,25	15	34,5	M26 x 1,5	1/8	27	24	24	41	139	41	197
40	11	8	7	50	8	10	46,5	7	M14 x 1,5	21,5	42,5	M32 x 2	1/4	29	24	24	41	167	45	233

Cabeçote traseiro plano

Diâmetro ZZ

 Diametro
 ZZ

 (26h)
 168


 25
 182

 32
 184

 40
 217

BQ (Rc, NPT) porta de travamento para pressurização


Fixação oscilante traseira macho (C)



																							(mm)
Diâmetro (mm)	Variedade	de cursos	Α	AL	B ₁	ВС	BN	BP	BQ	BZ	CD	СХ	D	E		F	GA	GB	GC	GD	GK	GL	GQ
20	Até	300	18	15,5	13	38	80	1/8	1/8	57,5	9	10	8	20 -	0 -0,033	13	73,5	8	8	55	3,5	6	4
25	Até	300	22	19,5	17	45	90	1/8	1/8	69	9	10	10	26 -	0-0,033	13	83,5	8	9	64,5	4	9	7
32	Até	300	22	19,5	17	45	90	1/8	1/8	69	9	10	12	26 -	0 -0,033	13	83,5	8	9	64,5	4	9	7
40	Até	300	24	21	22	52	100,5	1/8	1/8	76	10	15	14	32 -	0 -0,039	16	90,5	11	8	70	4	11	8
D:0	CD	Н	u.		V		М	B./I	N	NIA	NI.	N	D	PG	DU	PL	PW	DD		- 11	7	ZZ	
Diâmetro (mm)	GR	п	H ₁		^	L	IVI	IVI	IN	NA	l IV	IA	P .	PG	PH	PL	PW	RR	S	U			
20	4	41	5	28	5	30	M8 x	1,25	15	24	M20	x 1,5	1/8	22	19,5	20	38	9	127	14	198	207	
25	7	45	6	33,5	5,5	30	M10 x	(1,25	15	30	M26	x 1,5	1/8	27	24	24	41	9	137	14	212	221	
32	7	45	6	37,5	5,5	30	M10>	(1,25	15	34,5	M26	x 1,5	1/8	27	24	24	41	9	139	14	214	223	
40	7	50	8	46,5	7	39	M14	x 1,5	21,5	42,5	M32	2 x 2	1/4	29	24	24	41	11	167	18	256	267	


Modelo fixação oscilante traseira fêmea (D) Curso

CLM2D Diâmetro




^{*} Pino da fixação oscilante e anel de encaixe (ø40: contrapino) são fornecidos juntos

Com munhão traseiro (T)



																							(mm)
Diâmetro (mm)	Variedade	de cursos	Α	AL	B ₁	B ₂	ВС	BN	BP	BQ	BZ	D		Е		F	GA	GB	GC	GD	GK	GL	GQ
20	Até	300	18	15,5	13	26	38	80	1/8	1/8	57,5	8	- :	20 -0,0	33	13	73,5	8	8	55	3,5	6	4
25	Até	300	22	19,5	17	32	45	90	1/8	1/8	69	10		26 _{-0,0}	33	13	83,5	8	9	64,5	4	9	7
32	Até	300	22	19,5	17	32	45	90	1/8	1/8	69	12		26 -0,0	33	13	83,5	8	9	64,5	4	9	7
40	Até	300	24	21	22	41	52	100,5	1/8	1/8	76	14	:	32 _0,0	39	16	90,5	11	8	70	4	11	8
											_					-							
Diâmetro (mm)	GR	H	H ₁	K	M	M	N	NA	N	N	P	PG	PH	PL	PW	S	TD	TT	TX	TY	TZ	Z	ZZ
20	4	41	5	5	M8 x	1,25	15	24	M20	x 1,5	1/8	22	19,5	20	38	127	8	10	32	32	52	173	183
25	7	45	6	5,5	M10	(1,25	15	30	M26	x 1,5	1/8	27	24	24	41	137	9	10	40	40	60	187	197
32	7	45	6	5,5	M10	(1,25	15	34,5	M26	x 1,5	1/8	27	24	24	41	139	9	10	40	40	60	189	199
40	7	50	8	7	M14	x 1,5	21,5	42,5	M32	2 x 2	1/4	29	24	24	41	167	10	11	53	53	77	222,5	233

Modelo fixação oscilante integrada (E)




Diâmetro (mm)	Variedade de cursos	Α	AL	B ₁	ВС	BN	BP	BQ	BZ	CD	СХ	D	E	F	GA	GB	GC	GD	GK	GL	GQ
20	Até 300	18	15,5	13	38	80	1/8	1/8	57,5	8	12	8	20 _0,033	13	73,5	8	8	55	3,5	6	4
25	Até 300	22	19,5	17	45	90	1/8	1/8	69	8	12	10	26-0,033	13	83,5	8	9	64,5	4	9	7
32	Até 300	22	19,5	17	45	90	1/8	1/8	69	10	20	12	26 -0,033	13	83,5	8	9	64,5	4	9	7
40	Até 300	24	21	22	52	100,5	1/8	1/8	76	10	20	14	32 -0,039	16	90,5	11	8	70	4	11	8
	00			17								-	DO DU	-	D14/				-	77	

Diâmetro (mm)	GR	Н	H ₁	1	K	L	MM	N	NA	NN	P	PG	PH	PL	PW	RR	S	U	Z	ZZ
20	4	41	5	28	5	12	M8 x 1,25	15	24	M20 x 1,5	1/8	22	19,5	20	38	9	127	11,5	180	189
25	7	45	6	33,5	5,5	12	M10 x 1,25	15	30	M26 x 1,5	1/8	27	24	24	41	9	137	11,5	194	203
32	7	45	6	37,5	5,5	15	M10 x 1,25	15	34,5	M26 x 1,5	1/8	27	24	24	41	12	139	14,5	199	211
40	7	50	8	46,5	7	15	M14 x 1,5	21,5	42,5	M32 x 2	1/4	29	24	24	41	12	167	14,5	232	244

Dimensões dos acessórios 1

Junta articulada simples


(mm)



Diâmetro	Α	Н	MM	ND _{H10}	NX ₁	U₁	R ₂	Υ	Z
20	18	41	M8 x 1,25	9 + 0,058	9-0,1	14	10	11	66
25; 32	22	45	M10 x 1,25	9 + 0,058	9-0.1	14	10	14	69
40	24	50	M14 x 1,5	12+0,070	16-0,1	20	14	13	92

Junta articulada simples


(mm)



Referência	aplicável	A	A 1	Εı	L ₁	MM	ND _{H10}	NX	R₁	U₁
I-020B	20	46	16	20	36	M8 x 1,25	9+0,058	9 - 0,1	10	14
I-032B	25, 32	48	18	20	38	M10 x 1,25	9+0,058	9 - 0.1	10	14
I-040B	40	69	22	24	55	M14 x 1,5	12+0,070	16-0.1	15,5	20

Junta articulada dupla





Diâmetro	Α	Н	L	MM	ND	NX ₂	R ₂	U ₂	Υ	Z
20	18	41	25	M8 x 1,25	9	9+0,2	10	14	11	66
25; 32	22	45	25	M10 x 1,25	9	9+0,2	10	14	14	69
40	24	50	49,7	M14 x 1,5	12	16+0.3	13	25	13	92

Junta articulada dupla

(mm)



Referência	Diametro aplicável	Α	A 1	E ₁	L	L ₁	MM	ND	NX	NZ	R₁	U₁	Referência dos pinos aplicáveis	Anel retentor tamanho Contrapino
Y-020B	20	46	16	20	25	36	M8 x 1,25	9	9 + 0,2	18	5	14	CDP-1	Tipo C 9 for para eixo
Y-032B	25, 32	48	18	20	25	38	M10 x 1,25	9	9 + 0,2	18	5	14	CDP-1	Tipo C 9 for para eixo
Y-040B	40	68	22	24	49,7	55	M14 x 1,5	12	16 ^{+0,3}	38	13	25	CDP-3	ø3 x 18 ℓ

* O pino da fixação oscilante e o anel retentor (contrapino para 40) estão incluídos

Pino da fixação oscilante/Material: aço-carbono (mm)

Diâmetro/ø20, ø25, ø32 Diâmetro/ø40

Diametro

1.75 19.2 1.75 15 25 1.15

CDP-1

Anel retentor: Tipo C9 para eixo

* Os anéis retentores (contrapinos para ø40) estão incluídos

Furo passante gg

Contrapino ø3 x 18 ℓ Pino articulado duplo/Material: aço-carbono

Diâmetro/ø40

1.75 19.2 1.75 4 41.5 49.8

Anel retentor: Tipo C9 para eixo

Diâmetro/ø20, ø25, ø32

CDP-1



ø3 x 18 ℓ

CDP-3

* Os anéis retentores (contrapinos para ø40) estão incluídos.



(mm)

Dimensões dos acessórios 2

Porca da haste

Material: Aço-carbono

Referência	Diâmetro aplicável	В	С	D	d	Н
NT-02	20	13	15,0	12,5	M8 x 1,25	5
NT-03	25, 32	17	19,6	16,5	M10 x 1,25	6
NT-04	40	22	25,4	21,0	M14 x 1,5	8

Porca de montagem

Material: Aço-carbono

(mm)



Referência	Diâmetro aplicável	В	С	D	d	Н
SN-020B	20	26	30	25,5	M20 x 1,5	8
SN-032B	25, 32	32	37	31,5	M26 x 1,5	8
SN-040B	40	41	47,3	40,5	M32 x 2,0	10


Porca do munhão

Material: Aço-carbono

Referência	Diămetro aplicável	В	С	D	d	Н
TN-020B	20	26	28	25,5	M20 x 1,5	10
TN-032B	25, 32	32	34	31,5	M26 x 1,5	10
TN-040B	40	41	45	40,5	M32 x 2	10

Suporte da fixação oscilante (para CLM2E)

Material: Placa de aço laminado




Referência	Diâmetro aplicável	L	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LR	LT	LX	LY	LV	Referência do pino aplicável
CM-E020B	20, 25	24,5	8	6,8	22	15	30	30	10	3,2	12	59	18,4	CD-S02
CM-E032B	32, 40	34	10	9	25	15	40	40	13	4	20	75	28	CD-S03

Nota 1) Os pinos da fixação oscilante e os anéis retentores (contrapinos para ø40) estão incluídos. Nota 2) Não pode ser usado para modelo fixação oscilante macho (CM2C) e modelo fixação oscilante fêmea (CM2D).

Pino da fixação oscilante (para CLM2E)

Material: Aço-carbono




Referência	Diâmetro aplicável	D _{d9}	d	L	L ₁	m	t	Referência do anel retentor aplicável
CD-S02	20, 25	8-0,040	7,6	24,5	19,5	1,6	0,9	Tipo C 8 para eixo
CD-S03	32, 40	10 - 0,040	9,6	34	29	1,35	1,15	Tipo C 10 para eixo

Nota) Os anéis retentores estão incluídos.

Para informações sobre o suporte de montagem, acessório produzido em aço inoxidável (alguns não estão disponíveis), consulte a página 2048 para -XB12, cilindro em aço inoxidável externo.

Fixação oscilante traseira macho




Ângulo de rotação


Diâmetro (mm)	Α°	B°	A ° + B ° + 90°
20	25	85	200
25, 32	21	81	192
40	26	86	202

							(111111)
Montagem	Referência	Diâmetro aplicável	СХ	Z +	CD	LX	LZ
CLM2C		20		198			
(Modelo de	CM-B032	25	10	212	9	44	60
fixação oscilante		32		214			
traseira macho)	CM-B040	40	15	256	10	49	65

Nota) Os suportes pivô não são fornecidos com pinos de suporte pivô e anéis retentores.

Munhão traseiro






Montagem	Referência	Diâmetro aplicável	тх	Munhão traseiro	CD	LX	LZ
Montagem	Peri Referencia Diametro aplicavei IX		1.	Z + Curso	CD	LA	LZ
	CM-B020	20	32	173	8	66	82
CLM2T	CM-B032	25	40	187	9	74	90
(Munhão traseiro)	CIVI-DU32	32	40	189	9	74	90
	CM-B040	40	53	222,5	10	87	103

Nota) Os suportes pivô não são fornecidos com pinos de suporte pivô e anéis retentores.

Suporte pivô


* 2 suportes por conjunto



		(mm)	
ĺ	Referência	CD	
	CM-B020 (2)	8	Ν
	CM-B032	9	
	CM-B040	10	r

Nota 1) Os suportes pivô não são fornecidos com pinos de suporte pivô e anéis retentores. Nota 2) Somente para tipo munhão

Pino do suporte pivô (para CM2C)



(mm)

								(mm)
Diâmetro aplicável	Referência	D _{d9}	d	L	L ₁	m	t	Referência do anel retentor aplicável
20 a 32	CDP-1	9-0,040	8,6	25	19,2	1,75	1,15	Tipo C 9 for para eixo
40	CD-S03	10-0,040	9,6	34	29	1,75	1,15	Tipo C 10 para eixo

Nota) Os pinos de suporte pivô são fornecidos com anéis retentores.




Montagem do sensor magnético 1


Posição adequada de montagem do sensor magnético (Detecção no fim do curso) e sua altura de montagem

Sensor tipo reed


D-A9




D-C7/C8




D-B5/B6/B59W




D-A33A/A34A



D-A44A




D-C73C/C80C




Sensor de estado sólido

D-M9□ D-M9□A D-M9□W




(): Para D-M9 A


D-H7 | /H7 | W/H7NF/H7BA




D-G5NTL



D-G39A/K39A



D-H7C



Montagem do sensor magnético Série CLM2

Posição adequada de montagem do sensor magnético (Detecção no fim do curso) e sua altura de montagem

Posição adequada de montagem do sensor magnético

(mm)

Modelo sen: magnét	sor	Ŭ(V)	D-A9	□(V)		7/C8 73C 80C	D- D-		D-B:	59W	D-A D-G D-K D-A	39A 39A	D-H: D-H: D-H: D-H:	7C 7□W 7BA	D-G	5NT
Diâmetro	A	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В
20	10,5	9,5	6,5	5,5	7	6	1	0	4	3	0,5	0	6	5	2,5	1,5
25	10,5	9,5	6,5	5,5	7	6	1	0	4	3	0,5	0	6	5	2,5	1,5
32	11,5	10,5	7,5	6,5	8	7	2	1	5	4	1,5	0,5	7	6	3,5	2,5
40	17,5	15,5	13,5	11,5	13	12	7	6	10	9	6,5	5,5	12	11	8,5	7,5

Nota) Ajuste o sensor magnético após confirmar as condições de operação na situação real.

Altura de montagem do sensor magnético

	m	

Modelo do sensor magnético	D-M9 (V) D-M9 W(V) D-M9 A(V) D-A9 (V)	D-C7/C8 D-H7 U D-H7 W D-H7NF D-H7BA	D-B5 D-B64 D-B59W D-G5NT D-H7C	D-C73C D-C80C	D-A3□A D-G39A D-K39A	D-A44A
Diâmetro	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs
20	23	22,5	25,5	25	60	69,5
25	25,5	25	28	27,5	62,5	72
32	29	28,5	31,5	31	66	75,5
40	33	32,5	35,5	35	70	79,5

Montagem do sensor magnético 2

Curso mínimo para montagem do sensor magnético

n: Quantidade de sensores magnéticos (mm)

Modelo do sensor		Quantidade de sensores magnéticos montados						
magnético	1		2		n			
	· ·	Faces diferentes	Mesma face	Faces diferentes	Mesma face			
D-M9 □	5	20	55	$20 + 35 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6) Note 3)	55 + 35 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5)			
D-M9□W	10	20	55	$20 + 35 \frac{(n-2)}{2}$ $(n = 2, 4, 6)^{\text{Note } 3)}$	55 + 35 (n – 2) (n = 2, 3, 4, 5)			
D-M9□A	10	25	60	25 + 35	60 + 35 (n – 2) (n = 2, 3, 4, 5)			
D-A9□	5	15	50	15 + 35	50 + 35 (n – 2) (n = 2, 3, 4, 5)			
D-M9□V	5	20	35	20 + 35	35 + 35 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5)			
D-A9□V	5	15	25	15 + 35	25 + 35 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5)			
D-M9□WV D-M9□AV	10	20	35	20 + 35 $\frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6) Note 3)	35 + 35 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5)			
D-C7□ D-C80	5	20	60	20 + 45	60 + 45 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5)			
D-H7□ D-H7□W D-H7BA D-H7NF	10	25	70	25 + 45	70 + 45 (n – 2) (n = 2, 3, 4, 5)			
D-C73C D-C80C D-H7C	15	30	80	$30 + 50 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6) Note 3)	80 + 50 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5)			
D-B5	10	25	70	25 + 50 $\frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6) Note 3)	70 + 50 (n – 2) (n = 2, 3, 4, 5)			
D-B59W	15	30	75	$30 + 50 \frac{(n-2)}{2}$ $(n = 2, 4, 6)^{\text{Note 3}}$	75 + 50 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5)			
D-A3□A D-G39A D-K39A D-A44A	20	35	110	$35 + 30 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 3, 4, 5)	110 + 100 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5)			

Nota 3) Quando "n" for um número ímpar, o número par imediatamente acima deve ser usado para o cálculo.

Nota 1) Montagem do sens	sor magnetico	
	Com 2 sensor	es magnéticos
	Faces diferentes	Mesma face
Modelo do sensor magnético	3.5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	
	A posição de montagem do sensor magnético adequada é 3,5 mm para o interior da borda do suporte do sensor.	O sensor magnético é montado deslocando-o levemente em uma direção (circunferência do tubo do cilindro externo) para que o sensor magnético e o cabo não interfiram um com o outro.
D-M9□ D-M9□W	Curso menor que 20 Nota 2)	Curso menor que 55 Nota 2)
D-M9□A	Curso menor que 25 Nota 2)	Curso menor que 60 Nota 2)
D-A9□	_	Curso menor que 50 Nota 2)

Nota 2) Curso mínimo para montagem de sensores magnéticos de modelos diferentes dos mencionados na Nota 1.



Faixa de operação

				(mm)			
Modelo do sensor	Diâmetro						
magnético	20	25	32	40			
D-A9□	6	6	6	6			
D-M9□ D-M9□W	3,5	3	3,5	3			
D-C7□/C80 D-C73C/C80C	7	8	8	8			
D-B5□/B64 D-A3□A/A44A	8	8	9	9			
D-B59W	12	12	13	13			
D-H7 /H7 W/H7BAL D-G5NTL/H7NF	4	4	4,5	5			
D-H7C	7	8,5	9	10			
D-G39A/K39A	8	9	9	9			

Valores apenas para referência incluindo histerese, não significa que seja garantido (assumindo aproximadamente ±30% de dispersão). Pode variar substancialmente, dependendo do ambiente.

Suporte de montagem do sensor magnético: Referência

Modelo do sensor	Diâmetro (mm)						
magnético	ø 20	ø 25	ø 32	ø 40			
D-M9□V(V) D-M9□W(V) D-A9□V(V)	Nota 1) BM5-020	Nota 1) BM5-025	Nota 1) BM5-032	Nota 1) BM5-040			
D-M9□AV(V)	Nota 2) BM5-020S	Nota 2) BM5-025S	Nota 2) BM5-032S	Nota 2) BM5-040S			
D-C7□/C80 D-C73C/C80C D-H7□ D-H7□W D-H7NF D-H7BA	BM2-020A	BM2-025A	BM2-032A	BM2-040A			
D-B5□/B64 D-B59W D-G5□/K59 D-G5□WK59W D-G5BA/G59F D-G5NT D-G5NB	BA2-020	BA2-025	BA2-032	BA2-040			
D-A3 A/A44A D-G39A/K39A	BM3-020	BM3-025	BM3-032	BM3-040			

Nota 1) Defina a referência que inclui a abraçadeira de montagem do sensor magnético (BM2-□□□A) e o kit retentor (BJ5-1/Suporte do sensor: Incolor).

Não use o suporte do sensor (de nylon) em um ambiente onde álcool, clorofórmio, metilamina, ácido clorídrico ou ácido sulfúrico são pulverizados, pois ele pode ser afetado. Consulte a SMC sobre outros produtos químicos.

Nota 2) Defina a referência que inclui a abraçadeira de montagem do sensor magnético (BM2-UDAS/Parafuso de aço inoxidável) e o kit de suporte (BJ4-1/Suporte do sensor: Branco).

Nota 3) Para o sensor magnético tipo D-M9 A (V), não instale o suporte do sensor no led indicador.

[Conjunto de parafusos de montagem fabricados em aço inoxidável]


O seguinte conjunto de parafusos de montagem fabricados em aço inoxidável está disponível. Utilize de acordo com o ambiente de trabalho. (Peça o suporte de montagem do sensor magnético separadamente, pois ele não está incluído.)

BBA4: Para tipos D-C7/C8/H7

Nota 4) Consulte a página 1990 para obter detalhes do BBA4.

O sensor magnético "D-H7BA" é fixado no cilindro com os parafusos de aço inoxidável acima

na fábrica. Quando um sensor magnético é fornecido independentemente, BBA4 está incluído.



① BJ□-1 é um conjunto de "a" e "b".

2 BM2-DDA(S) é um conjunto de "c" e "d".

A abraçadeira (c) é montada de forma que a peça projetada esteja no lado interno (lado de contato com o tubo).

BJ4-1 (Suporte do sensor: Branco)

BJ5-1 (Suporte do sensor: Incolor)

Além dos modelos listados em Como pedir, os sensores magnéticos a seguir são aplicáveis. Consulte as páginas 1893 a 2007 para obter as especificações detalhadas.

		3	
Sensor magnético	Referência	Entrada elétrica (Direção de atração)	Características
Reed	D-B53, C73, C76		-
Reed	D-C80		Sem led indicador
	D-H7A1, H7A2, H7B	Grommet (Em linha)	-
Estado sólido	D-H7NW, H7PW, H7BW		Indicação de diagnóstico (indicador de 2 cores)
	D CENT	1	Com tomposizador

Para sensores de estado sólido, também estão disponíveis sensores magnéticos com conector pré-cabeado. Consulte as páginas 1960 e 1961 para obter detalhes.

« Sensores magnéticos de estado sólido normalmente fechado (N.F. = contato b) (tipos D-F9G/F9H) também estão disponíveis. Consulte a página 1911 para obter detalhes « Tipo de detecção de intervalo amplo, os sensores de estado sólido (tipo D-G5NB) também estão disponíveis. Consulte a página 1933 para obter detalhes.




Cilindro com trava fina de dupla ação, haste simples

Série CLG1

Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Como pedir



Sensores magnéticos aplicáveis/Consulte as páginas 1893 a 2007 para obter mais informações sobre sensores magnéticos.

Tine	Função	Entrada	icador	Cabeamento	Ten	são da c	arga	Modelo do sen Diâmetro		Com	prime	nto do	cabo	(m)	Conector		ırga						
Tipo	especial	elétrica	Led indicador	(Saída)	С	C	CA	Perpendicular	Em linha	0,5 1 3 5 Nerhu (NiI) (M) (L) (Z) (N)			pré-cabeado	aplicável									
				3 fios				M9NV	M9N	•			0	<u> </u>	0								
				(NPN)		EV 10 V		_	_		1-		0	—	0	Circuito de circuito							
		Grommet	C		3 fios		5 V, 12 V		M9PV	M9P	•			0	<u> </u>	0	integrado						
	_			(PNP)				_	_		1=		0	_	0	1							
유							1	M9BV	M9B	•		•	0	1-	0		1						
sólido				2 fios		12 V		_		•	1-	•	0	1-	0	1 —							
		Conector	1					_	H7C	•	1-	•	•		_	1							
estado			1	3 fios			1	M9NWV	M9NW	•		•	0	1-	0		1						
ta	Indicação de	iagnóstico	dicação de	ndicação de	Indicação de	ndicação de			(NPN)				_	_	•	1=		0	1-	0	Circuito de circuito	Relé,	
	diagnóstico			3 fios	24 V	5 V, 12 V	_	M9PWV	M9PW	•		•	Ō	1=	Ō	integrado	CLP						
de	(indicador de 2		Ε	E (PNP)	(PNP)			_	_	•	Ť	•	Ō	1=	Ō		1						
ž	cores) $\overline{\mathcal{O}}$	Ö	S -					M9BWV	M9BW	•		•	Ō	1=	Ō		1						
380		met 2 flos	2 fios		12 V		_	_		Ť	•	Ō	1=	Ō	1 —								
Sensor	Resistente à água			3 fios (NPN)	1 1			5 V, 12 V		1 !	7	M9NAV***	M9NA***	Ō	10		Ō	1=	Ô	Circuito	1		
S	(indicador de 2			3 fios (PNP)		5 V, 12 V	5 V, 12 V		5 V, 12 V	5 V, 12 V	5 V, 12 V	5 V, 12 V	5 V, 12 V		M9PAV***	M9PA***	Ŏ	ĬŎ	ě	Ŏ	-	Ŏ	de circuito integrado
	cores)			0.0				M9BAV***	M9BA***	Ō	Tō	•	Ō	1=	Ō		1						
				2 fios		12 V		_	_		Ť	•	Ō	1=	Ō	1 —							
	Com saída de diagnóstico (indicador de 2 cores)			4 fios (NPN)		5 V, 12 V		_	H7NF	ě	1=	ě	Ŏ	1=	Ŏ	Circuito de circuito integrado	1						
_	,		_	3 fics (equivalente a NPN)	_	5 V	-	A96V	A96		1=	•	_	1=	_	Circuito de circuito integrado	_						
reed			Sim				100 V	A93V	A93	ě	1=	ě		1=	_								
9		Grommet	Não				100 V ou menos	A90V	A90	ě	1=	ě	Ĭ	1=	_	Circuito de circuito integrado	1						
8			Sim				100 V, 200 V	_	B54	ě	1=	Ó	•	1=	_	CACAM PERGRAD	٦						
Ŧ			Não	2 fios	24 V	12 V	200 V ou menos	_	B64	ě	1=	ě	_	1=		1 _	Relé,						
ō			Sim	00			-	_	C73C	ě	1=	ě				1	CLP						
Sensor tipo		Conector	Não				24 V ou menos		C80C	ě	1=	ě	ě	ě		Circuito de circuito integrado	1						
S	Indicação de diagnóstico (Indicador de 2 cores)	Grommet	Sim				_		B59W	ě	1=	ě	_			Coccost reagrant	H						

^{**} Sensores magnéticos tipo resistente à água podem ser montados nos modelos acima, mas, neste caso, a SMC não pode garantir a resistência à água. Um cilindro resistente a água é recomendado para uso em um ambiente que exija resistência a água. No entanto, entre em contato com a SMC para informações sobre produtos resistentes à água de ø20 e ø25.

^{*} Símbolos de comprimento do cabo: 0,5 m Nada

⁽Exemplo) M9NW (Exemplo) M9NWM

³ m L 5 m Z (Exemplo) M9NWL

⁽Exemplo) M9NWZ (Exemplo) H7CN

^{*} Os sensores de estado sólido marcados com "O" são produzidos após o recebimento do pedido.

^{*} Uma vez que há outros sensores magnéticos aplicáveis além dos listados, consulte a página 745 para obter detalhes Para obter detalhes sobre os sensores magnéticos com conector pré-cabeado, consulte as páginas 1960 e 1961.

Os sensores magnéticos D-A9 (V)/M9 (V)/M9 (V)/M9 (V) são fornecidos juntos (não montados). (Apenas os suportes de montagem do sensor magnético são montados na fábrica.)

Fornecido com um mecanismo de travamento compacto, é adequado para parada intermediária, parada de emergência e prevenção de queda.

Travamento em ambas as direções.

A haste do pistão pode ser travada em qualquer direção do curso do seu cilindro.

Velocidade máxima do pistão: 500 mm/s

Pode ser usado de 50 a 500 mm/s, contanto que esteja na faixa de energia cinética admissível.





Especificações produzidas sob encomenda

(Para obter detalhes, consulte as páginas 2009 a 2153.)

Símbolo	Especificações
-XA□	Alteração no formato da extremidade da haste

Peso

					(9
	Diâmetro (mm)	20	25	32	40
	Modelo básico	0,61	0,97	1,06	1,35
Sic	Fixação por pés	0,72	1,10	1,22	1,57
Peso básico	Modelo de flange	0,73	1,15	1,23	1,58
esc	Modelo de munhão	0,62	0,99	1,09	1,40
п.	Modelo fixação oscilante	0,66	1,05	1,21	1,58
Supor	Suporte do pivô dianteiro		0,13	0,20	0,27
Supor	Suporte do pivô traseiro		0,09	0,17	0,25
Articu	Articulação simples		0,09	0,09	0,10
Garfo	Garfo (com pino)		0,09	0,09	0,13
Peso ad	Peso adicional para cada 50 mm de curso		0,07	0,09	0,15
Peso adi	cional com amortecimento pneumático	0,01	0,01	0,02	0,02
Peso a	adicional para curso longo	0,01	0,01	0,02	0,03

Cálculo: (Exemplo)

CLG1LA20-100 (fixação por pés, ø20, curso de 100)

- Peso adicional do amortecimento pneumático 0,01 kg 0,72 + 0,05 x 100/50 + 0,01 = 0,83 kg

Modelo

Série			Amortecedor	Diâmetro (mm)	Operação de travamento	
CLG1□N	Dispensa		Amortecedor de borracha	20, 25	Travamento por mola (Travamento do escape) Travamento pneumático (travamento por pressão)	
CLG1 □ A	lubrificação	Dupla ação	Amortecimento pneumático	32, 40	Travamento por mola e pneumático	

Especificações

Diâmetro (mm)	20 25 32 40					
Fluido		Ar				
Lubrificação	Não requer (dispensa lubrificação) 1,5 MPa 1 MPa					
Pressão de teste						
Pressão máxima de trabalho						
Pressão mínima de trabalho		0,08 MPa				
Temperatura ambiente e do fluido		nsor magnético: -10 nsor magnético: -10				
Velocidade do pistão		50 a 500) mm/s *			
Tolerância de comprimento do curso	Até d	curso de +1,4 mn	n a curso de +1,8	3 mm		
Amortecedor	Amortecedor de borracha, amortecimento pneumático Modelo básico, Fixação por pés, Flange dianteiro, Flange trasei Munhão dianteiro, Munhão traseiro, Fixação oscilante (usado quando posição da porta é alterada em 90°.)					
Montagem **						

- Restrições associadas à energia cinética admissível são impostas nas velocidades nas quais o pistão pode ser travado.
 A velocidade máxima de 1.000 mm/s pode ser acomodada se o pistão deverá ser travado no estado estacionário para fins de prevenção de queda.
- * O modelo de curso longo aplica-se ao modelo de fixação por pés e ao modelo de flange dianteiro.

Especificações da trava fina

Operação de travamento			Travamento pneumático (Travamento por pressão)				
Fluido		Ar					
Pressão máxima de trabalho		0,5 MPa					
Pressão de destravamento	0,3 MPa	ou mais	0,1 MPa ou mais				
Pressão inicial de travamento	0,25 MPa	0,05 MPa ou mais					
Direção de travamento		Ambas as direções					

Acessório

(ka)

М	Montagem		Fixação por pés	Modelo flange dianteiro	Modelo de flange traseiro	Munhão dianteiro	Modelo munhão traseiro	Modelo fixação oscilante
Equipamento	Porca da haste	•	•	•	•	•	•	•
padrão	Pino da fixação oscilante	_	_	_	_	_	_	•
	Articulação simples	•	•	•	•	•	•	•
Opção	Garfo (Com pino)*	•	•	•	•	•	•	•
	Suporte do pivô	_	_	_	_	•	•	•
	Proteção sanfonada na haste	•	•	•	•	•	•	•

^{*} O pino e o anel retentor são fornecidos junto com a junta articulada dupla.

Curso padrão/ Consulte o curso mínimo para montagem do sensor magnético (página 743) para aqueles com sensor magnético.

Diâmetro (mm)	Curso padrão (mm)	Curso longo (mm)	Curso máximo produzível (mm)
20	25, 50, 75, 100, 125, 150, 200	201 a 350	
25	25, 50, 75, 100,	301 a 400	1500
32	125, 150, 200,	301 a 450	
40	250, 300	301 a 800	

- * Curso intermediário também disponível. Espaçadores não são usados.
- Cursos longos aplicam-se ao modelo de fixação por pés e aos modelos flange dianteiro. Se forem utilizados outros suportes de montagem, ou se o comprimento exceder o limíte de curso longo, o curso máximo deve ser determinado com base na tabela de seleção do curso (dados técnicos).

Consulte as páginas 742 a 745 para obter informações sobre cilindros com sensores magnéticos.

- Curso mínimo para montagem do sensor magnético
- Posição adequada de montagem do sensor magnético (detecção no fim do curso) e altura de montagem
- Faixa de operação
- · Suporte de montagem do sensor magnético: Referência

Material da proteção sanfonada da haste

Símbolo	Material de proteção sanfonada na haste	Temperatura ambiente máxima
J	Lona de nylon	70°C
K Lona resistente ao cal		110°C *

Temperatura ambiente máxima para a proteção sanfonada da haste.



↑ Cuidado/Energia cinética admissível no travamento


Diâmetro (mm)	20	25	32	40
Energia cinética admissível (J)	0.26	0.42	0.67	1.19

- 1. Em termos de condições específicas de carga, a energia cinética admissível indicada na tabela acima é equivalente a uma taxa de carga de 50% a 0,5 MPa, e a uma velocidade do pistão de 300 mm/s. Portanto, se as condições de operação estiverem abaixo desses valores, os cálculos são despecessários
- 2. Use a fórmula a seguir para obter a energia cinética da carga.

Ek: energia cinética da carga (J)
Fk = 1 mu² m: massa da carga (kg)

υ: velocidade do pistão (m/s) (velocidade média x 1,2 vez)

- 3. A velocidade do pistão excederá a velocidade média imediatamente antes do travamento. Para determinar a velocidade do pistão para fins de obtenção de energia cinética da carga, use 1,2 vez a velocidade média como quia.
- A relação entre a velocidade e a carga dos respectivos diâmetros de tubo é indicada no diagrama abaixo. Use o cilindro na faixa abaixo da linha.
- 5. Mesmo com um nível de energia cinética admissível dado, há um limite para a altura da carga que pode ser sustentada. Por isso, um cilindro montado na horizontal deve ser operado abaixo da linha sólida, e um cilindro montado na vertical deve ser operado abaixo da linha pontilhada.



Força de retenção do travamento por mola (carga estática máxima)

Diametro (min)	20	23	32	40
Força de retenção (N)	196	313	443	784
Nota) A force de retenção no lado est	andida da	booto do n	iotão dimir	ui om

Nota) A força de retenção no lado estendido da haste do pistão diminui em aproximadamente 15%.

Força de retenção do travamento pneumático (carga estática máxima)



 Quando selecionar cilindros, consulte Precauções e energia cinética admissível no travamento, na página 702, e depois selecione um cilindro.

∧ Cuidado

Cuidado ao travar

Força de retenção (carga estática máxima) indica a capacidade máxima de retenção de uma carga estática que não é acompanhada de vibração ou impacto em condições em que não há aplicação de carga. Portanto, ela não se refere a uma carga que não pode ser sustentada constantemente

Quando for usar (selecionar) este produto, verifique cuidadosamente os seguintes pontos.

- Se a haste do pistão deslizar porque a força de retenção da trava foi excedida, a sapata do freio pode ser danificada, resultando em uma força de retenção reduzida ou menor vida útil
- O limite superior da carga usado nas condições não associadas à energia cinética no travamento, tais como prevenção de quedas, deve ser de 35% ou menos da força de retencão.
- Não use o cilindro no estado travado para sustentar uma carga que envolva impacto.

Precisão de parada (sem incluir a tolerância do sistema de controle.)

(mm)

	Velocidade do pistão (mm/s)			
Método de travamento	50	100	300	500
Travamento por mola (Travamento do escape)	±0,4	±0,5	±1,0	±2,0
Travamento pneumático (travamento por pressão) Travamento por mola e pneumático	±0,2	±0,3	±0,5	±1,5

Condições/carga: 25% de força de propulsão a 0,5 MPa Válvula solenoide: montagem na porta de travamento

Seleção/Circuito pneumático recomendado/Manuseie com cuidado

Para especificações detalhadas do cilindro de trava fina, Série CLG1 mencionadas acima, consulte as páginas 702 a 705.

Precauções com a operação

⚠ Atenção

- Não opere a válvula de amortecimento no estado totalmente fechado ou totalmente aberto.
- O uso no estado totalmente fechado danificará a vedação. O uso no estado totalmente aberto danificará o conjunto da haste do pistão ou a tampa.
- Opere dentro da velocidade especificada para o cilindro.
 Caso contrário, podem ocorrer danos ao cilindro e à vedação.
- Verifique cuidadosamente o desempenho do amortecimento em uma faixa de baixa velocidade.
- O desempenho e o efeito a aproximadamente 50 mm/s podem variar dependendo das diferenças individuais de cada produto.
- 4. Se um cilindro for atuado em alta velocidade quando montado com um lado apertado e o outro livre (tipo básico, tipo flange, tipo montagem direta) o momento de curvatura pode agir no cilindro devido à vibração no fim do curso, danificando o cilindro. Nestes casos, instale um suporte de montagem para evitar a vibração do corpo do cilindro de base ou reduza a velocidade do pistão até que o corpo do cilindro não vibre no fim do curso. Além disso, use um suporte de montagem para mover o corpo do cilindro ou para montar um cilindro de curso longo horizontalmente com aperto de um lado.

⚠ Cuidado

- 1. Instale uma proteção da haste sem torcer.
 - Se o cilindro for instalado com a base torcida, o fole pode ser danificado.
- Aperte os parafusos de montagem do suporte da fixação oscilante com o torque de aperto correto a seguir.
 - ø20: 1,5 N·m, ø25 a 32: 2,9 N·m, ø40: 4,9 N·m,
 - ø50: 11,8 N·m, ø63 a 80: 24,5 N·m, ø100: 42,2 N·m


Referência do suporte de montagem

Suporte de montagem	Diâmetro (mm)					
	20	25	32	40		
Pé axial *	CNG-L020	CNG-L025	CNG-L032	CNG-L040		
Flange	CNG-F020	CNG-F025	CNG-F032	CNG-F040		
Pino do munhão	CG-T020	CG-T025	CG-T032	CG-T040		
Fixação oscilante **	CG-D020	CG-D025	CG-D032	CG-D040		
Suporte do pivô dianteiro	CNG-020-24	CNG-025-24	CNG-032-24	CNG-040-24		
Suporte do pivô traseiro	CG-020-24A	CG-025-24A	CG-032-24A	CG-040-24A		

- Ao pedir suporte tipo pé, solicite 2 pecas por cilindro
- « Os pinos da fixação oscilante, os anéis retentores e os parafusos de montão estão incluídos na fixação oscilante.
- *** Os parafusos de montagem são fornecidos junto com os modelos tipo pé e de flange.





Modelo básico: CLG1BN



CLG1 Com proteção sanfonada na haste

(Suporte de montagem: modelo básico)





Diâmetro (mm)	Variedade de cursos	AL	Α	Bı	вс	BN	ΒZ	С	D	E	GA	GB	GC	GD	GK	GL	GQ	GR	1	J	K	KA	MM
20	Até 200	15,5	18	13	38	91	57,5	14	8	12	84	10	19	54	3,5	5,5	4	4	26	M4 x 0,7 profundidade 7	5	6	M8 x 1,25
25	Até 300	19,5	22	17	45	101	69	16,5	10	14	94	10	20	62	4	9	7	7	31	M5 x 0,8 profundidade 7,5	5	8	M10 x 1,25
32	Até 300	19,5	22	17	45	102	69	20	12	18	95	10	21	62	4	9	7	7	38	M5 x 0,8 profundidade 8	5,5	10	M10 x 1,25
40	Até 300	27	30	19	52	111	76	26	16	25	103	10	23	67	4	11	8	7	47	M6 x 1 profundidade 12	6	14	M14 x 1,5


Diâmetro	Variedade de	Нı	NA	В	DC.	РН	DI	PW	_	ТА	тв	тс		roteção s ris haste		Co	om prote	ção	san	fona	da na hast	е
(mm)	cursos	п	NA	Р	PG	РП	PL	PW	0	IA	ID	10	Н	ZZ	IJ	JH (Referência)	JW (Referência)	е	f	h	e	ZZ
20	Até 200	5	24	1/8	33	19,5	20	38	141	11	11	M5 x 0,8	35	178	27	15,5	10,5	30	18	55	1/4	198 (206)
25	Até 300	6	29	1/8	38	24	24	41	151	11	11	M6 x 0,75	40	193	32	16,5	10,5	30	19	62		215 (223)
32	Até 300	6	35,5	1/8	39	24	24	41	154	11	10	M8 x 1	40	196	38	18,5	10,5	35	19	62	Curso	218 (226)
40	Até 300	8	44	1/8	44	24	24	41	169	12	10	M10 x 1,25	50	221	48	21,5	10,5	35	19	70		241 (250)

^{*} Para curso longo, consulte a página 739,

^{**} O curso mínimo para cilindros com proteção sanfonada na haste é de 20 mm.

Com suporte de montagem

Fixação por pés: CLG1LN




Fixação por pés


Diâmetro	D7	ВЛ	w	Y	Υ				LS	1.7		17	Sem proteção xantonada na haste	Com proteção sanfonada na haste
(mm)	DZ	IVI	VV	^	1	LC	LD	ГП	LS		LA	LZ	ZZ	ZZ
20	63,5	3	10	15	7	4	6	25	117	3	50	62	182 + Curso	202 + Curso de 1,25
25	74,5	3,5	10	15	7	4	6	28	127	3	57	70	197,5 + Curso	219,5 + Curso de 1,25
32	74,5	3,5	10	16	8	4	7	28	128	3	60	74	200,5 + Curso	222,5 + Curso de 1,25
40	83	4	10	16,5	8,5	4	7	33	142	3	68	84	226 + Curso	246 + Curso de 1,25

^{*} Para curso longo, consulte a página 630.

Modelo flange dianteiro: CLG1FN



Modelo flange traseiro: CLG1GN



Modelo flange dianteiro


Diâmetro (mm)	В	ΒZ	FD	FT	FX	FY	FZ
20	38	57,5	5,5	6	52	25	65
25	45	69	5,5	7	60	30	75
32	45	69	6,6	7	60	30	75
40	52	76	66	8	66	36	82

Para curso longo, consulte a página 630.

Modelo flange traseiro

	Sem proteção	Com proteção
)iâmetro	sanfonada na haste	sanfonada na haste
(mm)	ZZ	ZZ
20	182 + Curso	202 + Curso de 1,25
25	198 + Curso	220 + Curso de 1,25
32	201 + Curso	223 + Curso de 1,25
40	227 + Curso	247 + Curso de 1,25


Modelo munhão dianteiro: CLG1UN




Modelo munhão dianteiro

Diâmetro	TD	TR	тс	T7	Sem proteção sanfonada na haste	Com proteção sanfonada na haste
(mm)			13	12	Z	Z
20	8-0,025	51	40	59,6	46	66 + Curso de 0,25
25	10-0,025	58	47	68	51	73 + Curso de 0,25
32	12-0,032	62,5	47	75,7	51	73 + Curso de 0,25
40	14-0.032	72,5	54	85,7	62	82 + Curso de 0,25


Modelo munhão traseiro: CLG1TN





	Diâmetro	TDe8	TR	тс.		Sem proteção sa	nfonada na haste	Com proteção sa	nfonada na haste
le iem	(mm)	I De8	IK	13	12	Z	ZZ	Z	ZZ
orte	20	8 -0,025	39	28	47,6	165 + Curso	178 + Curso	185 + Curso de 1,25	198 + Curso de 1,25
	25	10 -0,025	43	33	53	180 + Curso	193 + Curso	202 + Curso de 1,25	215 + Curso de 1,25
	32	12 -0.032 -0.059	54,5	40	67,7	184 + Curso	196 + Curso	206 + Curso de 1,25	218 + Curso de 1,25
	40	14 -0,032	65,5	49	78,7	209 + Curso	221 + Curso	229 + Curso de 1,25	241 + Curso de 1,25

Modelo fixação oscilante: CLG1DN



Modelo fixação oscilante


Diâmetro (mm)	CD _{H10}		L	RR	TT	ΤZ
20	8 +0,058		14	11	3,2	43,4
25	10 +0,058	33	16	13	3,2	48
32	12+0,070	40	20	15	4,5	59,4
40	14 +0,070	49	22	18	4,5	71,4

 O pino da fixação oscilante e o anel retentor estão incluídos.

Diâmetro	Sem proteç	ão da haste	Com proteção sa	nfonada na haste
(mm)	Z	ZZ	Z	ZZ
20	190 + Curso	201 + Curso	210 + Curso de 1,25	221 + Curso de 1,25
25	207 + Curso	220 + Curso	229 + Curso de 1,25	242 + Curso de 1,25
32	214 + Curso	229 + Curso	236 + Curso de 1,25	251 + Curso de 1,25
40	241 + Curso	259 + Curso	261 + Curso de 1,25	279 + Curso de 1,25

Modelo básico com amortecimento pneumático: CLG1BA

« Consulte a página 738 para ver os suportes de montagem, já que as dimensões são as mesmas, com a exceção de GA, P, WA, WB, WH, WW, Wq.




Diâmetro (mm)	Variedade de cursos	AL	Α	B ₁	вс	BN	ΒZ	С	D	E	GA	GB	GC	GD	GK	GL	GQ	GR	1	J	K	KA	ММ	NA	Hı
20	Até 200	15,5	18	13	38	91	57,5	14	8	12	85	10	19	54	3,5	5,5	4	4	26	M4 x 0,7 profundidade 7	5	6	M8 x 1,25	24	5
25	Até 300	19,5	22	17	45	101	69	16,5	10	14	95	10	20	62	4	9	7	7	01	M5 x 0,8 profundidade 7,5	0,0	8	M10 x 1,25	29	6
32	Até 300	19,5	22	17	45	102	69	20	12	18	95	10	21	62	4	9	7	7	38	M5 x 0,8 profundidade 8	5,5	10	M10 x 1,25	35,5	6
40	Até 300	27	30	19	52	111	76	26	16	25	103	10	23	67	4	11	8	7	47	M6 x 1 profundidade 12	6	14	M14 x 1,5	44	8

Diâmetro	Variedade	В	DC.	РН	PL	DW/	_	Τ.	TD	TO	10/A	30/30/	WB	\A/LI	Wθ		oroteção la na haste		Con	n proteçã	o sar	nfona	da na	haste	
(mm)	de cursos	Р	PG	РП	PL	PW	3	IA	ТВ	10	WA	VV VV	WD	WI	W O	Н	ZZ	IJ	JH (Referência)	JW (Referência)	е	f	h	e	ZZ
20	Até 200	M5 x 0,8	33	19,5	20	38	141	11	11	M5 x 0,8	86	5,5	15	23	30°	35	178	27	15,5	10,5	30	18	55	1/4 de	198 (206)
25	Até 300	M5 x 0,8	38	24	24	41	151	11	11	M6 x 0,75	96	6	15	25	30°	40	193	32	16,5	10,5	30	19	62	curso	215 (223)
32	Até 300	1/8	39	24	24	41	154	11	10	M8 x 1	97	6	15	28,5	25°	40	196	38	18,5	10,5	35	19	62	cuiso	218 (226)
40	Até 300	1/8	44	24	24	41	169	12	10	M10 x 1,25	106	8	15	33	20°	50	221	48	21,5	10,5	35	19	70		241 (250)

^{*} O curso mínimo para cilindros com proteção sanfonada na haste é de 20 mm.


Curso longo/Consulte as páginas 737 a 739 para ver as dimensões de montagem, exceto pela tabela abaixo.

Modelo básico




Diâmetro	Variedade de cursos	CD		santonada na haste	sanfonada na haste	ть	wв
(mm)	de cursos	uв	3	ZZ	ZZ	ID	WD
20	201 a 350	12	149	186	206	11	16
25	301 a 400	12	159	201	223	11	16
32	301 a 450	12	162	204	226	11	16
40	301 a 800	13	178	230	250	12	16

Fixação por pés



Diâmetro	Variedade de cursos	GB	٩	1 9	Sem proleção xanfonada na haxte	Com proteção sanfonada na haste
(mm)	de cursos	uВ	٥		ZZ	ZZ
20	201 a 350	12	149	125	190	210
25	301 a 400	12	159	135	205,5	227,5
32	301 a 450	12	162	136	208,5	230,5
40	301 a 800	13	178	151	235	255


Modelo flange dianteiro



Diâmetro	Variedade de cursos	GB	_	Sem proteptio sanfonada na haste	Com proteção xanfonada na hazte	
(mm)		GB	3	ZZ	ZZ	
20	201 a 350	12	149	186	206	
25	301 a 400				223	
32	301 a 450	12	162	204	226	
40	301 a 800	13	178	230	250	


Construção


Com amortecedor de borracha: CLG1BN



Com amortecedor pneumático: CLG1BA







(51) (49) (50) (59) (58)

	\oplus \oplus	L		
Part	tes componentes			
Nº	Descrição	Material	Nota	
1	Cabeçote dianteiro	Liga de alumínio	Anodizado duro incolor	
2	Tampa do tubo	Liga de alumínio	Anodizado duro	
3	Tampa	Aço-carbono	Nitretado	•
4	Tampa intermediária	Liga de alumínio	Anodizado duro incolor	•
5	Haste do pistão	Aço-carbono	Cromado duro	•
-6	Pistão	Liga de alumínio	Cromado	•

Curso longo

Nº	Descrição	Material	Nota
42	Gaxeta do tubo do cilindro	NBR	
43	Cabeçote traseiro	Liga de alumínio	Anodizado duro incolor
44	Tubo do cilindro	Liga de alumínio	Anodizado duro
45	Anel de amortecimento A	Liga de alumínio	Anodizado
46	Anel de amortecimento B	Liga de alumínio	Anodizado
47	Retenção da vedação	Aço laminado	Zinco cromado
48	Válvula de amortecimento A	Aço cromo-molibdênio	Revestido com níquel
49	Válvula de amortecimento B	Aço laminado	Revestido com níquel
50	Retenção da válvula	Aço laminado	Revestido com níquel
51	Porca de pressão	Aço laminado	Revestido com níquel
52	Anel retentor	Aço inoxidável	
53	Vedação do amortecimento A	Uretano	
54	Vedação do amortecimento B	Uretano	
55	Gaxeta do anel de amortecimento A	NBR	
56	Gaxeta do anel de amortecimento B	NBR	
57	Vedação da válvula A	NBR	
58	Vedação da válvula B	NBR	
59	Gaxeta de retenção da válvula	NBR	

Peças de reposição: Kit de vedação

Ref. do kit	Conteúdo			
CG1N20-PS				
CG1N25-PS	Kits com os Nºs de ref. acima de			
CG1N32-PS	35, 38, 42			
CG1N40-PS				
	CG1N20-PS CG1N25-PS CG1N32-PS			

^{*} Como a seção de travamento da série CLG1 normalmente é substituída por uma unidade, os kits são somente para a seção do cilindro. Eles podem ser solicitados com o número de pedido para cada diâmetro.


2	Tampa do tubo	Liga de alumínio	Anodizado duro
3	Tampa	Aço-carbono	Nitretado
4	Tampa intermediária	Liga de alumínio	Anodizado duro incolor
5	Haste do pistão	Aço-carbono	Cromado duro
6	Pistão	Liga de alumínio	Cromado
7	Pistão do freio	Aço-carbono	Nitretado
8	Braço do freio	Aço-carbono	Nitretado
9	Sapata do freio	Material de fricção especial	
10	Rolete	Aço-carbono	Nitretado
11	Pino	Aço-carbono	Tratado termicamente
12	Anel retentor	Aço-carbono	
13	Mola do freio	Aço	Tratamento anticorrosivo: somente tipos C, E
14	Bucha	Liga de rolamento	
15	Bucha	Liga de rolamento	
16	Comando de liberação manual da trava	Aço cromo-molibdênio	Nitretado, revestido com níquel
17	Guia do came	Aço-carbono	Nitretado, pintado
18	Porca de pressão	Aço laminado	
19	Arruela plana	Aço laminado	
20	Anel retentor	Aço-carbono	
21	Parafuso sextavado interno	Aço cromo-molibdênio	
22	Arruela de pressão	Aço	
23	Parafuso sextavado interno	Aço cromo-molibdênio	
24	Arruela de pressão	Aço	
25	Parafuso sextavado interno	Aço cromo-molibdênio	
26	Arruela de pressão	Aço	
27	Amortecedor A	Uretano	
28	Amortecedor B	Uretano	
29	Anel retentor	Aço inoxidável	
30	Anel de desgaste	Resina	
31	Anel de desgaste	Resina	
32	Plugue sextavado interno	Aço-carbono	Somente tipo E
33	Elemento	Bronze	Somente tipo E
34	Porca da haste	Aço laminado	
35	Vedação do pistão	NBR	
36	Gaxeta do pistão	NBR	
37	Vedação da haste A	NBR	
38	Vedação da haste B	NBR	
39	Vedação do pistão do freio	NBR	
40	Gaxeta da tampa intermediária	NBR	
41	Gaxeta do came	NBB	I

^{*} O kit de vedação inclui uma embalagem de lubrificante (10 g). Solicite com a seguinte referência apenas quando o pacote de lubrificação for necessário. Referência do pacote de lubrificação: GR-S-010 (10 g)

Série CLG1


Dimensões do suporte do acessório

Articulação simples



Referência	Diâmetro aplicável (mm)	Α	A 1	E1	L ₁	MM	RR1	U ₁	ND _{H10}	NX
I-G02	20	34	8,5	□16	25	M8 x 1,25	10,3	11,5	8 +0,058	8 -0.2
I-G03	25, 32	41	10,5	□20	30	M10 x 1,25	12,8	14	10 +0,058	10 -0,2
I-G04	40	42	14	ø22	30	M14 x 1,5	12	14	10 +0,058	18 =0,3

Suporte do pivô dianteiro



	Referência	Diâmetro aplicável (mm)	тв	Tdн9	TE	TF	тн	TN
7	CNG-020-24	20	42	8 +0,036	10	5,5	31	40
-	CNG-025-24	25	48	10 +0,036	10	5,5	37	47
_	CNG-032-24	32	53	12 +0,043	10	6,6	38,5	47
(CNG-040-24	40	60	14 +0,043	10	6,6	42,5	55


Referência	Diâmetro aplicável (mm)	TR	тт	TU	TV	TW	тх	TY	TZ
CNG-020-24	20	13	3,2	21,2	47,8	42	26	28	50
CNG-025-24	25	15	3,2	21,3	54,8	42	28	28	57
CNG-032-24	32	17	4,5	25,6	57,4	48	28	28	61,4
CNG-040-24	40	21	4,5	26,3	65,4	56	36	30	71,4

Junta articulada dupla + O pino da articulação e o anel retentor são embalados



Referência	(mm)	Α							ND _{H10}				Referência do pino aplicável
Y-G02	20	34	8,5	□16	25	M8 x 1,25	10,3	11,5	8 +0,058	8 +0,4	16	21	IY-G02
Y-G03	25,32	41	10,5	□20	30	M10 x 1,25	12,8	14	10 +0,058	10 +0.4	20	25,6	IY-G03
Y-G04	40	42	16	022	30	M14 x 1,5	12	14	10 +0,058	18 +0.5	36	41,6	IY-G04

Suporte do pivô traseiro




Referência	Diâmetro aplicável (mm)	тв	Td	TE	TF	тн	TN
CG-020-24A	20	36	8	10	5,5	25	(29,3)
CG-025-24A	25	43	10	10	5,5	30	(33,1)
CG-032-24A	32	50	12	10	6,6	35	(40,4)
CG-040-24A	40	58	14	10	6,6	40	(49,2)

Referência	Diâmetro aplicável (mm)	TR	тт	TU	TV	TW	тх	TY	TZ
CG-020-24A	20	13	3,2	18,1	35,8	42	16	28	38,3
CG-025-24A	25	15	3,2	20,7	39,8	42	20	28	42,1
CG-032-24A	32	17	4,5	23,6	49,4	48	22	28	53,8
CG-040-24A	40	21	4,5	27,3	58,4	56	30	30	64,6

Pino da articulação






Referência	Diámetro aplicável (mm)	Dd9	L	d	L ₁	m	t	Anel retentor aplicável
IY-G02		8 -0,040						Tipo C8 para eixo
IY-G03	25, 32	10 -0,040	25,6	9,6	20,2	1,55	1,15	Tipo C 10 para eixo
IY-G04	40	10 -0,040	41,6	9,6	36,2	1,55	1,15	Tipo C 10 para eixo

^{*} Anéis retentores incluídos


Pino da fixação oscilante



Referência	Diâmetro aplicável (mm)	Dd9	L	d	L ₁	m	t	Anel retentor aplicável
CD-G02		8 -0,040	43,4	7,6	38,6	1,5	0,9	Tipo C 8 para eixo
CD-G25	25	10-0,040	48	9,6	42,6	1,55	1,15	Tipo C 10 para eixo
CD-G03	32	12-0,050	59,4	11,5	54	1,55	1,15	Tipo C 12 para eixo
CD-G04	40	14 -0,050	71,4	13,4	65	2,05	1,15	Tipo C 14 para eixo

^{*} Anéis retentores incluídos.

Porca da haste




Série CLG1

Montagem do sensor magnético 1

Posição adequada de montagem do sensor magnético (Detecção no fim do curso) e sua altura de montagem

Sensor tipo reed

D-A9




Sensor de estado sólido


D-M9□

D-M9□A D-M9□W






D-C7/C8




D-G5NT






D-C73C/C80C




D-H7□/H7□W D-H7NF/H7BA






D-B5/B6/B59W



D-H7C





Posição adequada de montagem do sensor magnético

Modelo do sensor magnético	D-M9 D-M9 D-M9	□W(V)	D-A9)□(V)	D-C			B5 B6	D-B	59W	D-HI D-HI D-HI			9W 9F NT BA
(mm)	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В
20	10.5	27	6,5	23	7	23,5	1	17,5	4	20,5	6	22,5	2.5	19
20	10,5	(35)	0,5	(31)	,	(31,5)	'	(25,5)	-	(28,5)	0	(30,5)	2,5	(27)
25	10.5	27	6,5	23	7	23,5	-	17,5	4	20,5	6	22,5	2,5	19
25	10,5	(35)	0,5	(31)	,	(31,5)	'	(25,5)	4	(28,5)	0	(30,5)	2,5	(27)
32	10.5	29	٠.	25	7	25,5	-	19,5	4	22,5	6	24,5	2,5	21
32	10,5	(37)	6,5	(33)	-	(33,5)	'	(27,5)	4	(30,5)	0	(32,5)	2,5	(29)
40	10.5	32	0.5	28	10	28,5	4	22,5	7	25,5	9	27,5	5,5	24
40	13,5	(41)	9,5	(37)	10	(37,5)	4	(31,5)	/	(34,5)	9	(36,5)	5,5	(33)

(mm) Altura de montagem do sensor magnético

				(111111)
Modelo do sensor magnético	D-M9 (V) D-M9 W(V) D-M9 A(V) D-A9 (V)	D-C7/C8 D-H7 U D-H7 W D-H7NF D-H7BA	D-C73C D-C80C	D-B5/B6 D-B59W D-G5/K5 D-G5/K5 D-H7C D-K59W D-G5BA
(mm)	Hs	Hs	Hs	Hs
20	25	24,5	27	27,5
25	27,5	27	29,5	30
32	31	30,5	33	33,5
40	35,5	35	37,5	38

^{* ():} Valores para curso longo

Nota) Ajuste o sensor magnético após confirmar as condições de operação na situação real.

Curso mínimo para montagem do sensor magnético

n: Quantidade de sensores magnéticos (mm)

		Quantida	de de sensores magnéticos	montados	
Modelo do sensor	1	2	2	1	ı
magnético	'	Faces diferentes	Mesma face	Faces diferentes	Mesma face
D-M9 □	5	15 ^{Nota 1)}	40 ^{Nota 1)}	$20 + 35 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6···) Note 3)	55 + 35 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)
D-M9□W	10	15 Note 1)	40 Note 1)	$20 + 35 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6) Note 3)	55 + 35 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)
D-M9□A	10	25	40 Note 1)	$25 + 35 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6) Note 3)	60 + 35 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)
D-A 9□	5	15	30 Note 1)	$15 + 35 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6···) Note 3)	50 + 35 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)
D-M9□V	5	20	35	$20 + 35 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6) Note 3)	35 + 35 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)
D-A9□V	5	15	25	$15 + 35 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6) Note 3)	25 + 35 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)
D-M9□WV D-M9□AV	10	20	35	$20 + 35 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6···) Note 3)	35 + 35 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)
D-C7□ D-C80	5	20	60	$20 + 45 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6) Note 3)	60 + 45 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)
D-H7□ D-H7□W D-H7BA D-H7NF	10	25	70	$25 + 45 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6···) Note 3)	70 + 45 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)
D-C73C D-C80C D-H7C	5	30	80	$30 + 50 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6) Note 3)	80 + 50 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)
D-B5□ D-B64 D-G5□ D-K59□	5	25	70	$25 + 50 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6) Note 3)	70 + 50 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)
D-B59W	10	30	75	$30 + 50 \frac{(n-2)}{2}$ $(n = 2, 4, 6)^{\text{Note 3}}$	75 + 50 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5···)

Nota 3) Quando "n" for um número ímpar, o número par imediatamente acima deve ser usado para o cálculo.

Nota 1) Montagem do s	sensor magnético					
	Com 2 sensor	ores magnéticos				
	Faces diferentes	Mesma face				
Modelo do sensor magnético	A posição de montagem do sensor magnético adequada é 3,5 mm para o interior da borda do suporte do sensor.	O sensor magnético é montado deslocando-o levemente em uma direção (circunferência do tubo do cilindro externo) para que o sensor magnético e o cabo não interfiram um com o outro.				
D-M9□ D-M9□W	Curso abaixo de 20 Note 2)	Curso abaixo de 55 Note 2)				
D-M9□A	Curso abaixo de 20 Note 2)	Curso abaixo de 60 Note 2)				
D-A9□	_	Curso abaixo de 50 Note 2)				

Nota 2) Curso mínimo para montagem de sensores magnéticos nos outros modelos de montagem mencionados na nota 1.



Série CLG1 Montagem do sensor magnético 2

Faixa de operação

				(mm)
Modelo do sensor	1	Diâmet	ro (mm	1)
magnético	20	25	32	40
D-A9□	7	6	8	8
D-M9□ D-M9□W	4,5	5	4,5	5,5
D-C7□/C-80 D-C73C/C-80C	8	10	9	10
D-B5□/B64	8	10	9	10
D-B59W	13	13	14	14
D-H7□/H7□W D-H7BA/H7NF	4	4	4,5	5
D-H7C	7	8,5	9	10
D-G5NT	4	4	4,5	5
D-G5NB	35	40	40	45

Valores apenas para referência incluindo histerese, não significa que seja garantido (assumindo aproximadamente ±30% de dispersão).
 A variação pode ser grande, dependendo do ambiente.

Suporte de montagem do sensor magnético: Referência

Modelo do sensor		Diâmet	ro (mm)	
magnético	20	25	32	40
D-M9□(V) D-M9□W(V) D-A9□(V)	Nota 1) BMA3-020	Nota 1) BMA3-025	Nota 1) BMA3-032	Nota 1) BMA3-040
D-M9□A(V)	Nota 2) BMA3-020S	Nota 2) BMA3-025S	Nota 2) BMA3-032S	Nota 2) BMA3-040S
D-C7□/C80 D-C73C/C80C D-H7□ D-H7□W D-H7NF D-H7BA	BMA2-020A	BMA2-025A	BMA2-032A	BMA2-040A
D-B5□/B64 D-B59W D-G5□/K59 D-G5□W/K59W D-G5BA/G59F D-G5NT D-G5NB	BA-01	BA-02	BA-32	BA-04

- Nota 1) Defina a referência que inclui a abraçadeira de montagem do sensor magnético (BMA2-IIIA) e o kit retentor (BJ5-1/Suporte do sensor: Transparente).
- Não use o suporte do sensor (de nylon) em um ambiente onde álcool, clorofórmio, metilamina, ácido cloridrico ou ácido sulfúrico são pulverizados, pois ele pode ser afetado. Consulte a SMC sobre outros produtos químicos.
- Nota 2) Defina a referência que inclui a abraçadeira de montagem do sensor magnético (BMA2-□□□AS/Parafuso de aço inoxidável) e o kit de suporte (BJ4-1/Suporte do sensor: Branco).
- Nota 3) Para o sensor magnético tipo D-M9□A (V), não instale o suporte do sensor no led indicador.

Suporte do sensor Sensor magnético Paratuso de montagem do sensor magnético Abraçadeira de montagem do sensor magnético

- (1) BJI-1 é um conjunto de "a" e "b". BJ4-1 (Suporte do sensor: Branco) BJ5-1 (Suporte do sensor: Incolor)
- (2) BMA2-□□□A(S) é um conjunto de "c" e "d". A abraçadeira (c) é montada de forma que a peça projetada esteja no lado interno (lado de contato com o tubo).

[Conjunto de parafusos de montagem fabricados em aço inoxidável]

O seguinte conjunto de parafusos de montagem fabricados em aço inoxidável está disponível. Utilize de acordo com o ambiente de trabalho. (Peça o suporte de montagem do sensor magnético separadamente, pois ele não está incluído.)

BBA3: Para tipos D-B5/B6/G5/K5

BBA4: Para tipos D-B3/B6/G3/K3

Os sensores magnéticos D-H7BA/G5BA são fornecidos instalados no cilindro com os parafusos de aço inoxidável acima. Quando um sensor magnético é fornecido independentemente, BBA3 ou BBA4 está incluído.

Nota 4) Consulte a página 1989 para obter detalhes sobre o BBA3.

Montagem do sensor magnético Série CLG1

Suporte do cilindro/curso: superfície de montagem do sensor magnético

st: Curso (mm)

Suporte de montagem	Básico,	Pé, Flange, Fixação o	scilante	Munhão					
Quantidade de sensores magnéticos	1 (Cabeçote dianteiro)	2 (Faces diferentes)	2 (Mesma face)	1 (Cabeçote dianteiro)	2 (Faces diferentes)	2 (Mesma face)			
Superficie de montagem do sensor	Lado da conexão	Lado da conexão	Lado da conexão						
D-A9□ D-M9□ D-M9□W	Curso de 10 ou mais	Cursos de 15 a 44	Curso de 45 ou mais	Curso de 10 ou mais	Cursos de 15 a 44	Curso de 45 ou mais			
D-C7□/C80	Curso de 10 ou mais	Cursos de 15 a 49	Curso de 50 ou mais	Curso de 10 ou mais	Cursos de 15 a 49	Curso de 50 ou mais			
D-H7□/H7□W D-H7BA/H7NF	Curso de 10 ou mais	Cursos de 15 a 59	Curso de 60 ou mais	Curso de 10 ou mais	Cursos de 15 a 59	Curso de 60 ou mais			
D-C73C/C80C/H7C	Curso de 10 ou mais	Cursos de 15 a 64	Curso de 65 ou mais	Curso de 10 ou mais	Cursos de 15 a 64	Curso de 65 ou mais			
D-B5□/B64/G5NT	Curso de 10 ou mais	Cursos de 15 a 74	Curso de 75 ou mais	Curso de 10 ou mais	Cursos de 15 a 74	Curso de 75 ou mais			
D-B59W	Curso de 15 ou mais	Cursos de 20 a 74	Curso de 75 ou mais	Curso de 15 ou mais	Cursos de 20 a 74	Curso de 75 ou mais			

Além dos modelos listados em Como pedir, os sensores magnéticos a seguir são aplicáveis. Consulte as páginas 1893 a 2007 para obter as especificações detalhadas.

Sensor magnético	Referência	Entrada elétrica (Direção de atração)	Características	Diâmetro aplicável
Dead	D-B53, C73, C76		_	
Reed	D-C80		Sem led indicador	
	D-H7A1, H7A2, H7B	Grommet (Em linha)	-	ø20 a ø40
Estado sólido	D-H7NW, H7PW, H7BW		Indicação de diagnóstico (indicador de 2 cores)	
	D-G5NT		Com temporizador	

Para sensorea de estado sólido, também estão disponíveis sensores magnéticos com conector pré-cabeado. Consulte detahes nas páginas 1980 e 1981.
 Sensores magnéticos de estado sólido normalientes fechado (N.F. - contato b) (ipos D.FSG/F8H) também estão disponíveis. Consulte a página 1914 para obter detahes.
 Tipo de detecção de intervalo amplio, os sensores de estado sólido (tipo D.GSM) também estão disponíveis. Consulte a página 1932 para deter detahes.


Cilindro com trava de dupla ação, haste simples

Série CL1

Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100, Ø125, Ø140, Ø160

O cilindro de travamento da Série CL1 é do tipo com travamento automático que contém um anel que é inclinado pela força de uma mola, que depois é inclinado pela carga aplicada ao cilindro, travando a haste do pistão. O cilindro é ideal para paradas intermediárias, paradas de emergência e prevenção de quedas.

Como pedir



Sensores magnéticos aplicáveis/Consulte as páginas 1893 a 2007 para obter mais informações sobre sensores magnéticos

			1 .			nsão da			ormações sobre sens	Compri						
Tipo	Função	Entrada	Ledindicador	Cabeamento				Montagem em tirante	Montagem por abraçadeira	0,5	1	3	5	Conector pré-cabeado		arga
	especial	elétrica	Leg.	(Saída)	(CC	CA	Ø40 a Ø100 Ø125 a Ø160	ø40 a ø100 ø125 a ø160	(Nil)	(M)	(L)	(Z)	pre-capeado	арі	icável
				3 fios (NPN)				M9N		•	•	•	0	0		
				3 IIOS (INPIN)		5 V,12 V		_	G59*** -		-	•	0		Circuito	
				3 fios (PNP)	24 V	3 V, 12 V	_	M9P	_	•	•	•	0	0	de circuito integrado	
		Grommet		3 1103 (1 141)	24 V			_	G5P*** —		_	•			integrado	
						12 V		M9B	_	•	•	•	0	0		
0				2 fios		12 *		_	K59*** —	•	_	•	0	0	l	
sólido			1				100 V, 200 V	J51	_	•	_	•	0			
só		Conector		3 fios (NPN)		12 V		G39C —	G39	_	_	_	_			ļ
유		do terminal	4	2 fios			1	K39C —	K39	_	=	=	_		ļ	
estado			_	3 fios (NPN)				M9NW		•	•	•	Ó	0		Relé.
es			Sin	, ,		5 V,12 V		-	K59*** —	59***	0					
g	Indicação de		0,	3 fios (PNP)				M9PW	OFD1110000		•	•	10	0	integrado	
ž	diagnóstico (Indicador de 2 cores)					24 V 12 V	-	M9BW	G5PW*** —		_	-	18	 		ļ
Sensor	(Illuicaudi de 2 coles)			2 fios	24 V		-	— K59W*** —		•	-	18	 			
Şe.		Grommet		3 fios (NPN)			V, 12 V	M9NA****	K59W	<u> </u>	_	-	K	 	ŀ	
٠,	Resistente à água			3 fios (PNP)	-	5 V, 12 V		M9PA****		ŏ	K	-	K	 	-	
	(Indicador de 2			· ,	-		1	M9BA****		ŏ	K	-	18	 ~	-	
	cores)			2 fios		12 V			G5BA***	\vdash	\perp	-	K	l ŏ	ł	
	Com saída de diagnóstico (Indicador de 2 cores)			4 fios (NPN)	1	5 V, 12 V	1	F59F	G59F***	•	-	•	ŏ	ŏ	Circuito de	ł
	Resistente a campos magnéticos (Indicador de 2 cores)			2 fios (não polar)	1		1	P4DW*** -		Ĭ	=	ě	ě	Ĭŏ	circuito integrado	i
	(Indicador de 2 cores)		_	3 flos (equivalente a NPN)	_	5 V		A96**			1=	ě	Ĭ	Ĕ	Circuito de circuito integrado	_
ō			Sim				100 V	A93**		ě	1-	•	•	_	-	
reed		Grommet	Não	1	1		100 V ou menos	A90**		ě	1-	Ó	Ĭ		Circuito de circuito integrado	Relé.
o			Sim	1	1	12 V 2	100 V, 200 V	A54	B54*** —	•	-	•	•	_		CLP
ti b			Não	2 fios	04.1/		200 V ou menos	A64	B64***	•	 -	•	-	_	1	
Sensor tipo		Conector		2 1108	24 V		_	A33C***	A33	_	<u> </u>	_	 -	_	1	PLC
ns		do terminal	ے					A34C*** -	A34	_	-	-	-			D-14
Se		Terminal DIN	Sim		1		100 V, 200 V	A44C*** -	A44	_	_	_	_	_		Relé, CLP
	Indicação de diagnóstico (indicador de 2 cores)	Grommet				_	_	A59W	B59W***	•	-	•	-	_		OLI

odelos acima, mas, neste caso, a SMC não pode garantir a resistência à água. Consulte a SMC sobre os tipos resistentes à água com os números de modelo acima.

^{*} Simbolos de comprimento do cabo: 0,5 m ----- Nada (Exemplo) M9NW

1 m ----- M (Exemplo) M9NWL
3 m ----- L (Exemplo) M9NWL
5 m ------ Z (Exemplo) M9NWL

^{***} Os seguintes sensores magnéticos não podem ser montados em ø125 a ø160.
D-G39C, K39C, A3IC, A44C, G5I, K59, G5IW, K59W, G5BA, G59F, G5NT, B5I, B64, B59W, P4DW.

^{*} Como há outros sensores magnéticos aplicáveis além dos listados, consulte a página 766 para obter detalhes Para obter detalhes sobre os sensores magnéticos com conector pré-cabeado, consulte as páginas 1960 e 1961

^{*} Os sensores magnéticos D-A9□/M9□/M9□W/M9□A são fornecidos juntos (não montados). (Apenas os sup es de montagem do sensor magnético para os modelos listados acima são montados no momento do envio.)







Especificações produzidas sob encomenda (Para obter detalhes, consulte as páginas

767 a 768.)

Símbolo	Especificações
-X50	Cilindro com trava de grande diâmetro (ø180 a ø300)
-X51	Cilindro com trava em ambas as direções

Especificações produzidas sob encomenda (Para obter detalhes, consulte as páginas 2009 a 2152.)

Símbolo	Especificações
-XA□	Alteração no formato da extremidade da haste
-XC3	Localização especial da porta
-XC14	Alteração na posição de montagem do suporte de munhão (somente ø40 a 100)

Especificações da unidade de travamento

Operação travada	Trava da mola
Pressão de liberação de travamento	0,2 MPa ou mais (sem carga)
Pressão inicial de travamento	0,05 MPa ou menos
Direção de travamento	Uma direção (A direção de travamento pode ser alterada.)

Precisão de parada

(Tolerância do sistema de controle não incluída)

Velocidade do pistão	Diâmetro (mm)				
velocidade do pistao	40 a 100	125 a 160			
50 mm/s	± 0,6 mm	± 1 mm			
100 mm/s	± 1,2 mm	± 2 mm			
200 mm/s	± 2,3 mm	± 3 mm			

Modelo de unidade de travamento

Diâmetro aplicável (mm)	40	50	63	80	100
Referência da unidade de travamento	CL-40	CL-50	CL-63	CL-80	CL-100

Consulte as páginas 760 a 766 para obter informações sobre cilindros com sensores magnéticos.

- · Curso mínimo para montagem do sensor magnético
- · Posição adequada de montagem do sensor magnético (detecção no fim do curso) e altura de montagem
- Faixa de operação
- Suporte de montagem do sensor magnético: Referência

Especificações

Diâmetro (mm)	ø40 a ø100	ø125 a ø160		
Pressão de teste	1,5 MPa	1,57 MPa		
Pressão máxima de trabalho	1,0 MPa	0,97 MPa		
Pressão mínima de trabalho	0,08	MPa		
Velocidade do pistão	50 a 200 mm/s*			
Temperatura ambiente e do fluido	Sem sensor magnético −10 a 70 °C° Com sensor magnético −10 a 60 °C (Sem congelamento)	Sem sensor magnético 0 a 70 °C Com sensor magnético 0 a 60 °C (Sem congelamento)		
Lubrificação	Não requer (disp	ensa lubrificação)		
Amortecedor	Amortecimen	to pneumático		
Tolerância de comprimento do curso	Até 250 +1,0, 251 a 1.000 +1,4, 1.001 a 1.500 +1,8 1501 a 1.600 +2,2			
	Modelo básico, fixação por pés, modelo flange dianteiro			
Montagem	Modelo flange traseiro, Modelo de fixação oscilante traseira macho			
	Modelo de fixação oscilante traseira fêmea, Modelo de munhão central			

- * Opere o cilindro de forma que a velocidade do pistão não ultrapasse 200 mm/s durante o travamento.
- * A velocidade máxima de 500 mm/s pode ser acomodada se o pistão for travado no estado estacionário para prevenção de queda.

Máx. Força de retenção da carga e de travamento (carga estática máxima)

Diâmetro (mm)		40	50	63	80	100	125	140	160
Carga máxima	Montagem horizontal	588	981	1470	2450	3820	6010	7540	9850
(N)	Montagem vertical	294	490	735	1230	1910	3000	3770	4920
Força de retenção (carga estática máxima) (N) *		1230	1920	3060	4930	7700	12100	15100	19700

- * A força de retenção (carga estática máx.) indica a capacidade máxima para reter uma carga estática sem cargas, vibração ou impacto. Isso não indica que uma carga possa ser sustentada em condições normais.
 - A carga máxima é limitada dependendo da orientação de montagem.

 - Consulte as Precauções específicas do produto 1 da série CL na página 702 para selecionar cilindros.

Curso do cilindro (ø40 a ø100)/

Consulte o curso mínimo para montagem do sensor magnético (páginas 760 e 762) para aqueles com sensor magnético.

Diâmetro (mm)	Curso padrão (mm)	Curso longo (somente L, F)
40	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500	800
50, 63	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600	1200
80, 100	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700	ø80: 1400, ø100: 1500

Nota 1) Cursos diferentes dos acima serão produzidos mediante o recebimento do pedido. Espaçadores não são usados para cursos intermediários.

Nota 2) Cursos longos são aplicáveis ao modelo de fixação por pés e ao modelo de flange dianteiro. Se forem utilizados outros suportes de montagem, ou o comprimento exceder o limite de curso longo, o curso máximo deve ser determinado com base na tabela de seleção do curso (dados técnicos).

Curso do cilindro (ø125 a ø160)

Unidade: mm

Material do tubo	Liga de alumínio	Tubulação de aço-carbono		
Diâmetro (mm)	Modelo básico, Modelo flange traseiro, Modelo fixação oscilante traseira macho, Modelo munhão central, Modelo pé, Modelo flange dianteiro	Modelo básico, Modelo flange traseiro, Modelo fixação oscilante traseira macho, Modelo fixação oscilante traseira fêmea, Modelo munhão central	Modelo pé, modelo flange dianteiro	
125, 140	Até 1.000	Até 1.000	Até 1.600	
160	Até 1.200	Até 1.200	Até 1.600	

Consulte o curso mínimo para montagem do sensor magnético Curso do cilindro/Cilindro com sensor (páginas 760 e 762) para aqueles com sensor magnético.

magnético (com anel magnético)

Unidade: mm

Diâmetro (mm)	Modelo básico, Modelo flange traseiro, Modelo fixação oscilante traseira macho, Modelo fixação oscilante traseira fêmea, Modelo munhão central	Modelo pé, modelo flange dianteiro
125, 140	Até 1.000	Até 1.400
160	Até 1.200	Até 1.400



Acessório

Montagem		Modelo básico	Suporte tipo pé	Modelo flange dianteiro		Modelo de fixação oscilante traseira macho	Modelo de fixação oscilante traseira fêmea	Modelo de munhão central
Produtos	Porca da haste *	•	•	•	•	•	•	•
padrão	Pino da fixação oscilante	_	_	_	_	_	•	_
Opção	Junta articulada simples	•	•	•	•	•	•	•
	Junta articulada dupla (com pino)	•	•	•	•	•	•	•
	Proteção da haste	•	•	•	•	•	•	•

^{*} Ø125 a Ø160: Opcional

Material de proteção da haste

Símbolo	Material de proteção da haste	Temperatura ambiente máxima
J	Lona de nylon	70°C
К	Lona resistente ao calor	110°C*

^{*} Temperatura máxima ambiente para a proteção da haste.

Peso (kg)

	Material do tubo	Tubo de alumínio							
Diâme	etro (mm)	40	50	63	80	100	125	140	160
Massa da unidade travada		0,76	1,23	2,05	3,04	4,40	16,93	21,46	32,31
	Modelo básico	1,66	2,55	4,12	6,56	9,49	30,88	38,25	55,72
	Suporte tipo pé	1,83	2,75	4,42	7,36	10,43	32,21	40,83	59,09
básico	Modelo flange dianteiro	2,06	3,15	5,08	8,40	11,81	33,65	43,28	60,95
	Modelo de flange traseiro	2,09	3,29	5,16	8,51	12,06	34,35	44,32	62,98
Peso	Modelo de fixação oscilante traseira macho	1,93	3,00	4,88	7,94	11,80	36,02	45,46	65,45
ш.	Modelo de fixação oscilante traseira fêmea	1,92	2,98	4,90	7,94	11,82	35,83	45,17	64,28
	Modelo munhão	2,26	3,30	5,47	8,90	13,02	35,77	46,09	63,86
Peso adicional para cada 100 mm de curso		0,44	0,56	0,74	1,04	1,30	1,77	1,90	2,39
Suporte do acessório	Articulação simples	0,23	0,26	0,26	0,66	0,83	0,91	1,16	1,56
Suporte do acessório	Garfo (com pino)	0,37	0,43	0,43	0,87	1,27	1,37	1,81	2,48

Cálculo: (Exemplo) CL1L125-500F

- Peso básico-----32,21 (modelo pé, ø125) • Peso adicional1,77/curso de 100
- 32,21 + 1,77/100 x 500 = 41,06 kg

 Adicione o peso da unidade de travamento para tubos de aço de

 «40 a e100 e de ø125 a ø160 ao peso da unidade do cilindro das

 séries CA2 e CS1 listadas em Best Pneumatics nº 2.

Referência do suporte de montagem

Diâmetro	(mm)	40	50	63	80	100	125	140	160
	Dianteiro	CA-L04	CA-L05	CA-L06	CA-L08	CA-L10	CS1-L12	CS1-L14	CS1-L16
Suporte tipo pé »	Traseiro	CA1-L04	CA1-L05	CA1-L06	CA1-L08	CA1-L10	CS1-L12	US1-L14	CS1-L16
Modelo de flange diant	eiro **	CA-F04	CA-F05	CA-F06	CA-F08	CA-F10	CS1-FL12	CS1-FL14	CS1-FL16
Modelo de flange trase	iro	CA1-F04	CA1-F05	CA1-F06	CA1-F08	CA1-F10	CS1-F12	CS1-F14	CS1-F16
Fixação oscilante traseira	a macho	CA1-C04	CA1-C05	CA1-C06	CA1-C08	CA1-C10	CS1-C12	CS1-C14	CS1-C16
Fixação oscilante trase	ira fêmea ***	CA1-D04	CA1-D05	CA1-D06	CA1-D08	CA1-D10	CS1-D12	CS1-D14	CS1-D16

[«] Quando pedir suporte tipo pé para 1 cilindro, peça 1 suporte tipo pé para cada lado dianteiro e traseiro para ø40 a ø100 e 2 suportes tipo pé para ø125 a ø160.

^{**} Modelos de flange dianteiro de ø125 a ø160 usam flanges de curso longo da Série CS1.

^{***} O pino da fixação oscilante, a arruela plana e o contrapino são enviados junto com o modelo de fixação oscilante traseira fêmea.

Princípio de construção

Estado destravado

Alimentação de ar pressurizado Direção de operação da haste do pistão Anel travado

∧ Cuidado


Cuidado ao alterar a direção de travamento

Ø40 a Ø100

O travamento é unidirecional. No entanto, a direção do travamento pode ser facilmente alterada. Para alterar a direção, preste atenção especial às sequintes etapas:

Soltar os tirantes para alterar a direção pode também atrouxar as porcas do lado do cilindro. Portanto, antes de montar a unidade verifique se as porcas não estão soltas. Aperte-as novamente, se preciso, e, enquanto gira a haste do pistão, aplique uma pressão baixa de 0,08 MPa para garantir que ela opere suavemente nas direções de extensão e retração.


 Solte as porcas do tirante e retire os quatro tirantes.




3. Vire a unidade para o lado oposto, para que o

lado sem raspador esteja voltado para o


 Instale quatro tirantes, com a parte menor da rosca direcionada para o cabeçote dianteiro e aperte-os com um torque uniforme. N\u00e4o retire o parafuso de destravamento (ou solte a press\u00e4o de ar) at\u00e9 que a instala\u00e7\u00e4o o s ajustes estejam finalizados.



Os processos descritos acima finalizam a substituição da direção travada. Antes de usar o cilindro, verifique se o travamento está funcionando adequadamente.



2. Abra a tampa de borracha e coloque o parafuso de destravamento fornecido como acessório. Depois, aplique uma pressão de 0,2 MPa a 0,3 MPa para soltar a trava e inserir o parafuso. (A operação a seguir pode ser executada de modo fácil e adequado com a aplicação de pressão de ar.) Após verificar se o parafuso foi inserido corretamente, puxe a unidade da haste. Em seguida, solte os três parafusos na placa de prensa do raspador para remover a placa e o raspador. Instale o raspador e a placa da prensa, nessa ordem, no lado oposto.




△ Cuidado

Quando a unidade de travamento não estiver presa pelos tirantes, a pressão de ar aplicada na porta de travamento deverá ser entre 0,2 MPa e 0,3 MPa. Nunca aplique uma pressão de ar maior, isso pode danificar o equipamento.


ø125 a ø160

 Solte as porcas do tirante e retire os quatro tirantes.




Estado travado

 Aplique uma pressão de ar de 0,2 MPa a 0,3 MPa para soltar a trava e retire a unidade travada da haste do pistão.




3. Remova a placa de retenção da unidade travada e instale-a no lado oposto. Aplique novamente a pressão de ar e, com o lado que continha a placa voltada para o cilindro até agora, insira a haste do pistão e encaixe-a na parte com saliência do cabecote dianteiro.



 Instale os quatro tirantes, com a parte menor da rosca direcionada para o cabeçote dianteiro e aperte-os com um torque uniforme.

Mantenha a aplicação da pressão de ar até que a instalação e os ajustes estejam finalizados e nunca acione a trava nesse intervalo.





⚠ Atenção

- Não destrave manualmente até que a segurança seja confirmada.
- 2. Realize o destravamento após o escape da pressão residual dentro do sistema.
- 3. Tome providências para evitar a queda da carga quando o destravamento for realizado.
 - Realize o trabalho com a carga na posição mais baixa.
 - Tome providências para a prevenção de queda com escoras, etc.

Liberação da trava manual (ø40 a ø100)

Para liberar manualmente a trava, execute as etapas a seguir:

- 1. Abra a tampa de borracha.
- Aplique uma pressão de ar de 0,2 MPa a 0,3 MPa na porta de travamento e coloque o anel inclinado na posição vertical.
- Insira um parafuso de tamanho adequado na rosca do anel.


O tamanho do parafuso é de M5 para ø40 e ø50, e de M6 para ø63, ø80, e ø100.

△ Cuidado

Durante o ajuste da instalação, realize a operação aplicando pressão de ar somente na porta de travamento.

△ Cuidado

A trava é solta manualmente quando o cilindro é enviado da fábrica. Como a trava não funcionará neste estado, troque para o estado travado antes da operação, depois de ajustar o centro axial para a instalação. (Somente 40 a a 100)



ø40 a ø100

(Em cilindros de ø125 a ø160, a trava não pode ser solta manualmente.)

♠ Circuito pneumático recomendado/Manuseie com cuidado

Para seleção/circuito pneumático recomendado, precisão de parada e cuidado ao manusear, consulte as páginas 702 a 705.

Precisão de parada

- 1. Flutuações de carga durante o movimento reciproco do pistão podem causar alterações na velocidade do pistão. Uma alteração na velocidade do pistão pode aumentar muito a variação da posição de parada do pistão. Portanto, tome as medidas adequadas para que a velocidade do pistão seja constante durante o movimento recíproco, em especial logo antes de parar.
- 2. Durante um curso do amortecedor, ou quando o pisitão estiver na região de aceleração logo após o início da operação, há uma grande alteração de velocidade. Por isso, a variação da posição de parada também será grande. Portanto, para realizar um movimento em etapas no qual o curso do início da operação até a próxima posição seja curdo, saiba que pode não ser possível manter a precisão.
- Precauções sobre o travamento após o pistão ser parado com um batente externo:
 Para aplicar o travamento após o pistão ser pa-

Para aplicar o travamento após o pistão ser parado com um batente externo ao mecanismo travado, incluindo parada pelo fim do curso do cilindro, fique atento às questões descritas abaixo. Devido à natureza do mecanismo de travamento, há um jogo do eixo de cerca de 0,5 a 1,0 mm. Além disso, devido às condições da tubulação, se levar mais tempo para o ar escapar pela porta de travamento do que para a pressão de equilibrio estabilizar, causando um atraso no travamento, a haste do pistão se moverá uma distância equivalente a "jogo + retardo".

⚠ Cuidado

Cuidado ao manusear

1. Descarga

Antes de conectar a tubulação, os tubos devem ser totalmente soprados com ar (limpeza) ou lavados para remover lascas, óleo de corte e outros resíduos do interior.

2. A carga na haste do pistão

Use o cilindro no estado em que a carga para a haste do pistão esteja sempre aplicada na direção axial. Isso deve ser seguido mais à risca do que com cilindros de ar normais. Além disso, use um guia para controlar o movimento da carga, a fim de não causar vibração ou distorção.

3. Uma força rotacional contra a haste do pistão Evite aplicar uma força rotacional contra a haste do pistão. A aplicação de uma força rotacional deve ser especialmente evitada no estado travado.

4. Proteção da parte deslizante da haste

Tome cuidado para não arranhar ou amassar a parte deslizante da haste da guia, pois isso pode danificar as vedações e causar vazamentos ou travamentos incorretos.

5. Lubrificação

Não é preciso lubrificar a série CL, pois o modelo dispensa lubrificação. Nunca o lubrifique, pois isso resultará em um travamento incorreto.


Para saber os circuitos pneumáticos recomendados, consulte a página 704.

1. Como operar o circuito pneumático


Em vez de um circuito de cilindro de ar recíproco convencional, use um cilindro pneumático como o cilindro recomendado no qual medidas sejam tomadas para evitar trancos do pistão após a liberação da trava.

2. Direção de travamento

O travamento é unidirecional. A direção de travamento segue a posição da porta da trava, como mostrado na figura abaixo.



Travamento da extensão



Travamento da retração

ø125 a ø160

Para cilindros de ø40 a ø100, verifique a portion €(™)— estampada na tampa da trava.

Velocidade máxima com carga máxima

Nunca trave um cilindro com energia cinética superior que exceda a velocidade máxima ou a carga máxima indicada nas especificações.


Velocidade do pistão acima de 200 mm/s (No travamento)

4. Imediatamente antes da parada de travamento, diminua a velocidade do pistão para 200 mm/s ou menos com o sensor da válvula reguladora de vazão (para o circuito de desvio). Em seguida, opere o travamento.




Construção

CL1ø40 a ø100



CL1ø125 a ø160



Partes componentes: CL1ø40 a ø100

rai	tes componente	55. CL 1040 a 0	100
Nº	Descrição	Material	Nota
1	Corpo	Liga de alumínio	Pintado de preto
2	Tampa	Liga de alumínio	Pintado de preto
3	Anel travado	Aço-carbono	Tratado termicamente
4	Pistão de liberação	Aço laminado geral	Zinco cromado
5	Pivô	Aço-carbono	Tratado termicamente, Zinco
6	Mola	Aço	cromado
7	Batente	Uretano	Zinco cromado
8	Placa de retenção	Aço laminado	
9	Bucha	Liga do rolamento	Zinco cromado preto
10	Pino da mola	Aço-carbono	
11	Pino da mola para antigiro	Aço-carbono	
12	Porca de borboleta	Aço laminado	
13	Parafuso sextavado interno de fixação da unidade	Aço cromo-molibdênio	
14	Parafuso de fenda para metais	Aço laminado	
15	Parafuso de cabeça escareada sextavado interno	Aço cromo-molibdênio	
16	Cilindro pneumático não lubrificado		
17	Tampa	Nylon	Série CA1 □N
18	Parafuso de retenção	Aço laminado	
19	Parafuso de liberação	Aço cromo-molibdênio	
20	Espaçador	Liga de alumínio	
21	Tirante de retenção da unidade	Aço-carbono	Pintado de preto
22	Raspador	NBR	Cromado
23	O-ring	NBR	
24	O-ring	NBR	
25	Vedação da haste	NBR	

Peças de reposição:

Diâmetro	Ref. do kit	Diâmetro	Ref. do kit
40	CL40-P	100	CL100-
50	S	125	PS
63	CL50-P	140	CL125-
80	S	160	PS


Lista de peças: CL1ø125 a ø160

Nº	Descrição	Material	Nota
1	Corpo	Placa de aço laminado	Pintado de preto
2	Tampa	Placa de aço laminado	Pintado de preto
3	Anel travado	Aço-carbono	Tratado termicamente
4	Pistão de liberação	Placa de aço laminado	Zinco cromado
5	Pivô	Aço-carbono	Tratado termicamente
6	Mola	Aço	Zinco cromado
7	Batente	Uretano	
8	Placa de retenção	Ferro fundido	Pintado de preto
9	Bucha	Liga do rolamento	_
10	Pino da mola	Aço-carbono	
11	Pino da mola	Aço-carbono	
12	Porca de borboleta	Aço laminado	
13	Parafuso sextavado interno de fixação da unidade	Aço cromo-molibdênio	
14	Parafuso sextavado interno	Aço cromo-molibdênio	
15	Parafuso de cabeça escareada sextavado interno	Aço cromo-molibdênio	
16	Cilindro de ar não lubrificado	_	Série CS1IN
17	Tubo de freio	Tubo de aço-carbono	Interior: revestido em cromo duro
18	Luva	Aço laminado	Zinco cromado
19	Tirante de sustentação da unidade	Aço-carbono	Cromado
20	Espaçador	Aço laminado	Pintado de preto
21	Placa de retenção	Ferro fundido	Pintado de preto
22	Elemento	BC metalizado sinterizado	_
23	Anel de limpeza	NBR	
24	Gaxeta da placa de retenção	NBR	
25	O-ring	NBR	
26	O-ring	NBR	
27	Vedação da haste	NBR	


Modelo básico (B)

ø40 a ø100

Trava@no avanço do pistão Trava@no recuo do pistão



ø125 ø ø160





																						(111111)
Diâmetro		cursos (mm) Com proteção sanfonada	Α	AL	В	Вı	вх	ву	ВР	С	D	EA	ЕВ	F	FA	GA	GB	GC	Hı	J	К	KA
(mm)	sanfonada da haste	na haste																				
40	Até 500	20 a 500	30	27	60	22	59	69	1/4	44	16	40	32	6,5	_	15	15	11	8	M8 x 1,25	6	14
50	Até 600	20 a 600	35	32	70	27	67	78	1/4	52	20	50	40	6,0	_	17	17	11	11	M8 x 1,25	7	18
63	Até 600	20 a 600	35	32	86	27	73	84	1/4	64	20	55	40	6,0	_	17	17	11	11	M10 x 1,25	7	18
80	Até 750	20 a 750	40	37	102	32	77	92	1/4	78	25	65	52	8,0	_	21	21	11	13	M12 x 1,75	11	22
100	Até 750	20 a 750	40	37	116	41	85	100	1/4	92	30	80	52	8,0	_	21	21	11	16	M12 x 1,75	11	26
125	Até 1.000	30 a 1.000	50	47	145	_	112,5	141,5	1/2	115	36	90	_	43	14	16	16	16	_	M14 x 1,5	15	31
140	Até 1.000	30 a 1.000	50	47	161	_	121	150	1/2	128	36	90	_	43	14	16	16	16	_	M14 x 1,5	15	31
160	Até 1.200	30 a 1.200	56	53	182	_	133	167	3/4	144	40	90	_	43	14	18,5	18,5	18,5	_	M16 x 1,5	17	36

Diâmetro	М	MM	N	Р	s	w		roteção a da haste	Com	prote	ção sa	nfonada na h	aste
(mm)	IVI	IVIIVI	IN		3	VV.	Н	ZZ	е	f	h	e	ZZ
40	11	M14 x 1,5	27	1/4	84	8	51	215	36	16,5	59	1/4 Curso	223
50	11	M18 x 1,5	30	3/8	90	0	58	237	45	16,0	66	1/4 Curso	245
63	14	M18 x 1,5	31	3/8	98	0	58	254	45	16,0	66	1/4 Curso	262
80	17	M22 x 1,5	37	1/2	116	0	71	296	60	18,0	80	1/4 Curso	305
100	17	M26 x 1,5	40	1/2	126	0	72	315	60	18,0	81	1/4 Curso	324
125	27	M30 x 1,5	35	1/2	98	_	110	376,5	75	40	133	1/5 Curso	399,5
140	27	M30 x 1,5	35	1/2	98	_	110	385	75	40	133	1/5 Curso	408
160	30,5	M36 x 1,5	39	3/4	106	_	120	423,5	75	40	141	1/5 Curso	444,5

Nota) Ao instalar um cilindro pneumático, quando um furo precisar ser feito para acomodar a parte da haste, usine um furo que seja maior do que o diâmetro da proteção "oe".

Fixação por pés (L)






																								(mm)
Diâmetro (mm)	Variedade de Sem proteção sanfonada da haste	cursos (mm) Com proteção sanfonada na haste	Α	AL	В	Вı	вх	ву	ВР	С	D	EA	ЕВ	F	FA	GA	GB	GC	Hı	J	K	KA	LD	LH
40	Até 500	20 a 500	30	27	60	22	59	69	1/4	44	16	40	32	6,5	_	15	15	11	8	M8 x 1,25	6	14	9	40
50	Até 600	20 a 600	35	32	70	27	67	78	1/4	52	20	50	40	6,0	_	17	17	11	11	M8 x 1,25	7	18	9	45
63	Até 600	20 a 600	35	32	86	27	73	84	1/4	64	20	55	40	6,0	_	17	17	11	11	M10 x 1,25	7	18	11,5	50
80	Até 750	20 a 750	40	37	102	32	77	92	1/4	78	25	65	52	8,0	_	21	21	11	13	M12 x 1,75	11	22	13,5	65
100	Até 750	20 a 750	40	37	116	41	85	100	1/4	92	30	80	52	8,0	_	21	21	11	16	M12 x 1,75	11	26	13,5	75
125	Até 1.400	30 a 1.400	50	47	145	_	112,5	141,5	1/2	115	36	90	_	43	14	16	16	16	_	M14 x 1,5	15	31	19	85
140	Até 1.400 30 a 1.400		50	47	161	_	121	150	1/2	128	36	90	_	43	14	16	16	16	_	M14 x 1,5	15	31	19	100
160	Até 1.400	30 a 1.400	56	53	182	_	133	167	3/4	144	40	90	_	43	14	18.5	18.5	18.5	_	M16 x 1.5	17	36	19	106

Diâmetro	10	LT	ıv	ıv	ММ	N	Р	s	w	v	V۸	ΥВ	Sem p sanfonad		Con	n prote	eção s	anfonada na h	aste
(mm)	LS		-^	Lī	IVIIVI	IN	-	3	vv	^	IA	ID	Н	ZZ	е	f	h	e	ZZ
40	207	3,2	42	70	M14 x 1,5	27	1/4	84	8	27	13	13	51	244	36	16,5	59	1/4 Curso	252
50	222	3,2	50	80	M18 x 1,5	30	3/8	90	0	27	13	13	58	266	45	16,0	66	1/4 Curso	274
63	250	3,2	59	93	M18 x 1,5	31	3/8	98	0	34	16	16	58	290	45	16,0	66	1/4 Curso	298
80	296	4,5	76	116	M22 x 1,5	37	1/2	116	0	44	21	16	71	339	60	18,0	80	1/4 Curso	348
100	312	6,0	92	133	M26 x 1,5	40	1/2	126	0	43	22	17	72	358	60	18,0	81	1/4 Curso	367
125	329,5	8	100	157,5	M30 x 1,5	35	1/2	98	_	45	20	20	110	414,5	75	40	133	1/5 Curso	437,5
140	338	9	112	180,5	M30 x 1,5	35	1/2	98	_	45	30	30	110	433	75	40	133	1/5 Curso	456
160	373	9	118	197	M36 x 1.5	39	3/4	106	_	50	25	25	120	468	75	40	141	1/5 Curso	489


Modelo de flange traseiro (G)

ø40 a ø100

Trava(A)no avanço do pistão Trava(B)no recuo do pistão



ø125 a ø160



																											(mm)
Diâmetro (mm)	Variedade de Sem proteção sanfonada da haste	Com proteg	(mm) do sentonada haste	Α	AL	В	В1	BF	ВР	вх	ву	С	D	EA	ЕВ	F	FA	FD	FT	FX	FY	FZ	FV	GA	GB	GC	Hı
40	Até 500	20 a	500	30	27	60	22	71	1/4	59	69	44	16	40	32	6,5	_	9,0	12	80	42	100	60	15	15	11	8
50	Até 600	20 a	600	35	32	70	27	81	1/4	67	78	52	20	50	40	6,0	_	9,0	12	90	50	110	70	17	17	11	11
63	Até 600	20 a	600	35	32	86	27	101	1/4	73	84	64	20	55	40	6,0	_	11,5	15	105	59	130	86	17	17	11	11
80	Até 750	20 a	750	40	37	102	32	119	1/4	77	92	78	25	65	52	8,0	_	13,5	18	130	76	160	102	21	21	11	13
100	Até 750	20 a	1750	40	37	116	41	133	1/4	85	100	92	30	80	52	8,0	_	13,5	18	150	92	180	116	21	21	11	16
125	Até 1.000	30 a	1.000	50	47	145	-	145	1/2	112,5	141,5	115	36	90	 -	43	14	19	14	190	100	230	_	16	16	16	_
140	Até 1.000	30 a	1.000	50	47	161	-	160	1/2	121	150	128	36	90	T-	43	14	19	20	212	112	255	_	16	16	16	_
160	Até 1.200	30 a	1.200	56	53	182	-	180	3/4	133	167	144	40	90	—	43	14	19	20	236	118	275	_	18,5	18,5	18,5	_
Diâmetro	J	K	KA	N	1M	N	Р		s 1	៷⊢	em protegão sa da haste			prote	<u> </u>	infonad	,	_									
(mm)	140 405	-						+		_			е	10.5	h	1/ -		ZZ									
40	M8 x 1,25	6	14		x 1,5	_	<u> </u>		_	_	_	216	36	16,5	59	1/4 C		224	_								
50	M8 x 1,25	7	18	M18	x 1,5	30			0	0 :	58	238	45	16,0	66	1/4 C	urso	246									
63	M10 x 1,25	7	18	M18	x 1,5	31	3/8	9	8	0 :	58	255	45	16,0	66	1/4 C	urso	263	_								

80 1/4 Curso

40 141 1/5 Curso 434

325

1/5 Curso 401

72 316 60 18,0 81 1/4 Curso

75 40 133 1/5 Curso 386,5

0 71 297 60 18,0

98

3/4 106

80

100

125

140

160

M12 x 1,75

M14 x 1,5

M14 x 1,5

M16 x 1,5

22

15 31

M22 x 1,5 | 37 | 1/2 | 116

M30 x 1,5

M30 x 1,5

M36 x 1,5

35 1/2 98

35

M12 x 1,75 | 11 | 26 | M26 x 1,5 | 40 | 1/2 | 126 | 0

11

15 31

17

110 363.5


120 413 75

110 378 75 40 133


Modelo de flange dianteiro (F)

ø40 a ø100

Trava(A)no avanço do pistão Trava(B)no recuo do pistão



ø125 a ø160




																									(mm)
Diâmetro (mm)	Sem prote	edade d ção sanfonada i haste		os (mm oteção santona na haste	-	ariedade de cursos (mm)	longos	Α	AL	В	Bı	BF	ВР	вх	ву	С	D	EA	EB	F	FI	FT	FX	FY	FZ
40	Até	500	20	a 500		501 a 800		30	27	60	22	71	1/4	59	69	44	16	40	32	-	- 9,	12	80	42	100
50	Até	600	20	a 600		601 a 1.000)	35	32	70	27	81	1/4	67	78	52	20	50	40	Ι-	- 9,	12	90	50	110
63	Até	600	20	a 600		601 a 1.000)	35	32	86	27	101	1/4	73	84	64	20	55	40	Τ-	- 11,	5 15	105	59	130
80	Até	750	20	a 750		751 a 1.000)	40	37	102	32	119	1/4	77	92	78	25	65	52	-	- 13,	18	130	76	160
100	Até	750	20	a 750		751 a 1.000)	40	37	116	41	133	1/4	85	100	92	30	80	52	1-	- 13,	18	150	92	180
125	Até	1.400	30	a 1.40	0			50	47	145	—	145	1/2	112,5	141,5	115	36	90	59	43	3 19	14	190	100	230
140	Até	1.400	30	a 1.40	0			50	47	161	-	160	1/2	121	150	128	36	90	59	43	3 19	20	212	112	255
160	Até	1.400	30	a 1.400 ——					53	182	_	180	3/4	133	167	144	40	90	59	43	3 19	20	236	118	275
Diâmetro														_	_ [Sem protegác da ha		Com	prote	cão sa	nfonada	na has	te	
(mm)	FV	GA	GB	GC	Ηı	J	K	KA	M	M ₁	MI	VI	N	Р	S	W	Н	ZZ	е	f	h	е		ZZ	
40	60	15	15	11	8	M8 x 1,25	6	14	11	_	M14 >	1,5	27	1/4	84	8	51	215	36	16,5	59	1/4 Cu	rso	223	
50	70	17	17	11	11	M8 x 1,25	7	18	11	_	M18 >	1,5	30	3/8	90	0	58	237	45	16,0	66	1/4 Cu	rso	245	
63	86	17	17	11	11	M10 x 1,25	7	18	14	_	M18 >	1,5	31	3/8	98	0	58	254	45	16,0	66	1/4 Cu	rso	262	
80	102	21	21	11	13	M12 x 1,75	11	22	17	_	M22 >	1,5	37	1/2	116	0	71	296	60	18,0	80	1/4 Cu	rso	305	
100	116	21	21	11	16	, , ,			17	_	M26 >	1,5	40	1/2	126	0	72	315	60	18,0	81	1/4 Cu	rso	324	
125	_	16	16	16	_			31	30	22	M30 >	1,5	35	1/2	98	_	110	379,5	75	40	133	1/5 Cu	rso	402,5	
140	_	16	16	16	_	- M14 x 1,5 15			24	19	M30 >	1,5	35	1/2	98	_	110	382	75	40	133	1/5 Cu	rso	405	
160	_	18,5	8,5 18,5 18,5 — M16 x 1,5 17			17	36	26	22	M36 >	15	39	3/4	106	_	120	419	75	40	141	1/5 Cu	ren	440		


Modelo de flange dianteiro (F)/Curso longo

ø50 a ø100

Trava@no avanço do pistão Trava@no recuo do pistão



ø125 a ø160



																										(mm)
Diâmetro (mm)	Variedade de cursos (mm)	Α	AL	В	Вı	BF	вр	вх	ву	С	D	EA	ЕВ	F	FD	FT	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	Нı	J	к	KA
50	1.001 a 1.200	35	32	70	27	88	1/4	67	78	52	20	50	40	_	9,0	20	120	58	144	17	17	11	11	M8 x 1,25	7	18
63	1.001 a 1.200	35	32	86	27	105	1/4	73	84	64	20	55	40	_	11,5	23	140	64	170	17	17	11	11	M10 x 1,25	7	18
80	1.001 a 1.400	40	37	102	32	124	1/4	77	92	78	25	65	52	_	13,5	28	164	84	198	21	21	11	13	M12 x 1,75	11	22
100	1.001 a 1.500	40	37	116	41	140	1/4	85	100	92	30	80	52	_	13,5	29	180	100	220	21	21	11	16	M12 x 1,75	11	26
125	1.401 a 1.600	50	47	145	_	145	1/2	112,5	141,5	115	36	90	59	43	19	14	190	100	230	16	16	16	_	M14 x 1,5	15	31
140	1.401 a 1.600	50	47	161	_	160	1/2	121	150	128	36	90	59	43	19	20	212	112	255	16	16	16	_	M14 x 1,5	15	31
160	1.401 a 1.600	56	53	182	_	180	3/4	133	167	144	40	90	59	43	19	20	236	118	275	18,5	18,5	18,5	_	M16 x 1,5	17	36
Diâmotro	Variadada da										Ť	Semp	rdiação sanfona	h C	om pro	tecão	canfo	nada r	a hac	to						

Diâmetro	Variedade de	м	М1	ММ	N	Р	RT	DV	s	w	Sem proteg de l	io santonada nada	Cor	n prote	eção s	anfonada na h	aste
(mm)	cursos (mm)	IVI	IVI1	IVIIVI	IA	-	וחו	nı	3	vv	Н	ZZ	е	f	h	e	ZZ
50	1.001 a 1.200	6	_	M18 x 1,5	30	3/8	30	76	90	0	67	241	45	16,0	66	1/4 Curso	240
63	1.001 a 1.200	10	_	M18 x 1,5	31	3/8	40	92	98	0	71	263	45	16,0	66	1/4 Curso	258
80	1.001 a 1.400	12	_	M22 x 1,5	37	1/2	45	112	116	0	87	307	60	18,0	80	1/4 Curso	300
100	1.001 a 1.500	12	_	M26 x 1,5	40	1/2	50	136	126	0	89	327	60	18,0	81	1/4 Curso	319
125	1.401 a 1.600	30	22	M30 x 1,5	35	1/2	36	164	98	_	110	379,5	75	40	133	1/5 Curso	402,5
140	1.401 a 1.600	24	19	M30 x 1,5	35	1/2	36	184	98		110	382	75	40	133	1/5 Curso	405
160	1.401 a 1.600	26	22	M36 x 1,5	39	3/4	45	204	106	_	120	419	75	40	141	1/5 Curso	440


Nota) Diâmetro ø40 e diâmetros ø125 a ø160 com sensor magnético não estão disponíveis.




Fixação oscilante traseira macho (C)

ø40 a ø100

Trava@no avanço do pistão Trava@no recuo do pistão



ø125 a ø160




																								(mm
Diâmetro	Variedade de			Α	AL	В	B₁	ВР	вх	ву	С	_	D	СТ	С	~	D	EΑ	F	FA	G A	GB	GC	Н1
(mm)	Sem proteção sanfonada da haste		jão sanfonada haste	^	AL	-	Di	DF	DA	ы	· ·	١	U	CI	١	^	וטו	EA	г	FA	GA	uв	GC	п
40	Até 500	20 8	a 500	30	27	60	22	1/4	59	69	44	1	0	_	15,0	-0,1 -0,3	16	40	6,5	_	15	15	11	8
50	Até 600	20 8	a 600	35	32	70	27	1/4	67	78	52	1	2	_	18,0	-0,1 -0.3	20	50	6,0	_	17	17	11	11
63	Até 600	20 8	a 600	35	32	86	27	1/4	73	84	64	1	6	_	25,0	-0.1 -0.3	20	55	6,0	_	17	17	11	11
80	Até 700	20 a	a 700	40	37	102	32	1/4	77	92	78	2	20	_	31,5	-0,1 -0.3	25	65	8,0	_	21	21	11	13
100	Até 700	20 a	a 700	40	37	116	41	1/4	85	100	92	2	25	_	35,5	-0.1 -0.3	30	80	8,0	_	21	21	11	16
125	Até 1.000	30 a	1.000	50	47	145	_	1/2	112,5	141,5	115	2	25	17	32,0	-0.1 -0.3	36	90	43	14	16	16	16	_
140	Até 1.000	30 a	1.000	50	47	161	_	1/2	121	150	128	2	18	17	36,0	-0,1 -0.3	36	90	43	14	16	16	16	_
160	Até 1.200	30 a	1.200	56	53	182	_	3/4	133	167	144	3	2	20	40,0) -0,1 -0,3	40	90	43	14	18,5	18,5	18,5	_
	1												٥							,				
Diâmetro	J	K	KA	L	M	M	N	Р	RR	S	U	w		ção sanfona			om p	T -	ao sai	ntona	da na			
(mm)										_	-		Н	Z	ZZ	е	Ť	h		e		Z	ZZ	
40	M8 x 1,25	6	14	30	M14	x 1,5	27	1/4	10	84	16	8	51	234	244	36	16,5	59	1/2	Cur	so 2	242	252	
50	M8 x 1,25	7	18	35	M18	x 1,5	30	3/8	12	90	19	0	58	261	273	45	16,0	66	1/2	Cur	so 2	269	281	
63	M10 x 1,25	7	18	40	M18	x 1,5	31	3/8	16	98	23	0	58	280	296	45	16,0	66	1/2	Cur	so 2	288	304	
80	M12 x 1,75	11	22	48	M22	x 1,5	37	1/2	20	116	28	0	71	327	347	60	18,0	80	1/2	Cur	so (336	356	
100	M12 x 1,75	11	26	58	M26	x 1,5	40	1/2	25	126	36	_	72	356	381	60	18,0	81	1/2	Cur	so (365	390	
125	M14 x 1,5	15	31	65	M30	x 1,5	35	1/2	29	98	35	_	110	414,5	443,5	75	40	133	1/5	Cur	so 4	437,5	466,5	
140	M14 x 1,5	15	31	75	M30	x 1,5	35	1/2	32	98	40	_	110	433	465	75	40	133	1/5	Cur	so 4	456	488	
160	M16 x 1,5	17	36	80	M36	x 1.5	39	3/4	36	106	45	_	120	473	509	75	40	141	1/5	Cur	so 4	494	530	


Fixação oscilante traseira fêmea (D)

ø40 a ø100

Trava(A)no avanço do pistão Trava(B)no recuo do pistão



ø125 a ø160




																									(mm)
Diâmetro (mm)	Sem proteç	dade d ão sanfonada haste	Com proteção santon na haste		A	AL	В	Вı	ВР	вх	ву	С	CE	C	т	СХ		CZ		D	EA	F	FA	GA	GB
40	Até	500	20 a 500	3	30	27	60	22	1/4	59	69	44	10	_		15,0 +0		29,5		16	40	6,5	_	15	15
50	Até	600	20 a 600	3	35	32	70	27	1/4	67	78	52	12	-		18,0 ⁺⁰		38		20	50	6,0	_	17	17
63	Até	600	20 a 600	3	35	32	86	27	1/4	73	84	64	16	i _		25,0 +0		49		20	55	6,0	_	17	17
80	Até	700	20 a 700	4	10	37	102	32	1/4	77	92	78	20	_		31,5 ‡0		61		25	65	8,0	_	21	21
100	Até	700	20 a 700	4	10	37	116	41	1/4	85	100	92	25	i -		35,5 ⁺⁰		64		30	80	8,0	_	21	21
125	Até	1.000	30 a 1.00) [50	47	145	_	1/2	112,5	141,5	115	25	1	7 3	32,0 +0	3	64_0	.2	36	90	43	14	16	16
140	Até		30 a 1.00	0 5	50	47	161	_	1/2	121	150	128	28	10		36,0 +0		72_0		36	90	43	14	16	16
160	Até	1.200	30 a 1.20	0 5	56	53	182	_	3/4	133	167	144	32	2	0 4	10,0 ⁺⁰	3	80_0	,2	40	90	43	14	18,5	18,5
Diâmetro																Som nento	cão sanfona	da da hasto	C	om nr	otooõ.	oonf	opodo	na has	oto
(mm)	GC	H1	J	K	KA	L	ı	ИM	N	Р	RR₁	RR ₂	S	U	W	Н	Z	ZZ	е	f	h	Jann	l	Z	ZZ
40	11	8	M8 x 1,25	6	14	30	M14	1 x 1,5	27	1/4	10	16	84	16	8	51	234	244	36	16,5	59	1/4 (Curso	242	252
50	11	11	M8 x 1,25	7	18	35	M18	3 x 1,5	30	3/8	12	19	90	19	0	58	261	273	45	16,0	66	1/4 (Curso	269	281
63	11	11	M10 x 1,25	7	18	40	M18	3 x 1,5	31	3/8	16	23	98	23	0	58	280	296	45	16,0	66	1/4 (Curso	288	304
80	11	13	M12 x 1,75	11	22	48	M22	2 x 1,5	37	1/2	20	28	116	28	0	71	327	347	60	18,0	80	1/4 (Curso	336	356
100	11	16	M12 x 1,75	11	26	58	M26	x 1,5	40	1/2	25	23,5	126	36	0	72	356	381	60	18,0	81	1/4 (Curso	365	390
125	16	_	M14 x 1,5	15	31	65	M30	x 1,5	35	1/2	29	_	98	35	_	110	414,5	443,5	75	40	133	1/5 (Curso	437,5	466,5
140	16	_	M14 x 1,5	15	31	75	M30	x 1,5	35	1/2	32	-	98	40	_	110	433	465	75	40	133	1/5 (Curso	456	488
160	18,5	_	M16 x 1,5	17	36	80	M36	x 1,5	39	3/4	36	_	106	45	_	120	473	509	75	40	141	1/5 (Curso	494	530

^{*} O pino da fixação oscilante, a arruela plana e o contrapino estão incluídos

Tipo munhão central (T)

ø40 a ø100


Trava (A)no avanço do pistão Trava (B)no recuo do pistão



Ø125 a Ø160

160

Com proteção sanfonada na haste



																								(mm)
Diâmetro (mm)	Varied Sem proteçã da h	o sanfonada	Cursos Com proteçã na h	o sanfonada	Α	AL	В	В1	ВР	вх	вч	С	D	EA	ЕВ	F	FA	GA	GB	GC	Hı	J	K	KA
40	Até	500	20 a	500	30	27	60	22	1/4	59	69	44	16	40	32	6,5	-	15	15	11	8	M8 x 1,25	6	14
50	Até	600	20 a	600	35	32	70	27	1/4	67	78	52	20	50	40	6,0	-	17	17	11	11	M8 x 1,25	7	18
63	Até	600	20 a	600	35	32	86	27	1/4	73	84	64	20	55	40	6,0	T —	17	17	11	11	M10 x 1,25	7	18
80	Até	700	20 a	700	40	37	102	32	1/4	77	92	78	25	65	52	8,0	-	21	21	11	13	M12 x 1,75	11	22
100	Até	700	20 a	700	40	37	116	41	1/4	85	100	92	30	80	52	8,0	Ι-	21	21	11	16	M12 x 1,75	11	26
125	25 a	1.000	30 a	1.000	50	47	145	_	1/2	112,5	141,5	115	36	90	_	43	14	16	16	16	_	M14 x 1,5	15	31
140	30 a	1.000	30 a	1.000	50	47	161	- 1	1/2	121	150	128	36	90	_	43	14	16	16	16	_	M14 x 1,5	15	31
160	35 a	1.200	35 a	1.200	56	53	182	_	3/4	133	167	144	40	90	_	43	14	18,5	18,5	18,5	_	M16 x 1,5	17	36
B10 .							1	1			1	1	1		I.		sanfonada d		Co	m nro	tooão	sanfonada r	a baat	^
Diâmetro (mm)	M	M	IM	N	Р	R	S	TI	De8	TT	TX	TY	TZ	' W	/	H proteçati:		ZZ	e T	#	h	Sariioriaua i	Z	ZZ
40		N44.4	x 1.5	27	1/4		84	15	-0,032 -0,059	22	85	62	117	7 8	_				-	10 E	59	1/4 Curso	170	217
50			x 1,5	30	3/8		90		-0,059 -0,032 -0,059	22	95	74	127	_		-				16,5 16,0	66		189	240
63	_	_			3/8				-0,059 -0,032 -0,059	28			_	_			-	_	-		66	1/4 Curso		_
	_	_	x 1,5	31		_	98			_	110		148		_		_	_	_	16,0		1/4 Curso	199	254
80	_		x 1,5	37	1/2	_	116		-0,040 -0,073	34	140	_	_	_		-	_			18,0	80	1/4 Curso	230	295
100	_		x 1,5	40	1/2	_	126		-0,040 -0,073 -0,050	40	162		-	_		-			-	18,0	81	1/4 Curso	244	315
125	19		x 1,5	35	1/2	1,0	98		-0,050 -0,089	50	170	_	_	_	_	_			75	40	133	½ Curso	323,5	391,5
140	19	M30	x 1,5	35	1/2	1,5	98	36	-0,050 -0,089	55	190	184	262	2 -	- 1	10 3	309 (377	75	40	133	1/5 Curso	332	400

M36 x 1,5 39 3/4 1,5 106 40 = 0.050 60 212 204 292

- 120 340 415 75 40 141 ½ Curso 361 436

Série CL1 Montagem do sensor magnético 1

Curso mínimo para montagem do sensor magnético

Modelo aplicável: Suportes CDL1 para modelos diferentes do modelo do munhão central

Modelo do sensor	Qua	antidade de sensores	Suportes para modelos diferente	es do modelo do munhão central
magnético	ma	agnéticos montados	ø40 a ø100	ø125 a ø160
D-M9□	2 (Fa	aces diferentes, mesma face)	15	15
D-M9□W		n	$15 + 40 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)	15 + 40 (n - 2) (n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)
	2 (Fa	aces diferentes, mesma face)	10	10
D-M9□V D-M9□WV		n	$10 + 30 \frac{(n-2)}{2}$ $(n = 2, 4, 6, 8 \cdots)$ Note 3)	10 + 30 (n - 2) (n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)
	2 (Fa	aces diferentes, mesma face)	15	20
D-M9□A		n	$15 + 40 \frac{(n-2)}{2}$ $(n = 2, 4, 6, 8 \cdots)^{\text{Note 3}}$	20 + 40 (n - 2) (n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)
	2 (Fa	aces diferentes, mesma face)	10	15
D-M9□AV		n	10 + 30 (n - 2) (n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)	15 + 30 (n - 2) (n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)
	2 (Fa	aces diferentes, mesma face)	15	15
D-A9□		n	15 + 40 (n - 2) (n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)	$15 + 40 \frac{(n-2)}{2}$ $(n = 2, 4, 6, 8 \cdots)^{\text{Note 3}}$
	2 (Fa	aces diferentes, mesma face)	10	10
D-A9□V		n	$10 + 30 \frac{(n-2)}{2}$ $(n = 2, 4, 6, 8 \cdots)^{\text{Note 3}}$	$10 + 30 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)
D-F5 /J5 D-F5 W/J59W	2 (Fa	aces diferentes, Mesma face)	15	25
D-F5BA/F59F D-A5 /A6		n	$15 + 55 \frac{(n-2)}{2}$ $(n = 2, 4, 6, 8 \cdots)$ Note 3)	$25 + 55 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)
	2 (Fa	aces diferentes, Mesma face)	25	35
D-F5NT		n	$25 + 55 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)	$35 + 55 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)
	2 (Fa	ices diferentes, Mesma face)	20	25
D-A59W		n	$20 + 55 \frac{(n-2)}{2}$ $(n = 2, 4, 6, 8 \cdots)$ Note 3)	$25 + 55 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)
	2	Faces diferentes		5
	L	Mesma face		00
D-G39 D-K39	n	Faces diferentes	35 + 30 (n = 2,	0(n – 2) 3, 4 ···)
D-A3□		Mesma face		3, 4)
		1	10	15
	2	Faces diferentes	3	
D 444	<u> </u>	Mesma face Faces diferentes	35 + 30	O(n – 2)
D-A44	n	Mesma face	(n = 2, 55 + 50 (n = 2,	
		1	10	15
Note 1) Seneoree tine		D 40-140-11 -	dam ear montadoe am	

			n: Quantidade de se	ensores magnéticos
Modelo do sensor	Qua	antidade de sensores	Suportes para modelos diferente	
magnético	ma	agnéticos montados	ø40 a ø100	ø125 a ø160
	2	Faces diferentes	20	
	_	Mesma face	100	
D-G39C D-K39C		Faces diferentes	20 + 30(n - 2) (n = 2, 3, 4 ···)	_
D-A3□C	n	Mesma face	100 + 100(n - 2) (n = 2, 3, 4 ···)	
		1	10	
		Faces diferentes	20	
	2	Mesma face	55	
D-A44C		Faces diferentes	20 + 30(n - 2) (n = 2, 3, 4 ···)	_
	n	Mesma face	55 + 50(n - 2) (n = 2, 3, 4 ···)	
		1	10	
D-G5□/K59		Faces diferentes	15	
	2	Mesma face	75	
D-G5□W D-K59W			15 + 50(n - 2)	
D-G5BA	n	Faces diferentes	(n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)	_
D-G59F D-G5NT		Mesma face	75 + 50(n - 2) (n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)	
D-B5□/B64		1	10	
	2	Faces diferentes	20	
	_	Mesma face	75	
D-B59W	n	Faces diferentes	20 + 50(n - 2) (n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)	_
		Mesma face	75 + 50(n - 2) (n = 2, 3, 4 ···)	
		1	10	
	2 (Fa	ces diferentes, Mesma face)		_
D-Y59□/Y7P		1	1	5
D-Y7□W D-Z7□/Z80		n	15 + 40	(n - 2)
D-21 -1200			(n = 2, 4, 6,	8) Note 3)
D-Y69□/Y7PV	2 (Fa	aces diferentes, Mesma face)	1	0
D-Y7 WV		n	10 + 30 (n = 2, 4, 6,	9 (n - 2) 2) Note 3)
	2 (F:	aces diferentes, Mesma face)		
		1	2	0
D-Y7BA		n	20 + 45 (n = 2, 4, 6,	8) Note 3)
	2 (Fa	aces diferentes, mesma face)	15	
D-P4DW		n	$15 + 65 \frac{(n-2)}{2}$ $(n = 2, 4, 6, 8 \cdots)^{\text{Note 3}}$	_

Nota 1) Sensores tipo reed D-A9□/A9□V não podem ser montados em ø50.

Nota 2) Os seguintes sensores magnéticos não podem ser montados em ø125 a ø160.

D-G39C, K39C, A3::C, A44C, G5::, K59, G5::W, K59W, G5BA, G59F, G5NT, B5::, B64, B59W, P4DW.

Nota 3) Quando "n" for um número ímpar, o número par imediatamente acima deve ser usado para o cálculo.

Curso mínimo para montagem do sensor magnético

Modelo aplicável: CDL1 somente para modelo com munhão central

n: Quantidade de sensores magnéticos

Modelo do sensor	Oue	ntidade de sensores				Modelo de m	unhão central			
magnético		ignéticos montados	ø 40	ø 50	ø 63	Ø 80	ø100	ø125	ø140	ø160
D-M9□	2	(Faces diferentes, mesma face)	8		85	90	95	105	110	115
D-M9 W		n	80 + 40 (n = 4, 8, 12,	16 ···) Note 2)	$85 + 40 \frac{(n-4)}{2}$ (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	90 + 40 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	95 + 40 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	105 + 40 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	1 10 + 40 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	115 + 40 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)
D-M9□V	2	(Faces diferentes, mesma face)	5	5	60	65	70	80	85	90
D-M9□VV		n	55 + 30 (n = 4, 8, 12,		$60 + 30 \frac{(n-4)}{2}$ $(n = 4, 8, 12, 16 \cdots)^{Note 2}$	65 + 30 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	70 + 30 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	80 + 30 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	85 + 30 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	90 + 30 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)
	2	(Faces diferentes, mesma face)	8	0	85	95	100	115	1:	20
D-M9□A		n	80 + 40 (n = 4, 8, 12,	16 ···) Note 2)	85 + 40 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	95 + 40 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	100 + 40 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	115 + 40 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	120 + 40 (n = 4, 8, 12) (n - 4) 2 , 16 ···) Note 2)
	2	(Faces diferentes, mesma face)	6	0	65	70	75	90	g	5
D-M9□AV		n	60 + 30 (n = 4, 8, 12,		$65 + 30 \frac{(n-4)}{2}$ $(n = 4, 8, 12, 16 \cdots)^{Note 2}$	70 + 30 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	75 + 30 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	90 + 30 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	95 + 30 (n = 4, 8, 12) (n - 4) 2 , 16 ···) Note 2)
	2	(Faces diferentes, mesma face) 1	75		80	85	90	100	105	110
D-A9□		n	$75 + 40 \frac{(n-4)}{2}$ (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	_	$80 + 40 \frac{(n-4)}{2}$ $(n = 4, 8, 12, 16 \cdots)^{Note 2}$	85 + 40 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	$90 + 40 \frac{(n-4)}{2}$ (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	100 + 40 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	105 + 40 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	$110 + 40 \frac{(n-4)}{2}$ (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)
	2	(Faces diferentes, mesma face) 1	50		55	60	65	75	80	85
D-A9□V		n	$50 + 30 \frac{(n-4)}{2}$ $(n = 4, 8, 12, 16 \cdots)^{Note 2})$	_	55 + 30 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	60 + 30 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	65 + 30 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	75 + 30 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	80 + 30 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	85 + 30 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)
D-F5□/J5□ D-F5□W/J59W	2	(Faces diferentes, mesma face)	9	0	100	110	120	125	1:	35
D-F5BA/F59F D-A5□/A6□		n	90 + 55 (n = 4, 8, 12	5 (n - 4) 2 , 16 ···) Note 2)	100 + 55 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	110 + 55 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16) Note 2)	120 + 55 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	125 + 55 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	135 + 55 (n = 4, 8, 12	5 (n - 4) 2 , 16 ···) Note 2)
	2	(Faces diferentes, mesma face)	11	10	120	130	140	145	15	55
D-F5NT		n	110 + 55 (n = 4, 8, 12	5 (n - 4) 2 , 16 ···) Note 2)	120 + 55 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	130 + 55 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	140 + 55 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	145 + 55 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	155 + 55 (n = 4, 8, 12	5 (n - 4) 2 , 16 ···) Note 2)
	2	(Faces diferentes, mesma face)	9	0	100	110	120	125	1:	35
D-A59W		n		5 (n - 4) 2 , 16 ···) Note 2)	$100 + 55 \frac{(n-4)}{2}$ $(n = 4, 8, 12, 16 \cdots)^{\text{Note 2}}$	110 + 55 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	120 + 55 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	125 + 55 (n - 4) (n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	135 + 55 (n = 4, 8, 12	5 (n - 4) 2 , 16 ···) Note 2)
	2	Faces diferentes	7	5	80	9			110	
	Ĺ	Mesma face	10		100		00			
D-G39 D-K39	n	Faces diferentes		0(n – 2) , 8 ···) ^{Note 3)}	80 + 30(n - 2) (n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)		O(n – 2) , 8 ···) ^{Note 3)}	(n	110 + 30(n - 2) = 2, 4, 6, 8 ···) N	
D-A3□		Mesma face				(n = 2, 4, 6	00(n – 2) , 8 ···) ^{Note 3)}			
		1	7	5	80	9	0		110	
	2	Faces diferentes Mesma face	7		80		0		110	
D-A44	n	Faces diferentes		O(n – 2) , 8 ···) ^{Note 3)}	80 + 30(n - 2) (n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)		O(n – 2) , 8 ···) ^{Note 3)}	(n	110 + 30(n - 2) = 2, 4, 6, 8 ···) No	
	Ĺ	Mesma face	(n = 2, 4, 6	O(n – 2) , 8 ···) ^{Note 3)}	80 + 50(n - 2) (n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)	(n = 2, 4, 6	0(n – 2) , 8 ···) ^{Note 3)}	(n	110 + 50(n - 2) = 2, 4, 6, 8 ···) N	
		1	7.	5	80] 9	0		110	

Nota 1) Sensores tipo reed D-A9□/A9□V não podem ser montados em ø50.

Nota 2) Quando "n" for um número ímpar, um múltiplo de 4 imediatamente acima deste número ímpar será usado para o cálculo.

Nota 3) Quando "n" for um número ímpar, o número par imediatamente acima deve ser usado para o cálculo.

Série CL1 Montagem do sensor magnético 2

Curso mínimo para montagem do sensor magnético

Modelo aplicável: CDL1 somente para modelo com munhão central

n: Quantidade de sensores magnéticos

Modelo do sensor	Qua	ntidade de sensores				Modelo de m	unhão central			
magnético	ma	gnéticos montados	ø 40	ø 50	ø 63	ø 80	ø100	ø125	ø140	ø160
	Ĺ	Faces diferentes	7	5	80	9	0			
	-	Mesma face	10	00	100	10	00			
D-G39C			75 + 3	5(n – 2)	80 + 35(n - 2)	90 + 3	5(n – 2)			
D-K39C	l n	Faces diferentes		, 8) Note 3)	(n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)	(n = 2, 4, 6	, 8) Note 3)	_	_	_
D-A3□C		M			100 + 100(n - 2)				
		Mesma face			(n = 2, 4, 6, 8 ···)				
		1	7	'5	80	9	0	1		
	2	Faces diferentes	_	-						
	-	Mesma face	1 '	75	80	١	0			
		F dif		5(n – 2)	80 + 35(n - 2)	90 + 3				
D-A44C	l n	Faces diferentes	(n = 2, 4, 6	, 8 ···) Note 3)	(n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)	(n = 2, 4, 6	, 8 ···) Note 3)	_	_	_
		M (0(n – 2)	80 + 50(n - 2)		0(n – 2)			
		Mesma face	(n = 2, 4, 6	, 8 ···) Note 3)	(n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)	(n = 2, 4, 6	, 8 ···) Note 3)			
		1	7	75	80	9	0			
D-G5□/K59	2	Faces diferentes		90	100		10			
D-G5□W	Ľ	Mesma face	-	,,,						
D-K59W			90 + 50	0 <u>(n - 4)</u>	100 + 50 (n - 4)	110 + 50	(n - 4)			
D-G5BA	n	Faces diferentes		, 16 ···) Note 2)		(n = 4, 8, 12,		_	_	_
D-G59F D-G5NT			· ·	0(n – 2)	100 + 50(n - 2)	110 + 5		-		
D-B5□/B64		Mesma face		, 8) Note 3)	(n = 2, 4, 6, 8 ···) Note 3)					
D-B59W	Н	1		0	100		10			
	2	(Faces diferentes,								
D-Y59□/Y7P		mesma face)	80	85	90	95	1	05	110	115
D-Y7□W			00 . 40 (n - 4)	85 + 40 (n - 4)	00 . 40 (n – 4)	or . 40 (n – 4)		_ (n – 4)	110 + 40 (n - 4)	115 10 (n - 4)
D-Z7□/Z80		n							-	
	Ι.	/F F/	(n = 4, 8, 12, 16 ···) (nue 2)	(n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	(n = 4, 8, 12, 16 ···) nuis 2)	(n = 4, 8, 12, 16) NOIS 2)	(n = 4, 8, 12	2, 16 ···) (40(6-2)	(n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	(n = 4, 8, 12, 16 ···) NOTE 2)
	2	(Faces diferentes, mesma face)	6	55	75	80	9	90	95	100
D-Y69 /Y7PV	⊢	1			(= 4)	(= A)			(- 1)	(- 4)
D-Y7□WV		n	65 + 30	0 <u>(n - 4)</u>	75 + 30 (n - 4)	80 + 30 (11 - 4)	90 + 30) <u>(n – 4)</u>	$95 + 30 \frac{(n-4)}{2}$	100 + 30 (11 - 4)
			(n = 4, 8, 12	, 16 ···) Note 2)	(n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	(n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	(n = 4, 8, 12	, 16 ···) Note 2)	(n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	(n = 4, 8, 12, 16) Note 2
	2	(Faces diferentes,		·-	100	105		10	100	105
		mesma face) 1	9	95	100	105	1	10	120	125
D-Y7BA			05 . 4	5 (n - 4)	100 + 45 (n - 4)	105 ± 45 (n - 4)	110 . 4	_ (n - 4)	120 + 45 (n - 4)	125 ± 45 (n - 4)
		n		, 16 ···) Note 2)		(n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)			(n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	
	L.	(Enons diforents -	(11 = 4, 8, 12	, 10) . (016 2)	(II = 4, 8, 12, 16 ···) (III = 4, 8, 12, 16 ···)	(II = 4, 8, 12, 16 ···) (III = 2)	(11 = 4, 0, 12	_, 10, 140.0 2)	(II = 4, 8, 12, 16 ···) (III = 4, 8, 12, 16 ···)	(II = 4, 8, 12, 16 ···) (III = 4, 8, 12, 16 ···)
	2	(Faces diferentes, mesma face)	1:	20	130	1-	40			
D-P4DW	\vdash	1		(= 4)	(n . 4)		(= 4)	-	_	_
D 1 40 W		n	120 + 6	5 (n - 4)						
			(n = 4, 8, 12	, 16 ···) Note 2)	(n = 4, 8, 12, 16 ···) Note 2)	(n = 4, 8, 12	, 16 ···) Note 2)			
Nota 1) Os seguinte		onooroo maani	tione pão poder	n oor montodoo	om a10E a a160	`			•	

Nota 1) Os seguintes sensores magnéticos não podem ser montados em ø125 a ø160.

D-G39C, K39C, A3 C, A44C, G5 K59, G5 W, K59W, G5BA, G59F, G5NT, B5 B64, B59W, P4DW.


Nota 2) Quando "n" for um número ímpar, um múltiplo de 4 imediatamente acima deste número ímpar será usado para o cálculo.


Nota 3) Quando "n" for um número (mpar, o número par imediatamente acima deve ser usado para o cálculo.

Posição adequada de montagem do sensor magnético (Detecção no fim do curso) e sua altura de montagem


<Montagem por abraçadeira> Ø40 a Ø100

D-B5□/B64 D-B59W






D-G5□/K59 D-G5□W/K59W D-G5BA D-G59F/G5NT







D-A44




<Montagem em tirante> Ø40 a Ø100

D-M9 A/M9 AV D-Y7BA







D-A3□C D-G39C/K39C




D-F5 | /J5 | D-F5NT | D-F5 | W/J59W | D-F5BA/F59F | Sensor magnético | X



D-A44C







Série CL1 Montagem do sensor magnético 3

Posição adequada de montagem do sensor magnético (Detecção no fim do curso) e sua altura de montagem


<Montagem por abraçadeira> Ø125 a Ø160




<Montagem em tirante> Ø125 a Ø160 D-Y7 | /Z80/A9 | /A9 | V D-Y59 | /Y69 | /Y7P/Y7PV/M9 | /M9 | V D-Y7 W/Y7 WV/F9 W/F9 WV D-Y7BA/M9 A/M9 AV













Posição adequada de montagem do sensor magnético

Posição	ade	qua	da d	de n	non	tage	em c	lo s	ens	or n	nagı	néti	co											(mm)
Modelo do sensor magnético	D-M	9	D-AS		D-Y5 D-Y7 D-Y7 D-Y7 D-Y7 D-Y7 D-Z7 D-Z8	69 7P 7PV 7 W WV 7BA	D-F5 D-J5 D-F5 D-F5 D-J5	9F 9W 9W	D-F	5NT	D-G: D-K: D-A: D-A: D-A: D-A:	39 3 44 5 -	D-A	59W	D-P4	I DW	D-G: D-K: D-A: D-A:	39C 3□C	D-G: D-K: D-G: D-G: D-K: D-G:	59 59F 5□W 59W 5BA	D-B! D-B		D-B	59W
(mm)	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В
40	10	8	6	4	3,5	1,5	6,5	4,5	11,5	9,5	0	0	4	2	3	1	0	0	2	0	0,5	0	3,5	1,5
50	10	8	6	4	3,5	1,5	6,5	4,5	11,5	9,5	0	0	4	2	3	1	0	0	2	0	0,5	0	3,5	1,5
63	12,5	11,5	8,5	7,5	6	5	9	8	14	13	2,5	1,5	6,5	5,5	5,5	4	2,5	1,5	4,5	3,5	3	2	6	5
80	16	14	12	10	9,5	7,5	4	10,5	17,5	15,5	6	4	10	8	9	7	6	4	8	6	6,5	4,5	9,5	7,5
100	17,5	16,5	13,5	12,5	11	10	14	13	19	18	7,5	6,5	11,5	10,5	10,5	9	7,5	6,5	9,5	8,5	8	7	11	10
125	8	8	4	4	1,5	1,5	4,5	4,5	9,5	9,5	0	0	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
140	8	8	4	4	1,5	1,5	4,5	4,5	9,5	9,5	0	0	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
160	8	8	4	4	1,5	1,5	4,5	4,5	9,5	9,5	0	0	2	2	_	-	-	_	-	-		_	_	

Nota 1) Ajuste o sensor magnético após confirmar as condições de operação na situação real.

Altura de	e mo	onta	gen	n do	se	nso	r ma	agne	ético)													(mm)
Modelo do sensor magnético		9□W 9□A	D-M D-M9 D-M9	□WV	D-AS	9□V	D-Y5 D-Y7 D-Y7 D-Y7 D-Z7 D-Z8	7P 7□W 7BA 7□	D-Y6 D-Y7 D-Y7	7PV	D-F5 D-J5 D-F5 D-J5 D-F5 D-F5	59F 59W 59W 5BA	D-AS	3□	D-G39 D-K39 D-A3□	D-A44	D-P	4DW	D-G3 D-K3 D-A3	39C	D-A4	14C	D-G5 D-K59 D-G59F D-G5 W D-K59W D-G5BA D-G5NT D-B5 D-B64 D-B59W
(mm)	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Hs	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs
40	30	30	35	30	32	30	30	30	30,5	30	38,5	31	40	31	72,5	80,5	43	33,5	73	69	81	69	38
50	34	34	39	34	36,5	34	34	34	35	34	42,5	35	43,5	35	78	86	47	38	78,5	77	86,5	77	43,5
63	41	41	46	41	43,5	41	41	41	42,5	41	48	42	49	42	85	93	53	44	85,5	91	93,5	91	50,5
80	49,5	49	54	49	51,5	49	49,5	48,5	51	48,5	54	50	55,5	50	93,5	101,5	60	52	94	107	102	107	59
100	57	56	62,5	56	59,5	56	58,5	56	59	56	62	57,5	63	57,5	104	112	67	59	104	121	112	121	69,5
125	69	69,5	71,5	69,5	69	69,5	69	69,5	69	69,5	74,5	70	75,5	69,5	116	126	_	_	_	_	_	_	_
140	76	76	77,5	76	76	76	76	76	76	76	80	76,5	81	76,5	124	134	_	_	_	_	-1	_	_
160	85	85	86	85	85	85	85	85	85	85	88	87,5	89	87,5	134,5	144,5	_	_	_	_	_	_	_

Nota 2) D-A9 A9 V não podem ser montados em ø50.

Nota 3) Os seguintes sensores magnéticos não podem ser montados em ø125 a ø160.

D-G39C, K39C, A3 C, A44C, G5 K59, G5 W, K59W, G5BA, G59F, G5NT, B5 B64, B59W, P4DW.



Faixa de operação

- /	m	ml
٠,		1111

Modelo do sensor				Diâmet	ro (mm))			
magnético	40	50	63	80	100	125	140	160	
D-M9 /M9 V D-M9 W/M9 WV D-M9 A/M9 AV	4,5	5	5,5	5	6	7	6,5	6,5	
D-Y59 /Y69	8	7	5,5	6,5	6,5	12	13	7	
D-F5 /J5 /F59F D-F5 W/J59W D-F5BA/F5NT	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	
D-G5□/K59/G59F D-G5□W/K59W D-G5BA/G5NT	5	6	6,5	6,5	7	_	_	_	
D-G39/K39 D-G39C/K39C	9	9	10	10	11	11	11	10	
D-P4DW	4	4	4,5	4	4,5	_	_	_	
D-A9 A9 V	7	_	9	9	9	12	12,5	11,5	
D-Z7 /Z80	8	7	9	9,5	10,5	14	14,5	13	ŀ
D-A3 /A44						10	10	10	
D-A3 C/A44C	9	10	11	11	11	_	_	_	1
D-A5 /A6] 9	10	''	111	''	10	10	10	
D-B5□/B64							_	_	
D-A59W	13	13	14	14	15	17	17	17	ľ
D-B59W	14	14	17	16	18	_	_	_	

Nota 1) D-A9□/A9□V não podem ser montados em ø50.


Os seguintes sensores magnéticos não podem ser montados em a 125 a a 160. Nota 2) D-G39C, K39C, A3::C, A44C, G5::, K59, G5::W, K59W, G5BA, G59F, G5NT, B5::, B64, B59W, P4DW.

Como o range de operação é fornecido como uma diretriz, incluindo histerese, ele não pode ser garantido (assumindo aproximadamente ±30% de dispersão). Pode variar substanciálmente, dependendo do ambiente.

Suporte de montagem do sensor magnético: Referência

<Montagem em tirante>

0				Diâmet	ro (mm)			
Sensor magnético	ø 40	ø 50	ø 63	ø 80	ø100	ø125	ø140	ø160
D-M9 /M9 V D-M9 W/M9 WV D-M9 A/M9 AV D-A9 /A9 V	BA7-040	BA7-040	BA7-063	BA7-080	BA7-080	BS5-125	BS5-125	BS5-160
D-F5□/J5□ D-F5□W/J59W D-F5BA/F59F/F5NT D-A5□/A6/A59W	BT-04	BT-04	BT-06	BT-08	BT-08	BT-12	BT-12	BT-16
D-G39C/K39C D-A3 C/A44C (2), (3)	BA3-040	BA3-050	BA3-063	BA3-080	BA3-100	_	-	
D-Y59 /Y7P/Y7 W D-Y69 /Y7PV/Y7 WV D-Y7BA D-Z7 /Z80	BA4-040	BA4-040	BA4-063	BA4-080	BA4-080	BS4-125	BS4-125	BS4-160
D-P4DW (2)	BAP2-040	BAP2-040	BAP2-063	BAP2-080	BAP2-080	_	_	_



 As imagens acima mostram o exemplo de montagem do D-A9\(\times(V)/M9\(\times(V))\)/ M9\(\times(V)/M9\(\times(V)\).

<Montagem por abraçadeira>

Sensor magnético	Diâmetro (mm)								
Sensor magnetico	ø 40	ø 50	ø 63	ø 80	ø100	ø 125	ø140	ø 160	
D-G39/K39 D-A3□/A44	BD1-04M	BD1-05M	BD1-06M	BD1-08M	BD1-10M	BS1-125	BS1-140	BS1-160	
D-G5□/K59 D-G5□W/K59W D-G5BA/G59F/G5NT D-B5□/B64/B59W	BA-04	BA-05	BA-06	BA-08	BA-10	١	_	_	

Nota 1) D-A9 /A9 V não podem ser montados em ø50.

Nota 2) Os seguintes sensores magnéticos não podem ser montados em o 125 a o 160.
D-G39C, K39C, A3::
C, A44C, G5::
K59, G5::
W, K59W, G5BA, G59F, G5NT, B5::
B59W, P4DW.

Nota 3) Suportes de montagem de sensor magnético são fixados no D-G39C/K39C/A3=C/A44C.

Quando for pedir, especifique a referência, como segue, de acordo com o tamanho do cilindro.

(Exemplo) ø40: D-A3 C-4, ø50: D-A3 C-5 ø63: D-A3 C-6, ø80: D-A3 C-8

e100: D-A3□C-10 Se forem necessários suportes de montagem de sensor magnético, peça-os com a referência acima.

Nota 4) A espessura do tubo do cilindro varia de acordo com o tipo de cilindro. Tome providências quando o modelo do cilindro for alterado quando sensores magnéticos com montagem em abracadeira forem usados.

[Conjunto de parafusos de montagem fabricados em aço inoxidável]

O seguinte conjunto de parafusos de montagem fabricados em aço inoxidável está disponível. Utilize de acordo com o ambiente de operação.

(Peça o suporte de montagem do sensor magnético separadamente, pois ele não está incluído.)

BBA1: Para tipos D-F5/US/A5/A6

BBA3: Para tipos D-G5/K5/B5/B6
Nota 5) Consulte as páginas 1989 e 1997 para obter detalhes sobre o BBA1 e o BBA3.

Os sensores magnéticos D-F5BA/G5BA são fornecidos instalados no cilindro com os parafusos de aço inoxidável acima. Quando um sensor magnético é fornecido independentemente, BBA1 ou BBA3 estão incluidos.

Nota 6) Quando usar o modelo D-M9-1A/Y7BA, não use os parafusos de aço incluidos com

os suportes de montagem do sensor magnético acima (BA7-001, BA4-001, BS5-000, BS4-000). Solicite o conjunto de parafusos de aço inoxidável (BBA1) separadamente e selecione e use os parafusos de aço inoxidável (MA x 6L incluidos no BBA1.



Série CL1 Montagem do sensor magnético 4

Além dos modelos listados em Como pedir, os sensores magnéticos a seguir são aplicáveis. Consulte as páginas 1839 a 2007 para obter as especificações detalhadas.

Sensor magnético	Referência	Entrada elétrica (Direção de atração)	Características	Diâmetro aplicável	
	D-M9NV, M9PV, M9BV				
	D-Y69A, Y69B, Y7PV		_		
	D-M9NWV, M9PWV, M9BWV	Grommet (perpendicular)	Indicação de diagnóstico		
	D-Y7NWV, Y7PWV, Y7BWV		(indicador de 2 cores)		
	D-M9NAV, M9PAV, M9BAV		Resistente à água (indicação bicolor)		
	D-Y59A, Y59B, Y7P			ø40 a ø160	
Estado sólido	D-F59, F5P, J59		_		
	D-Y7NW, Y7PW, Y7BW		Indicação de diagnóstico		
	D-F59W, F5PW, J59W	Grommet (em linha)	(indicador de 2 cores)		
	D-F5BA, Y7BA		Resistente à água (indicador de 2 cores)		
	D-F5NT		Com temporizador		
	D-G5NT		Resistente a campos magnéticos	ø40 a ø100	
	D-P5DW		(indicador de 2 cores)		
	D-A93V, A96V	Grommet (perpendicular)	_		
	D-A90V		Sem led indicador	ø40 a ø160	
Reed	D-A67, Z80		Sem led Mulcador		
	D-A53, A56, Z73, Z76	Grommet (em linha)			
	D-B53		_	ø40 a ø100	

Para sensores de estado sólido, os sensores magnéticos com um conector pré-cabeado também estão disponíveis. Consulte detalhes nas páginas 1960 e 1961.
 Sensores de estado sólido normalmente fechado (N.F. = contato b) (tipos D-F9G/F9H/Y76/Y7H) também estão disponíveis. Consulte detalhes nas páginas 1911 e 1913.
 Tipo de detecção de intervalo amplo, os sensores de estado sólido (tipo D-G38H) também estão disponíveis. Consulte a página 1953 para obter detalhes.

Série CL1

Produzido sob encomenda: Especificações individuais 1 Entre em contato com a SMC para obter informações detalhadas sobre dimensões, especificações e prazo de entrega.



Cilindro com trava de grande diâmetro

Símbolo -X50



Este é um cilindro travado com sistema de travamento automático que pode ser montado em um cilindro pneumático de grande diâmetro (série CS1) de ø180 a ø300 e que contém um anel inclinado pela força de uma mola, que depois é inclinado pelo empuxo do cilindro para travar a haste do pistão com segurança.



Especificações

Diâmetro aplicável	ø180, ø200, ø250, ø300			
Pressão máxima de trabalho	0,97 MPa			
Pressão de liberação de travamento	0,2 MPa ou mais (sem carga)			
Pressão inicial de travamento	0,05 MPa ou menos			
Direção de travamento	Unidirecional (Direção de travamento selecionável)			
Montagem	Modelo básico, fixação por pés, flange dianteiro Flange traseiro, fixação oscilante traseira macho Fixação oscilante traseira fêmea, Munhão central			
Velocidade máxima travada	200 mm/s			

Carga máxima e força de retenção do travamento (Carga estática máx.)

Diâmetro (mm)		180	200	250	300
Carga máxima de acordo com a orientação	Montagem horizontal	12250	14700	24000	29400
de montagem (N)	Montagem vertical	6125	7350	12000	14700
Força de retenção (N)		24500	29400	48000	58800


^{*} O cilindro pode ser usado à metade ou abaixo da sua força de retenção somente se uma carga estacionária for aplicada, para prevenção de queda

Nota) Produzido após a recepção ou sob encomenda. Para obter detalhes, entre em contato com a SMC

Dimensões

Posição da porta travada

- (A) Trava na extensão
- (B) Trava na retração



					mm
Diâmetro (mm)	BA	BP	вх	BY	Х
180	18,5	3/4	142	180	461
200	18,5	3/4	149	191	472
250	23	1	184	235	577,5
300	23	1	220	280	652,5

^{*} Para ver as dimensões de acordo com o modelo de montagem, consulte a série CS1.

^{*} Comprimento BY adicionado para a dimensão do comprimento total.

Série CL1

Produzido sob encomenda: Especificações individuais 2 Entre em contato com a SMC para obter informações detalhadas sobre dimensões, especificações e prazo de entrega



2 Cilindro com trava em ambas as direções

Símbolo -X51

CL1	Modelo de montagem		Diâmetro	 	Curso	-	Sufixo	— X51
-----	--------------------	--	----------	----------	-------	---	--------	-------

Um modelo de cilindro pneumático série CA1 (ø40 a ø100) e série CS1 (ø125 e ø160), é um cilindro travado bidirecional no qual duas unidades de travamento unidirecionais foram montadas afastadas uma da outra.



Especificações do cilindro

ø40 a ø100	1,0 MPa	
ø125 a ø160	0,97 MPa	
0,08 MPa		
Du	ıpla ação	
50 a 200 mm/s		
Equipado		
	ø125 a ø160 0 Du	

^{*} A velocidade máxima de 500 mm/s pode ser acomodada se o pistão for travado no estado estacionário para prevenção de queda.

Garanta que a velocidade do pistão não ultrapasse 200 mm/s durante o travamento.

Especificações da unidade travada


Pressão de liberação de travamento	0,2 MPa ou mais (sem carga)
Pressão inicial de travamento	0,05 MPa ou menos
Direção de travamento	Ambas as direções
Velocidade máxima travada	200 mm/s

Carga máxima e força de retenção do travamento (carga estática máxima)

Diâmetro (mm	1)	40	50	63	80	100	125	140	160
de acordo com a orientação de montagem (N)	Montagem horizontal	588	981	1470	2450	3820	6010	7540	9850
	Montagem vertical	294	490	735	1230	1910	3000	3770	4920
Força de retenção (N)		1230	1920	3060	4930	7700	12100	15100	19700

^{*} O cilindro pode ser usado à metade ou abaixo da sua força de retenção somente se uma carga estacionária for aplicada, para prevenção de queda, por exemplo.

Construção/Dimensões




					(mm
Diâmetro (mm)	BU	BW	вх	BY	Х
40	48	31	59	137	283
50	56	30	67	153	312
63	62	30	73	165	335
80	66	34	77	181	385
100	74	34	85	197	412

* Para ver as dimensões de acordo com o modelo de montagem. consulte a série CL1.

					(mm)
Diâmetro (mm)	BU	BP	вх	BY	Х
125	95,5	3/8	191	220	455
140	104,5	3/8	209	238	473
160	112,5	3/8	225	259	515,5

Para ver as dimensões de acordo com o modelo de montagem, consulte a série CS1
 Comprimento BY adicionado para a dimensão do comprimento total.

ø125 a ø160





Nota) Porta travada: ø40 a ø100 — 2 posições, ø125 a ø160 — 1 posição. No caso de liberação da trava de ø40 a ø100, forneça ar a ambas as portas travadas e libere a trava